

# **ПСИХРОМЕТРИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ**

**(ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АБСОЛЮТНОЙ  
И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ С ПОМОЩЬЮ  
ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ПСИХРОМЕТРА)**

**Т А Б Л И Ц Ы**  
**ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АБСОЛЮТНОЙ И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ**  
**ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА С ПОМОЩЬЮ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО**  
**ПСИХРОМЕТРА ПРИ ДАВЛЕНИИ 755 мм**

**Пояснения к таблицам**

1. Величина абсолютной влажности и относительной влажности находится (из таблицы 1) на пересечении строки, соответствующей температуре воздуха (по «сухому термометру») со столбцом, соответствующим отсчету по «смоченному термометру». При этом цифры, расположенные слева, дают абсолютную влажность, выраженную как упругость водяного пара в мм ртутного столба. Цифры, расположенные справа, напечатанные жирным шрифтом — относительная влажность в %.

2. Страницами таблиц с надписью «лед» следует пользоваться при отрицательных температурах в случае, если на батисте «смоченного термометра», после его увлажнения, образуется ледяная корочка. Если же при увлажнении батиста при отрицательной температуре ледяной корочки не образуется, то следует пользоваться страницами таблиц с надписью: «вода».

3. Таблица 1 составлена при давлении воздуха, равном 755 мм. В случае, если давление воздуха значительно отличается от расчетной величины, то в полученные результаты вносятся поправки из таблицы 2.

# ЛЕД

Сухой термометр	Смоченный термометр (лед)				
	-11.0	-10.8	-10.6	-10.4	-10.2
-10.0	1.3 61	1.4 67	1.6 73	1.7 79	1.8 85
- 9.8	1.2 55	1.3 61	1.5 67	1.6 73	1.7 79
- 9.6	1.1 50	1.2 56	1.4 61	1.5 67	1.6 74
- 9.4	1.0 45	1.1 50	1.3 56	1.4 62	1.5 68
- 9.2	0.9 40	1.0 45	1.2 51	1.3 57	1.4 63
- 9.0	0.8 35	0.9 40	1.1 46	1.2 51	1.3 57
- 8.8	0.7 30	0.8 35	1.0 41	1.1 46	1.2 52
- 8.6	0.6 25	0.7 31	0.9 36	1.0 42	1.1 47
- 8.4		0.6 26	0.8 32	0.9 37	1.0 43
- 8.2			0.7 27	0.8 32	0.9 38
- 8.0				0.7 28	0.8 33
- 7.8					0.7 29
	- 10.0	- 9.8	- 9.6	- 9.4	- 9.2
-10.0	2.0 91	2.1 98			
- 9.8	1.9 85	2.0 92	2.2 98		
- 9.6	1.8 79	1.9 86	2.0 92	2.2 93	
- 9.4	1.7 74	1.8 80	1.9 86	2.1 92	2.2 98
- 9.2	1.6 68	1.7 74	1.8 80	2.0 86	2.1 92
- 9.0	1.5 63	1.6 69	1.7 75	1.9 80	2.0 86
- 8.8	1.4 58	1.5 64	1.6 70	1.8 75	1.9 81
- 8.6	1.3 53	1.4 59	1.5 64	1.7 70	1.8 76
- 8.4	1.2 48	1.3 54	1.4 59	1.6 65	1.7 70
- 8.2	1.1 43	1.2 49	1.3 54	1.5 60	1.6 65
- 8.0	1.0 38	1.1 44	1.2 50	1.4 55	1.5 60
- 7.8	0.9 34	1.0 39	1.1 45	1.3 50	1.4 55
- 7.6	0.8 30	0.9 35	1.0 40	1.2 45	1.3 51
- 7.4	0.7 25	0.8 31	0.9 36	1.1 41	1.2 46
- 7.2		0.7 26	0.8 32	1.0 37	1.1 42
- 7.0			0.7 28	0.9 32	1.0 38
- 6.8				0.8 28	0.9 33
- 6.6					0.8 29

Сухой термометр	Смоченный термометр (лед)				
	— 9.0	— 8.8	— 8.6	— 8.4	— 8.2
— 9.2	2.2 98				
— 9.0	2.1 92	2.3 98			
— 8.8	2.0 86	2.2 92	2.3 98		
— 8.6	1.9 81	2.1 87	2.2 93	2.4 98	
— 8.4	1.8 76	2.0 83	2.1 87	2.3 93	2.4 99
— 8.2	1.7 71	1.9 76	2.0 82	2.2 88	2.3 93
— 8.0	1.6 65	1.8 71	1.9 77	2.1 82	2.2 88
— 7.8	1.5 61	1.7 66	1.8 71	2.0 77	2.1 82
— 7.6	1.4 56	1.6 61	1.7 67	1.9 72	2.0 77
— 7.4	1.3 51	1.5 56	1.6 62	1.8 67	1.9 72
— 7.2	1.2 47	1.4 52	1.5 57	1.7 62	1.8 68
— 7.0	1.1 42	1.3 47	1.4 53	1.6 58	1.7 63
— 6.8	1.0 38	1.2 43	1.3 48	1.5 53	1.6 58
— 6.6	0.9 34	1.1 39	1.2 44	1.4 49	1.5 54
— 6.4	0.8 30	1.0 35	1.1 40	1.3 45	1.4 49
— 6.2	0.7 26	0.9 31	1.0 36	1.2 40	1.3 45
— 6.0		0.8 27	0.9 32	1.1 36	1.2 41
— 5.8			0.8 28	1.0 33	1.1 37
— 5.6				0.9 29	1.0 33
— 5.4					0.9 30
	— 8.0	— 7.8	— 7.6	— 7.4	— 7.2
— 8.2	2.4 99				
— 8.0	2.3 93	2.5 99			
— 7.8	2.2 88	2.4 93	2.5 99		
— 7.6	2.1 83	2.3 88	2.4 93	2.6 99	
— 7.4	2.0 78	2.2 83	2.3 88	2.5 94	2.6 99
— 7.2	1.9 73	2.1 78	2.2 83	2.4 88	2.5 94

# ЛЕД

Сухой термометр	Смоченный термометр (лед)				
	— 8.0	— 7.8	— 7.6	— 7.4	— 7.2
— 7.0	1.8 68	2.0 73	2.1 78	2.3 83	2.4 89
— 6.8	1.7 63	1.9 68	2.0 74	2.2 79	2.3 84
— 6.6	1.6 59	1.8 64	1.9 69	2.1 74	2.2 79
— 6.4	1.5 54	1.7 59	1.8 64	2.0 69	2.1 74
— 6.2	1.4 50	1.6 55	1.7 60	1.9 65	2.0 70
— 6.0	1.3 46	1.5 51	1.6 55	1.8 60	1.9 65
— 5.8	1.2 42	1.4 47	1.5 51	1.7 56	1.8 61
— 5.6	1.1 38	1.3 43	1.4 47	1.6 52	1.7 56
— 5.4	1.0 34	1.2 39	1.3 43	1.5 48	1.6 52
— 5.2	0.9 30	1.1 35	1.2 39	1.4 44	1.5 48
— 5.0	0.8 27	1.0 31	1.1 36	1.3 40	1.4 44
— 4.8	0.7 23	0.9 28	1.0 32	1.2 36	1.3 41
— 4.6		0.8 24	0.9 29	1.1 33	1.2 37
— 4.4			0.8 25	1.0 29	1.1 34
— 4.2				0.9 26	1.0 30
— 4.0					0.9 27
<hr/>					
	— 7.0	— 6.8	— 6.6	— 6.4	— 6.2
<hr/>					
— 7.2	2.7 99				
— 7.0	2.6 94	2.7 99			
— 6.8	2.5 89	2.6 94	2.7 100		
— 6.6	2.4 84	2.5 89	2.6 94	2.8 99	
— 6.4	2.3 79	2.4 84	2.5 89	2.7 94	2.8 100
— 6.2	2.2 75	2.3 80	2.4 85	2.6 90	2.7 95
— 6.0	2.1 70	2.2 75	2.3 80	2.5 85	2.6 90
— 5.8	2.0 66	2.1 70	2.2 76	2.4 80	2.5 85
— 5.6	1.9 61	2.0 66	2.1 71	2.3 76	2.4 81
— 5.4	1.8 57	1.9 62	2.0 67	2.2 71	2.3 76
— 5.2	1.7 53	1.8 58	1.9 62	2.1 67	2.2 72

Сухой термометр	Смоченный термометр (лед)				
	— 7.0	— 6.8	— 6.6	— 6.4	— 6.2
— 5.0	1.6 49	1.7 54	1.8 58	2.0 63	2.1 68
— 4.8	1.5 45	1.6 50	1.7 54	1.9 59	2.0 63
— 4.6	1.4 42	1.5 46	1.6 51	1.8 55	1.9 59
— 4.4	1.3 38	1.4 42	1.5 47	1.7 51	1.8 56
— 4.2	1.2 35	1.3 39	1.4 43	1.6 47	1.7 52
— 4.0	1.1 31	1.2 35	1.3 40	1.5 44	1.6 48
— 3.8	1.0 28	1.1 32	1.2 36	1.4 40	1.5 45
— 3.6	0.9 24	1.0 28	1.1 33	1.3 37	1.4 41
— 3.4		0.9 25	1.0 29	1.2 33	1.3 38
— 3.2			0.9 26	1.1 30	1.2 34
— 3.0				1.0 27	1.1 31
— 2.8					1.0 28
	— 6.0	— 5.8	— 5.6	— 5.4	— 5.2
— 6.2	2.9 100				
— 6.0	2.8 95	2.9 100			
— 5.8	2.7 90	2.8 95	3.0 100		
— 5.6	2.6 85	2.7 90	2.9 95	3.0 100	
— 5.4	2.5 81	2.6 86	2.8 91	2.9 95	3.1 100
— 5.2	2.4 76	2.5 81	2.7 86	2.8 91	3.0 96
— 5.0	2.3 72	2.4 77	2.6 81	2.7 86	2.9 91
— 4.8	2.2 68	2.3 72	2.5 77	2.6 82	2.8 86
— 4.6	2.1 64	2.2 68	2.4 73	2.5 78	2.7 82
— 4.4	2.0 60	2.1 64	2.3 69	2.4 73	2.6 78
— 4.2	1.9 56	2.0 60	2.2 65	2.3 69	2.5 74
— 4.0	1.8 52	1.9 57	2.1 61	2.2 65	2.4 70
— 3.8	1.7 49	1.8 53	2.0 57	2.1 62	2.3 66
— 3.6	1.6 45	1.7 49	1.9 53	2.0 58	2.2 62
— 3.4	1.5 41	1.6 46	1.8 50	1.9 54	2.1 58
— 3.2	1.4 38	1.5 42	1.7 46	1.8 51	2.0 55

ЛЕД

Сухой термометр	Смоченный термометр (лед)				
	— 6.0	— 5.8	— 5.6	— 5.4	— 5.2
— 3.0	1.3 35	1.4 39	1.6 43	1.7 47	1.9 51
— 2.8	1.2 32	1.3 36	1.5 40	1.6 44	1.8 48
— 2.6	1.1 29	1.2 32	1.4 36	1.5 40	1.7 44
— 2.4	1.0 25	1.1 29	1.3 33	1.4 37	1.6 41
— 2.2		1.0 26	1.2 30	1.3 34	1.5 38
— 2.0			1.1 27	1.2 31	1.4 35
— 1.8				1.1 28	1.3 32
— 1.6					1.2 28
	— 5.0	— 4.8	— 4.6	— 4.4	— 4.2
— 5.2	3.1 100				
— 5.0	3.0 96	3.2 100			
— 4.8	2.9 91	3.1 96			
— 4.6	2.8 87	3.0 91	3.1 96		
— 4.4	2.7 82	2.9 87	3.0 92	3.2 96	
— 4.2	2.6 78	2.8 83	2.9 88	3.1 92	3.2 96
— 4.0	2.5 74	2.7 79	2.8 83	3.0 88	3.1 92
— 3.8	2.4 70	2.6 75	2.7 79	2.9 84	3.0 88
— 3.6	2.3 66	2.5 70	2.6 35	2.8 79	2.9 84
— 3.4	2.2 62	2.4 67	2.5 71	2.7 75	2.8 80
— 3.2	2.1 59	2.3 63	2.4 67	2.6 72	2.7 76
— 3.0	2.0 55	2.2 59	2.3 64	2.5 68	2.6 72
— 2.8	1.9 52	2.1 56	2.2 60	2.4 64	2.5 68
— 2.6	1.8 48	2.0 52	2.1 56	2.3 60	2.4 64
— 2.4	1.7 45	1.9 49	2.0 53	2.2 57	2.3 61
— 2.2	1.6 42	1.8 46	1.9 50	2.1 54	2.2 57
— 2.0	1.5 39	1.7 42	1.8 46	2.0 50	2.1 54
— 1.8	1.4 36	1.6 39	1.7 43	1.9 47	2.0 51
— 1.6	1.3 33	1.5 36	1.6 40	1.8 44	1.9 48
— 1.4	1.2 30	1.4 33	1.5 37	1.7 41	1.8 44
— 1.2	1.1 27	1.3 30	1.4 34	1.6 38	1.7 41

Сухой термометр	Смоченный термометр (лед)				
	— 5.0	— 4.8	— 4.6	— 4.4	— 4.2
— 1.0	1.0 24	1.2 28	1.3 31	1.5 35	1.6 38
— 0.8		1.1 25	1.2 29	1.4 32	1.5 36
— 0.6			1.1 26	1.3 29	1.4 33
— 0.4				1.2 27	1.3 30
— 0.2					1.2 27
	— 4.0	— 3.8	— 3.6	— 3.4	— 3.2
— 4.0	3.3 97				
— 3.8	3.2 92	3.3 97			
— 3.6	3.1 88	3.2 92	3.4 97		
— 3.4	3.0 84	3.1 88	3.3 93	3.5 97	
— 3.2	2.9 80	3.0 84	3.2 89	3.4 93	3.5 97
— 3.0	2.8 76	2.9 80	3.1 85	3.3 89	3.4 93
— 2.8	2.7 72	2.8 76	3.0 81	3.2 85	3.3 89
— 2.6	2.6 69	2.7 73	2.9 77	3.1 81	3.2 85
— 2.4	2.5 65	2.6 69	2.8 73	3.0 77	3.1 82
— 2.2	2.4 61	2.5 65	2.7 69	2.9 74	3.0 78
— 2.0	2.3 58	2.4 62	2.6 66	2.8 70	2.9 74
— 1.8	2.2 55	2.3 58	2.5 62	2.7 66	2.8 70
— 1.6	2.1 51	2.2 55	2.4 59	2.6 63	2.7 67
— 1.4	2.0 48	2.1 52	2.3 56	2.5 60	2.6 64
— 1.2	1.9 45	2.0 49	2.2 53	2.4 56	2.5 60
— 1.0	1.8 42	1.9 46	2.1 50	2.3 53	2.4 57
— 0.8	1.7 39	1.8 43	2.0 47	2.2 50	2.3 54
— 0.6	1.6 37	1.7 40	1.9 44	2.1 47	2.2 51
— 0.4	1.5 34	1.6 37	1.8 41	2.0 44	2.1 48
— 0.2	1.4 31	1.5 34	1.7 38	1.9 42	2.0 45
0.0	1.3 28	1.4 32	1.6 35	1.8 39	1.9 42
+ 0.2	1.2 26	1.3 29	1.5 32	1.7 36	1.8 39
+ 0.4	1.1 23	1.2 27	1.4 30	1.6 33	1.7 37
+ 0.6		1.1 24	1.3 27	1.5 31	1.6 34
+ 0.8			1.2 25	1.4 28	1.5 32



# ЛЕД

Сухой термометр	Смоченный термометр (лед)				
	- 3.0	- 2.8	- 2.6	- 2.4	- 2.2
- 3.0	3.6 98				
- 2.8	3.5 94	3.6 98			
- 2.6	3.4 89	3.5 94	3.7 98		
- 2.4	3.3 86	3.4 90	3.6 94	3.8 98	
- 2.2	3.2 82	3.3 86	3.5 90	3.7 94	3.8 98
- 2.0	3.1 78	3.2 82	3.4 86	3.6 90	3.7 94
- 1.8	3.0 74	3.1 78	3.3 82	3.5 86	3.6 90
- 1.6	2.9 71	3.0 75	3.2 79	3.4 83	3.5 87
- 1.4	2.8 67	2.9 71	3.1 75	3.3 79	3.4 83
- 1.2	2.7 64	2.8 68	3.0 72	3.2 75	3.3 79
- 1.0	2.6 61	2.7 65	2.9 68	3.1 72	3.2 76
- 0.8	2.5 58	2.6 61	2.8 65	3.0 69	3.1 72
- 1.6	2.4 55	2.5 58	2.7 62	2.9 66	3.4 69
- 0.4	2.3 51	2.4 55	2.6 59	2.8 62	2.9 66
- 0.2	2.2 49	2.3 52	2.5 56	2.7 59	2.8 63
0.0	2.1 46	2.2 49	2.4 53	2.6 56	2.7 60
+ 0.2	2.0 43	2.1 46	2.3 50	2.5 53	2.6 57
+ 0.4	1.9 40	2.0 44	2.2 47	2.4 50	2.5 54
+ 0.6	1.8 37	1.9 41	2.1 44	2.3 47	2.4 51
+ 0.8	1.7 35	1.8 38	2.0 41	2.2 45	2.3 48
+ 1.0	1.6 32	1.7 36	1.9 39	2.1 42	2.2 45
+ 1.2	1.5 30	1.6 33	1.8 36	2.0 39	2.1 43
+ 1.4	1.4 27	1.5 31	1.7 34	1.9 37	2.0 40
+ 1.6	1.3 25	1.4 28	1.6 31	1.8 34	1.9 38
+ 1.8	1.2 22	1.2 26	1.5 29	1.7 32	1.8 35
+ 2.0		1.2 24	1.4 27	1.6 30	1.7 33
+ 2.2			1.3 24	1.5 27	1.6 30
+ 2.4				1.4 25	1.5 28
+ 2.6					1.4 26

Сухой термометр	Смоченный термометр (лед)				
	- 2.0	- 1.8	- 1.6	- 1.4	- 1.2
- 2.0	3.9 98				
- 1.8	3.8 94	4.0 99			
- 1.6	3.7 90	3.9 95	4.0 99		
- 1.4	3.6 87	3.8 91	3.9 95	4.1 99	
- 1.2	3.5 83	3.7 87	3.8 91	4.0 95	4.2 99
- 1.0	3.4 80	3.6 84	3.7 87	3.9 91	4.1 95
- 0.8	3.3 76	3.5 80	3.6 84	3.8 88	4.0 92
- 0.6	3.2 73	3.4 77	3.5 80	3.7 84	3.9 88
- 0.4	3.1 69	3.3 73	3.4 77	3.6 81	3.8 84
- 0.2	3.0 66	3.2 70	3.3 74	3.5 77	3.7 81
0.0	2.9 63	3.1 67	3.2 70	3.4 74	3.6 78
+ 0.2	2.8 60	3.0 64	3.1 67	3.3 71	3.5 74
+ 0.4	2.7 57	2.9 61	3.0 64	3.2 68	3.4 71
+ 0.6	2.6 54	2.8 58	2.9 61	3.1 65	3.3 68
+ 0.8	2.5 51	2.7 55	2.8 58	3.0 62	3.2 65
+ 1.0	2.4 49	2.6 52	2.7 55	2.9 59	3.1 62
+ 1.2	2.3 46	2.5 49	2.6 53	2.8 56	3.0 59
+ 1.4	2.2 43	2.4 47	2.5 50	2.7 53	2.9 57
+ 1.6	2.1 41	2.3 44	2.4 47	2.6 50	2.8 54
+ 1.8	2.0 38	2.2 41	2.3 45	2.5 48	2.7 51
+ 2.0	1.9 36	2.1 39	2.2 42	2.4 45	2.6 48
+ 2.2	1.8 33	2.0 37	2.1 40	2.3 43	2.5 46
+ 2.4	1.7 31	1.9 34	2.0 37	2.2 40	2.4 43
+ 2.6	1.6 29	1.8 32	1.9 35	2.1 38	2.3 41
+ 2.8	1.5 27	1.7 30	1.8 32	2.0 36	2.2 39
+ 3.0	1.4 24	1.6 27	1.7 30	1.9 33	2.1 36
+ 3.2	1.3 22	1.5 25	1.6 28	1.8 31	2.0 34
+ 3.4		1.4 23	1.5 26	1.7 29	1.9 32
+ 3.6			1.4 23	1.6 27	1.8 30
+ 3.8				1.5 25	1.7 28
+ 4.0					1.6 26

ЛЕД

Сухой термометр	Смоченный термометр (лед)				
	- 1.0	- 0.8	- 0.6	- 0.4	- 0.2
- 1.0	4.2 99				
- 0.8	4.1 95	4.3 99			
- 0.6	4.0 92	4.2 96	4.4 100		
- 0.4	3.9 88	4.1 92	4.3 96	4.4 100	
- 0.2	3.8 85	4.0 88	4.2 92	4.3 96	4.5 100
0.0	3.7 81	3.9 85	4.1 89	4.2 92	4.4 96
+ 0.2	3.6 78	3.8 82	4.0 85	4.1 89	4.3 92
+ 0.4	3.5 75	3.7 78	3.9 82	4.0 86	4.2 89
+ 0.6	3.4 72	3.6 75	3.8 79	3.9 82	4.1 86
+ 0.8	3.3 68	3.5 72	3.7 75	3.8 79	4.0 82
+ 1.0	3.2 65	3.4 69	3.6 72	3.7 76	3.9 79
+ 1.2	3.1 63	3.3 66	3.5 69	3.6 73	3.8 76
+ 1.4	3.0 60	3.2 63	3.4 66	3.5 70	3.7 73
+ 1.6	2.9 57	3.1 60	3.3 63	3.4 67	3.6 70
+ 1.8	2.8 54	3.0 57	3.2 61	3.3 64	3.5 67
+ 2.0	2.7 51	2.9 55	3.1 58	3.2 61	3.4 64
+ 2.2	2.6 49	2.8 52	3.0 55	3.1 58	3.3 62
+ 2.4	2.5 46	2.7 49	2.9 53	3.0 56	3.2 59
+ 2.6	2.4 44	2.6 47	2.8 50	2.9 53	3.1 56
+ 2.8	2.3 41	2.5 44	2.7 48	2.8 51	3.0 54
+ 3.0	2.2 39	2.4 42	2.6 45	2.7 48	2.9 51
+ 3.2	2.1 37	2.3 40	2.5 43	2.6 46	2.8 49
+ 3.4	2.0 35	2.2 38	2.4 40	2.5 43	2.7 46
+ 3.6	1.9 32	2.1 35	2.3 38	2.4 41	2.6 44
+ 3.8	1.8 30	2.0 33	2.2 36	2.3 39	2.5 42
+ 4.0	1.7 28	1.9 31	2.1 34	2.2 37	2.4 39
+ 4.2	1.6 26	1.8 29	2.0 32	2.1 35	2.3 37
+ 4.4	1.5 24	1.7 27	1.9 30	2.0 32	2.2 35
+ 4.6	1.4 22	1.6 25	1.8 28	1.9 30	2.1 33
± 4.8		1.5 23	1.7 26	1.8 28	2.0 31
+ 5.0			1.4 24	1.7 26	1.9 29
+ 5.2				1.6 25	1.8 27
+ 5.4					1.7 25

Сухой термометр	Смоченный термометр (вода)				
	-10.0	- 9.8	- 9.6	- 9,4	- 9.2
-10.0	2.2 100				
- 9.8	2.1 94	2.2 100			
- 9.6	2.0 88	2.1 94	2.2 100		
- 9.4	1.9 82	2.0 88	2.1 94	2.3 100	
- 9.2	1.8 77	1.9 82	2.0 88	2.2 94	2.3 100
- 9.0	1.7 71	1.8 76	1.9 82	2.1 88	2.2 94
- 8.8	1.6 66	1.7 71	1.8 77	2.0 83	2.1 89
- 8.6	1.5 61	1.6 66	1.7 72	1.9 77	2.0 83
- 8.4	1.4 56	1.5 61	1.6 67	1.8 72	1.9 78
- 8.0	1.2 46	1.3 51	1.4 57	1.6 62	1.7 67
- 7.8	1.1 41	1.2 46	1.3 52	1.5 57	1.6 62
- 7.6	1.0 37	1.1 42	1.2 47	1.4 52	1.5 58
- 7.4	0.9 33	1.0 38	1.1 43	1.3 48	1.4 53
- 7.2	0.8 28	0.9 33	1.0 38	1.2 43	1.3 49
- 7.0	0.7 24	0.8 29	0.9 34	1.1 39	1.2 44
- 6.8		0.7 25	0.8 30	1.0 35	1.1 40
- 6.6			0.7 26	0.9 31	1.0 36
- 6.4				0.8 27	0.9 32
- 6.2					0.8 28
	- 9.0	- 8.8	- 8.6	- 8,4	- 8.2
- 9.0	2.3 100				
- 8.8	2.2 95	2.4 100			
- 8.6	2.1 89	2.3 94	2.4 100		
- 8.4	2.0 84	2.2 89	2.3 95	2.4 100	
- 8.2	1.9 78	2.1 83	2.2 89	2.3 94	2.5 100
- 8.0	1.8 73	2.0 78	2.1 84	2.2 89	2.4 94
- 7.8	1.7 68	1.9 73	2.0 79	2.1 84	2.4 89
- 7.6	1.6 63	1.8 68	1.9 73	2.0 78	2.2 84
- 7.4	1.5 58	1.7 63	1.8 69	1.9 73	2.1 79
- 7.2	1.4 54	1.6 59	1.7 64	1.8 69	2.0 74

# ВОДА

Сухой термометр	Смоченный термометр: (вода)				
	— 9.0	— 8.8	— 8.6	— 8.4	— 8.2
— 7.0	1.3 49	1.5 54	1.6 59	1.7 64	1.9 69
— 6.8	1.2 45	1.4 50	1.5 55	1.6 59	1.8 64
— 6.6	1.1 41	1.3 45	1.4 50	1.5 55	1.7 60
— 6.4	1.0 36	1.2 41	1.3 46	1.4 51	1.6 55
— 6.2	0.9 33	1.1 37	1.2 42	1.3 46	1.5 51
— 6.0	0.8 29	1.0 33	1.1 38	1.2 42	1.4 47
— 5.8	0.7 25	0.9 29	1.0 34	1.1 38	1.3 43
— 5.6		0.8 25	0.9 30	1.0 34	1.2 39
— 5.4			0.8 26	0.9 31	1.1 35
— 5.2				0.8 27	1.0 31
— 5.0					0.9 28
	— 8.0	— 7.8	— 7.6	— 7.4	— 7.2
— 8.0	2.5 100				
— 7.8	2.4 95	2.6 100			
— 7.6	2.3 89	2.5 95	2.6 100		
— 7.4	2.2 84	2.4 89	2.5 95	2.6 100	
— 7.2	2.1 79	2.3 84	2.4 90	2.5 95	2.7 100
— 7.0	2.0 74	2.2 79	2.3 85	2.4 90	2.6 95
— 6.8	1.9 70	2.1 75	2.2 80	2.3 85	2.5 90
— 6.6	1.8 65	2.0 70	2.1 75	2.2 80	2.4 85
— 6.4	1.7 60	1.9 65	2.0 70	2.1 75	2.0 80
— 6.2	1.6 56	1.8 61	1.9 66	2.0 71	2.2 75
— 6.0	1.5 52	1.7 56	1.8 61	1.9 66	2.1 71
— 5.8	1.4 48	1.6 52	1.7 57	1.8 62	2.0 66
— 5.6	1.3 44	1.5 48	1.6 53	1.7 57	1.9 62
— 5.4	1.2 40	1.4 44	1.5 49	1.6 53	1.8 58
— 5.2	1.1 36	1.3 40	1.4 45	1.5 49	1.7 54

Сухой термометр	Смоченный термометр (вода)				
	— 8.0	— 7.8	— 7.6	— 7.4	— 7.2
— 5.0	1.0 32	1.2 37	1.3 41	1.4 45	1.6 50
— 4.8	0.9 29	1.1 33	1.2 37	1.3 42	1.5 46
— 4.6	0.8 25	1.0 29	1.1 34	1.2 38	1.4 42
— 4.4		0.9 26	1.0 30	1.1 34	1.3 39
— 4.2			0.9 26	1.0 34	1.2 35
— 4.0				0.9 28	1.1 32
— 3.8					1.0 28
	— 7.0	— 6.8	— 6.6	— 6.4	— 6.2
— 7.0	2.7 100				
— 6.8	2.6 95	2.8 100			
— 6.6	2.5 90	2.7 95	2.8 100		
— 6.4	2.4 85	2.6 90	2.7 95	2.9 100	
— 6.2	2.3 80	2.5 85	2.6 90	2.8 95	2.9 100
— 6.0	2.2 76	2.4 80	2.5 85	2.7 90	2.8 95
— 5.8	2.1 71	2.3 76	2.4 81	2.6 86	2.7 90
— 5.6	2.0 67	2.2 71	2.3 76	2.5 81	2.6 85
— 5.4	1.9 63	2.1 67	2.2 72	2.4 77	2.5 81
— 5.2	1.8 58	2.0 63	2.1 68	2.3 72	2.4 77
— 5.0	1.7 54	1.9 59	2.0 63	2.2 68	2.3 72
— 4.8	1.6 50	1.8 55	1.9 59	2.1 64	2.2 68
— 4.6	1.5 47	1.7 51	1.8 56	2.0 60	2.1 64
— 4.4	1.4 43	1.6 47	1.7 52	1.9 56	2.0 60
— 4.2	1.3 39	1.5 43	1.6 48	1.8 52	1.9 56
— 4.0	1.2 36	1.4 40	1.5 44	1.7 48	1.8 52
— 3.8	1.1 32	1.3 36	1.4 41	1.6 45	1.7 49
— 3.6	1.0 29	1.2 33	1.3 37	1.5 41	1.6 45
— 3.4	0.9 26	1.1 30	1.2 34	1.4 38	1.5 42
— 3.2		1.0 26	1.1 31	1.3 35	1.4 38
— 3.0			1.0 27	1.2 31	1.3 35
— 2.8				1.1 28	1.2 32
— 2.6					1.1 29

# ВОДА

Сухой термометр	Смоченный термометр (вода)				
	— 6.0	— 5.8	— 5.6	— 5.4	— 5.2
— 6.0	2.9 100				
— 5.8	2.8 95	3.0 100			
— 5.6	2.7 90	2.9 95	3.0 100		
— 5.4	2.6 86	2.8 91	2.9 95	3.1 100	
— 5.2	2.5 81	2.7 86	2.8 91	3.0 95	3.1 100
— 5.0	2.4 77	2.6 81	2.7 86	2.9 91	3.0 95
— 4.8	2.3 73	2.5 77	2.6 82	2.8 86	2.9 91
— 4.6	2.2 69	2.4 73	2.5 78	2.7 82	2.8 87
— 4.4	2.1 65	2.3 69	2.4 73	2.6 78	2.7 82
— 4.2	2.0 61	2.2 65	2.2 69	2.5 74	2.6 78
— 4.0	1.9 57	2.1 61	2.2 65	2.4 70	2.5 74
— 3.8	1.8 53	2.0 57	2.1 62	2.3 66	2.4 70
— 3.6	1.7 49	1.9 53	2.0 58	2.2 62	2.3 66
— 3.4	1.6 46	1.8 50	1.9 54	2.1 58	2.2 62
— 3.2	1.5 43	1.7 46	1.8 51	2.0 54	2.1 59
— 3.0	1.4 39	1.6 43	1.7 47	1.9 51	2.0 55
— 2.8	1.3 36	1.5 40	1.6 44	1.8 47	1.9 51
— 2.6	1.2 33	1.4 36	1.5 40	1.7 44	1.8 48
— 2.4	1.1 30	1.3 33	1.4 37	1.6 41	1.7 45
— 2.2	1.0 27	1.2 30	1.3 34	1.5 38	1.6 42
— 2.0		1.1 27	1.2 31	1.4 35	1.5 38
— 1.8			1.1 28	1.3 32	1.4 35
— 1.6				1.2 29	1.3 32
— 1.4					1.2 29
— 5.0		— 4.8	— 4.6	— 4.4	— 4.2
— 5.0	3.2 100				
— 4.8	3.1 95	3.2 100			
— 4.6	3.0 91	3.1 96	3.3 100		
— 4.4	2.9 87	3.0 91	3.2 95	3.3 100	
— 4.2	2.8 82	2.9 87	3.1 91	3.2 96	3.4 100

Сухой термометр	Смоченный термометр (вода)				
	— 5.0	— 4.8	— 4.6	— 4.4	— 4.2
— 4.0	2.7 78	2.8 83	3.0 87	3.1 91	3.3 96
— 3.8	2.6 74	2.7 79	2.9 83	3.0 87	3.2 91
— 3.6	2.5 70	2.6 74	2.8 78	2.9 83	3.1 87
— 3.4	2.4 66	2.5 71	2.7 75	2.8 79	3.0 83
— 3.2	2.3 63	2.4 67	2.6 71	2.7 75	2.9 79
— 3.0	2.2 59	2.3 63	2.5 67	2.6 71	2.8 75
— 2.8	2.1 55	2.2 60	2.4 63	2.5 67	2.7 71
— 2.6	2.0 52	2.1 56	2.3 60	2.4 64	2.6 68
— 2.4	1.9 49	2.0 53	2.2 56	2.3 60	2.5 64
— 2.2	1.8 45	1.9 49	2.1 53	2.2 57	2.4 61
— 2.0	1.7 42	1.8 46	2.0 49	2.1 53	2.3 57
— 1.8	1.6 39	1.7 43	1.9 46	2.0 50	2.2 54
— 1.6	1.5 36	1.6 40	1.8 43	1.9 47	2.1 50
— 1.4	1.4 33	1.5 37	1.7 40	1.8 44	2.0 47
— 1.2	1.3 30	1.4 34	1.6 37	1.7 41	1.9 44
— 1.0	1.2 27	1.3 31	1.5 34	1.6 38	1.8 41
— 0.8	1.1 25	1.2 28	1.4 31	1.5 35	1.7 38
— 0.6	1.0 22	1.1 26	1.3 29	1.4 32	1.6 36
— 0.4		1.0 23	1.2 26	1.3 29	1.5 33
— 0.2			1.1 24	1.2 27	1.4 30
0.0				1.1 24	1.3 28
+ 0.2					1.2 25
— 4.0	— 3.8	— 3.6	— 3.4	— 3.2	
— 4.0	3.4 100				
— 3.8	3.3 96	3.5 100			
— 3.6	3.2 91	3.4 95	3.5 100		
— 3.4	3.1 87	3.3 91	3.4 96	3.6 100	
— 3.2	3.0 83	3.2 87	3.3 92	3.5 96	3.6 100





Сухой термометр	Смоченный термометр (вода)				
	— 3.0	— 2.8	— 2.6	— 2.4	— 2.2
— 2.0	3.2 80	3.3 84	3.5 88	3.6 92	3.8 96
— 1.8	3.1 77	3.2 80	3.4 84	3.5 88	3.7 92
— 1.6	3.0 73	3.1 77	3.3 81	3.4 84	3.6 88
— 1.4	2.9 70	3.0 73	3.2 77	3.3 81	3.5 85
— 1.2	2.8 66	2.9 70	3.1 74	3.2 77	3.4 81
— 1.0	2.7 63	2.8 66	3.0 70	3.1 74	3.3 77
— 0.8	2.6 60	2.7 63	2.9 67	3.0 70	3.2 74
— 0.6	2.5 57	2.6 60	2.8 64	2.9 67	3.1 71
— 0.4	2.4 53	2.5 57	2.7 60	2.8 64	3.0 67
— 0.2	2.3 51	2.4 54	2.6 57	2.7 61	2.9 64
0.0	2.2 48	2.3 51	2.5 54	2.6 58	2.8 61
0.2	2.1 45	2.2 48	2.4 51	2.5 55	2.7 58
0.4	2.0 42	2.1 45	2.3 49	2.4 52	2.6 55
0.6	1.9 39	2.0 42	2.2 46	2.3 49	2.5 52
0.8	1.8 37	1.9 40	2.1 43	2.2 46	2.4 49
1.0	1.7 34	1.8 37	2.0 40	2.1 43	2.3 47
1.2	1.6 32	1.7 35	1.9 38	2.0 41	2.2 44
1.4	1.5 29	1.6 32	1.8 35	1.9 38	2.1 42
1.6	1.4 27	1.5 30	1.7 33	1.8 36	2.0 39
1.8	1.3 25	1.4 27	1.6 31	1.7 33	1.9 36
2.0	1.2 22	1.3 25	1.5 28	1.6 31	1.8 34
2.2		1.2 23	1.4 26	1.5 29	1.7 32
2.4			1.3 24	1.4 26	1.6 29
2.6				1.3 24	1.5 27
2.8					1.4 25
— 2.0					
— 1.8					
— 1.6					
— 1.4					
— 1.2					
— 2.0	4.0 100				
— 1.8	3.9 96	4.0 100			
— 1.6	3.8 92	3.9 96	4.1 100		
— 1.4	3.8 88	3.8 92	4.0 96	4.1 100	
— 1.2	3.6 85	3.7 89	3.9 92	4.0 96	4.2 00

# ВОДА

Сухой термометр	Смоченный термометр (вода)				
	- 2.0	- 1.8	- 1.6	- 1.4	- 1.2
- 1.0	3.5 81	3.6 85	3.8 89	3.9 92	4.1 96
- 0.8	3.4 78	3.5 81	3.7 85	3.8 89	4.0 93
- 0.6	3.3 74	3.4 78	3.6 82	3.7 85	3.9 89
- 0.4	3.2 71	3.3 75	3.5 78	3.6 82	3.8 85
- 0.2	3.1 68	3.2 71	3.4 75	3.5 78	3.7 82
0.0	3.0 65	3.1 68	3.3 72	3.4 75	3.6 79
0.2	2.9 62	3.0 65	3.2 68	3.3 72	3.5 75
0.4	2.8 59	2.9 62	3.1 65	3.2 69	3.4 72
0.6	2.7 56	2.8 59	3.0 62	3.1 66	3.3 69
0.8	2.6 53	2.7 56	2.9 59	3.0 63	3.2 66
1.0	2.5 50	2.6 53	2.8 57	2.9 60	3.1 63
1.2	2.4 47	2.5 51	2.7 54	2.8 57	3.0 60
1.4	2.3 45	2.4 48	2.6 51	2.7 54	2.9 57
1.6	2.2 42	2.3 45	2.5 48	2.6 51	2.8 54
1.8	2.1 40	2.2 43	2.4 46	2.5 49	2.7 52
2.0	2.0 37	2.1 40	2.3 43	2.4 46	2.6 49
2.2	1.9 35	2.0 38	2.2 41	2.3 44	2.5 47
2.4	1.8 32	1.9 35	2.1 38	2.2 41	2.4 44
2.6	1.7 30	1.8 33	2.0 36	2.1 39	2.3 42
2.8	1.6 28	1.7 31	1.9 34	2.0 36	2.2 39
3.0	1.5 26	1.6 29	1.8 31	1.9 34	2.1 37
3.2	1.4 24	1.5 26	1.7 29	1.8 32	2.0 35
3.4	1.3 22	1.4 24	1.6 27	1.7 30	1.9 33
3.6		1.3 22	1.5 25	1.6 28	1.8 30
3.8			1.4 23	1.5 26	1.7 28
4.0				1.4 24	1.6 26
4.2					1.5 24

Сухой термометр	Смоченный термометр (вода)				
	— 1.0	— 0.8	— 0.6	— 0.4	— 0.2
— 1.0	4.3 100				
— 0.8	4.2 96	4.3 100			
— 0.6	4.1 93	4.2 96	4.4 100		
— 0.4	4.0 89	4.1 93	4.3 96	4.5 100	
— 0.2	3.9 86	4.0 89	4.2 93	4.4 96	4.5 100
0.0	3.8 82	3.9 86	4.1 89	4.3 93	4.4 96
0.2	3.7 79	3.8 82	4.0 86	4.2 89	4.3 93
0.4	3.6 76	3.7 79	3.9 82	4.1 86	4.2 89
0.6	3.5 72	3.6 76	3.8 79	4.0 83	4.1 86
0.8	3.4 69	3.5 73	3.7 76	3.9 79	4.0 83
1.0	3.3 66	3.4 70	3.6 73	3.8 76	3.9 79
1.2	3.2 63	3.3 67	3.5 70	3.7 73	3.8 76
1.4	3.1 60	3.2 64	3.4 67	3.6 70	3.7 73
1.6	3.0 58	3.1 61	3.3 64	3.5 67	3.6 70
1.8	2.9 55	3.0 58	3.2 61	3.4 64	3.5 67
2.0	2.8 52	2.9 55	3.1 58	3.3 61	3.4 64
2.2	2.7 50	2.8 53	3.0 56	3.2 59	3.3 62
2.4	2.6 47	2.7 50	2.9 53	3.1 56	3.2 59
2.6	2.5 45	2.6 47	2.8 50	3.0 53	3.1 56
2.8	2.4 42	2.5 45	2.7 48	2.9 51	3.0 54
3.0	2.3 40	2.4 43	2.6 45	2.8 48	2.9 51
3.2	2.2 38	2.3 40	2.5 43	2.7 46	2.8 49
3.4	2.1 35	2.2 38	2.4 41	2.6 44	2.7 46
3.6	2.0 33	2.1 36	2.3 39	2.5 41	2.6 44
3.8	1.9 31	2.0 34	2.2 36	2.4 39	2.5 42
4.0	1.8 29	1.9 32	2.1 34	2.3 37	2.4 40
4.2	1.7 27	1.8 29	2.0 32	2.2 35	2.3 37
4.4	1.6 25	1.7 27	1.9 30	2.1 33	2.2 35
4.6	1.5 23	1.6 26	1.8 28	2.0 31	2.1 33
4.8		1.5 24	1.7 26	1.9 29	2.0 31
5.0			1.6 24	1.8 27	1.9 29
5.2				1.7 25	1.8 27
5.4					1.7 25

Сухой термометр	Смоченный термометр				
	0.0	+ 0.2	+ 0.4	+ 0.6	+ 0.8
0.0	4.6 100				
0.2	4.5 96	4.7 100			
0.4	4.4 93	4.6 97	4.7 100		
0.6	4.3 90	4.5 93	4.6 96	4.8 100	
0.8	4.2 86	4.4 90	4.5 93	4.7 96	4.9 100
1.0	4.1 83	4.3 86	4.4 90	4.6 93	4.8 97
1.2	4.0 80	4.2 83	4.3 86	4.5 90	4.7 93
1.4	3.9 77	4.1 80	4.2 83	4.4 87	4.6 90
1.6	3.8 74	4.0 77	4.1 80	4.3 83	4.5 87
1.8	3.7 71	3.9 74	4.0 77	4.2 80	4.4 83
2.0	3.6 68	3.8 71	3.9 74	4.1 77	4.3 80
2.2	3.5 65	3.7 68	3.8 71	4.0 74	4.2 77
2.4	3.4 62	3.6 65	3.7 68	3.9 71	4.1 74
2.6	3.3 59	3.5 62	3.6 65	3.8 68	4.0 72
2.8	3.2 57	3.4 60	3.5 63	3.7 66	3.9 69
3.0	3.1 54	3.3 57	3.4 60	3.6 63	3.8 66
3.2	3.0 52	3.2 55	3.3 57	3.5 60	3.7 63
3.4	2.9 49	3.1 52	3.2 55	3.4 58	3.6 61
3.6	2.8 47	3.0 50	3.1 53	3.3 55	3.5 58
3.8	2.7 45	2.9 48	3.0 50	3.2 53	3.4 56
4.0	2.6 42	2.8 45	2.9 48	3.1 51	3.3 53
4.2	2.5 40	2.7 43	2.8 46	3.0 48	3.2 51
4.4	2.4 38	2.6 41	2.7 43	2.9 46	3.1 49
4.6	2.3 36	2.5 39	2.6 41	2.8 44	3.0 46
4.8	2.2 34	2.4 36	2.5 39	2.7 42	2.9 44
5.0	2.1 32	2.3 34	2.4 37	2.6 40	2.8 42
5.2	2.0 30	2.2 32	2.3 35	2.5 37	2.7 40
5.4	1.9 28	2.1 31	2.2 33	2.4 35	2.6 38
5.6	1.8 26	2.0 29	2.1 31	2.3 33	2.5 36
5.8	1.7 24	1.9 27	2.0 29	2.2 32	2.4 34
6.0	1.6 23	1.8 25	1.9 27	2.1 30	2.3 32
6.2	1.5 21	1.7 23	1.8 26	2.0 28	2.2 30
6.4	1.4 19	1.6 22	1.7 24	1.9 26	2.1 29
6.6	1.3 18	1.5 20	1.6 22	1.8 24	2.0 27
6.8	1.2 16	1.4 18	1.5 20	1.7 23	1.9 25

Сухой термометр	Смоченный термометр				
	0.0	+ 0.2	+ 0.4	+ 0.6	+ 0.8
7.0	1.1 14	1.3 17	1.4 19	1.6 21	1.8 23
7.2	1.0 13	1.2 15	1.3 17	1.5 20	1.7 22
7.4	0.9 11	1.1 14	1.2 16	1.4 18	1.6 20
	+ 1.0	+ 0.2	+ 1.4	+ 1.6	+ 1.8
1.0	4.9 100				
1.2	4.8 97	5.0 100			
1.4	4.7 93	4.9 97	5.1 100		
1.6	4.6 90	4.8 93	5.0 96	5.1 100	
1.8	4.5 87	4.7 90	4.9 93	5.0 97	5.2 100
2.0	4.4 84	4.6 87	4.8 90	4.9 93	5.1 97
2.2	4.3 81	4.5 84	4.7 87	4.8 90	5.0 93
2.4	4.2 78	4.4 81	4.6 84	4.7 87	4.9 90
2.6	4.1 75	4.3 78	4.5 81	4.6 84	4.8 87
2.8	4.0 72	4.2 75	4.4 78	4.5 81	4.7 84
3.0	3.9 69	4.1 72	4.3 75	4.4 78	4.6 81
3.2	3.8 66	4.0 69	4.2 72	4.3 75	4.5 78
3.4	3.7 64	3.9 67	4.1 70	4.2 73	4.4 76
3.6	3.6 61	3.8 64	4.0 67	4.1 70	4.3 73
3.8	3.5 59	3.7 62	3.9 64	4.0 67	4.2 70
4.0	3.4 56	3.6 59	3.8 62	3.9 65	4.1 67
4.2	3.3 54	3.5 57	3.7 59	3.8 62	4.0 65
4.4	3.2 51	3.4 54	3.6 57	3.7 60	3.9 62
4.6	3.1 49	3.3 52	3.5 54	3.6 57	3.8 60
4.8	3.0 47	3.2 50	3.4 52	3.5 55	3.7 58
5.0	2.9 45	3.1 47	3.3 50	3.4 53	3.6 55
5.2	2.8 43	3.0 45	3.2 48	3.3 50	3.5 53
5.4	2.7 41	2.9 43	3.1 46	3.2 48	3.4 51
5.6	2.6 38	2.8 41	3.0 43	3.1 46	3.3 49
5.8	2.5 37	2.7 39	2.9 41	3.0 44	3.2 47

Сухой термометр	Смоченный термометр				
	1.0	+ 1.2	+ 1.4	+ 1.6	+ 1.8
6.0	2.4 35	2.6 37	2.8 39	2.9 42	3.1 44
6.2	2.3 33	2.5 35	2.7 38	2.8 40	3.0 42
6.4	2.2 31	2.4 33	2.6 36	2.7 38	2.9 40
6.6	2.1 29	2.3 31	2.5 34	2.6 36	2.8 39
6.8	2.0 27	2.2 30	2.4 32	2.5 34	2.7 37
7.0	1.9 26	2.1 28	2.3 30	2.4 33	2.6 35
7.2	1.8 24	2.0 26	2.2 28	2.3 31	2.5 33
7.4	1.7 22	1.9 25	2.1 27	2.2 29	2.4 31
7.6	1.6 21	1.8 23	2.0 25	2.1 27	2.3 30
7.8	1.5 19	1.7 21	1.9 24	2.0 26	2.2 28
8.0	1.4 18	1.6 20	1.8 22	1.9 24	2.1 26
8.2	1.3 16	1.5 18	1.7 20	1.8 23	2.0 25
8.4	1.2 15	1.4 17	1.6 19	1.7 21	1.9 23
8.6	1.1 13	1.3 15	1.5 17	1.6 20	1.8 22
8.8	1.0 12	1.2 14	1.4 16	1.5 18	1.7 20
	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8
2.0	5.3 100				
2.2	5.2 97	5.4 100			
2.4	5.1 94	5.3 97	5.4 100		
2.6	5.0 90	5.2 93	5.3 97	5.5 100	
2.8	4.9 87	5.1 90	5.2 94	5.4 97	5.6 100
3.0	4.8 84	5.0 87	5.1 90	5.3 94	5.5 97
3.2	4.7 81	4.9 84	5.0 88	5.2 91	5.4 94
3.4	4.6 79	4.8 82	4.9 85	5.1 88	5.3 91
3.6	4.5 76	4.7 79	4.8 82	5.0 85	5.2 88
3.8	4.4 73	4.6 76	4.7 79	4.9 82	5.1 85
4.0	4.3 70	4.5 73	4.6 76	4.8 79	5.0 82
4.2	4.2 68	4.4 71	4.5 74	4.7 76	4.9 79
4.4	4.1 65	4.3 68	4.4 71	4.6 74	4.8 77
4.6	4.0 63	4.2 66	4.3 68	4.5 71	4.7 74
4.8	3.9 60	4.1 63	4.2 66	4.4 69	4.6 71

Сухой термометр	Смоченный термометр				
	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8
5.0	3.8 58	4.0 61	4.1 63	4.3 66	4.5 69
5.2	3.7 56	3.9 58	4.0 61	4.2 64	4.4 66
5.4	3.6 54	3.8 56	3.9 59	4.1 61	4.3 64
5.6	3.5 51	3.7 54	3.8 56	4.0 59	4.2 62
5.8	3.4 49	3.6 52	3.7 54	3.9 57	4.1 59
6.0	3.3 47	3.5 49	3.6 52	3.8 55	4.0 57
6.2	3.2 45	3.4 47	3.5 50	3.7 52	3.9 55
6.4	3.1 43	3.3 45	3.4 48	3.6 50	3.8 53
6.6	3.0 41	3.2 43	3.3 46	3.5 48	3.7 51
6.8	2.9 39	3.1 41	3.2 44	3.4 46	3.6 49
7.0	2.8 37	3.0 40	3.1 42	3.3 44	3.5 47
7.2	2.7 35	2.9 38	3.0 40	3.2 42	3.4 45
7.4	2.6 34	2.8 36	2.9 38	3.1 41	3.3 43
7.6	2.5 32	2.7 34	2.8 36	3.0 39	3.2 41
7.8	2.4 30	2.6 32	2.7 35	2.9 37	3.1 39
8.0	2.3 29	2.5 31	2.6 33	2.8 35	3.0 37
8.2	2.2 27	2.4 29	2.5 31	2.7 33	2.9 36
8.4	2.1 25	2.3 27	2.4 30	2.6 32	2.8 34
8.6	2.0 24	2.2 26	2.3 28	2.5 30	2.7 32
8.8	1.9 22	2.1 24	2.2 26	2.4 29	2.6 31
9.0	1.8 21	2.0 23	2.1 25	2.3 27	2.5 29
9.2	1.7 19	1.9 21	2.0 23	2.2 26	2.4 28
9.4	1.6 18	1.8 20	1.9 22	2.1 24	2.3 26
9.6	1.5 17	1.7 19	1.8 21	2.0 23	2.2 25
9.8	1.4 15	1.6 17	1.7 19	1.9 21	2.1 23
10.0	1.3 14	1.5 16	1.6 18	1.8 20	2.0 22
10.2	1.2 13	1.4 15	1.5 17	1.7 18	1.9 20
10.4	1.1 12	1.3 13	1.4 15	1.6 17	1.8 19



Сухой термометр.	Смоченный термометр				
	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8
3.0	5.7 100				
3.2	5.6 97	5.8 100			
3.4	5.5 94	5.7 97	5.8 100		
3.6	5.4 91	5.6 94	5.7 97	5.9 100	
3.8	5.3 88	5.5 91	5.6 94	5.8 97	6.0 100
4.0	5.2 85	5.4 88	5.5 91	5.7 94	5.9 97
4.2	5.1 82	5.3 85	5.4 88	5.6 91	5.8 94
4.4	5.0 80	5.2 82	5.3 85	5.5 88	5.7 91
4.6	4.9 77	5.1 80	5.2 83	5.4 85	5.6 88
4.8	4.8 74	5.0 77	5.1 80	5.3 83	5.5 85
5.0	4.7 72	4.9 74	5.0 77	5.2 80	5.4 83
5.2	4.6 69	4.8 72	4.9 75	5.1 77	5.3 80
5.4	4.5 67	4.7 69	4.8 72	5.0 75	5.2 77
5.6	4.4 64	4.6 67	4.7 70	4.9 72	5.1 75
5.8	4.3 62	4.5 65	4.6 67	4.8 70	5.0 72
6.0	4.2 60	4.4 62	4.5 65	4.7 67	4.9 70
6.2	4.1 58	4.3 60	4.4 63	4.6 65	4.8 68
6.4	4.0 55	4.2 58	4.3 60	4.5 63	4.7 65
6.6	3.9 53	4.1 56	4.2 58	4.4 61	4.6 63
6.8	3.8 51	4.0 54	4.1 56	4.3 58	4.5 61
7.0	3.7 49	3.9 52	4.0 54	4.2 56	4.4 59
7.2	3.6 47	3.8 49	3.9 52	4.1 54	4.3 57
7.4	3.5 45	3.7 48	3.8 50	4.0 52	4.2 55
7.6	3.4 43	3.6 46	3.7 48	3.9 50	4.1 52
7.8	3.3 41	3.5 44	3.6 46	3.8 48	4.0 51
8.0	3.2 40	3.4 42	3.5 44	3.7 46	3.9 49
8.2	3.1 38	3.3 40	3.4 42	3.6 45	3.8 47
8.4	3.0 36	3.2 38	3.3 41	3.5 43	3.7 45
8.6	2.9 34	3.1 37	3.2 39	3.4 41	3.6 43
8.8	2.8 33	3.0 35	3.1 37	3.3 39	3.5 41
9.0	2.7 31	2.9 33	3.0 35	3.2 38	3.4 40
9.2	2.6 30	2.8 32	2.9 34	3.1 36	3.3 38
9.4	2.5 28	2.7 30	2.8 32	3.0 34	3.2 36
9.6	2.4 27	2.6 29	2.7 31	2.9 33	3.1 35
9.8	2.3 25	2.5 27	2.6 29	2.8 31	3.0 33

Сухой термометр	Смоченный термометр				
	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8
10.0	2.2 24	2.4 26	2.5 28	2.7 30	2.9 32
10.2	2.1 22	2.3 24	2.4 26	2.6 28	2.8 30
10.4	2.0 21*	2.2 23	2.3 25	2.5 27	2.7 29
10.6	1.9 20	2.1 22	2.2 23	2.4 25	2.6 27
10.8	1.8 18	2.0 20	2.1 22	2.3 24	2.5 26
11.0	1.7 17	1.9 19	2.0 21	2.2 23	2.4 24
11.2	1.6 16	1.8 18	1.9 20	2.1 21	2.3 23
11.4	1.5 15	1.7 16	1.8 18	2.0 20	2.2 22
11.6	1.4 14	1.6 15	1.7 17	1.9 19	2.1 21
11.8	1.3 12	1.5 14	1.6 16	1.8 18	2.0 19
	4.0	4.2	4.4	4.6	4.8
4.0	6.1 100				
4.2	6.0 97	6.2 100			
4.4	5.9 94	6.1 97	6.3 100		
4.6	5.8 91	6.0 94	6.2 97	6.4 100	
4.8	5.7 88	5.9 91	6.1 94	6.3 97	6.4 100
5.0	5.6 86	5.8 88	6.0 91	6.2 94	6.3 97
5.2	5.5 83	5.7 86	5.9 89	6.1 91	6.2 94
5.4	5.4 80	5.6 83	6.8 86	6.0 89	6.1 92
5.6	5.3 78	5.5 80	5.7 83	5.9 86	6.0 89
5.8	5.2 75	5.4 78	5.6 81	5.8 83	5.9 86
6.0	5.1 73	5.3 75	5.5 78	5.7 81	5.8 83
6.2	5.0 70	5.2 73	5.4 76	5.6 78	5.7 81
6.4	4.9 68	5.1 71	5.3 73	5.5 76	5.6 78
6.6	4.8 64	5.0 68	5.2 71	5.4 73	5.5 76
6.8	4.7 63	4.9 66	5.1 68	5.3 71	5.4 74
7.0	4.6 61	4.8 64	5.0 66	5.2 69	5.3 71
7.2	4.5 59	4.7 61	4.9 64	5.1 66	5.2 68
7.4	4.4 57	4.6 59	4.8 62	5.0 64	5.1 67
7.6	4.3 55	4.5 57	4.7 60	4.9 62	5.0 65
7.8	4.2 53	4.4 55	4.6 58	4.8 60	4.9 62

Сухой термометр	Смоченный термометр				
	4.0	4.2	4.4	4.6	4.8
8.0	4.1 51	4.3 53	4.5 56	4.7 58	4.8 60
8.2	4.0 49	4.2 51	4.4 54	4.6 56	4.7 58
8.4	3.9 47	4.1 49	4.3 52	4.5 54	4.6 56
8.6	3.8 45	4.0 47	4.2 50	4.4 52	4.5 54
8.8	3.7 44	3.9 46	4.1 48	4.3 50	4.4 52
9.0	3.6 42	3.8 44	4.0 46	4.2 48	4.3 51
9.2	3.5 40	3.7 42	3.9 44	4.1 47	4.2 49
9.4	3.4 38	3.6 40	3.8 43	4.0 45	4.1 47
9.6	3.3 37	3.5 39	3.7 41	3.9 43	4.0 45
9.8	3.2 35	3.4 37	3.6 39	3.8 41	3.9 43
10.0	3.1 34	3.3 36	3.5 38	3.7 40	3.8 42
10.2	3.0 32	3.2 34	3.4 36	3.6 38	3.7 40
10.4	2.9 31	3.1 33	3.3 35	3.5 37	3.6 39
10.6	2.8 29	3.0 31	3.2 33	3.4 35	3.5 37
10.8	2.7 28	2.9 30	3.1 32	3.3 34	3.4 36
11.0	2.6 26	2.8 28	3.0 30	3.2 32	3.3 34
11.2	2.5 25	2.7 27	2.9 29	3.1 31	3.2 33
11.4	2.4 24	2.6 26	2.8 27	3.0 29	3.1 31
11.6	2.3 22	2.5 24	2.7 26	2.9 28	3.0 30
11.8	2.2 21	2.4 23	2.6 25	2.8 27	2.9 28
12.0	2.1 20	2.3 22	2.5 23	2.7 25	2.8 27
12.2	2.0 19	2.2 20	2.4 22	2.6 24	2.7 26
12.4	1.9 18	2.1 19	2.3 21	2.5 23	2.6 25
12.6	1.8 16	2.0 18	2.2 20	2.4 22	2.5 23
12.8	1.7 15	1.9 17	2.1 19	2.3 20	2.4 22
13.0	1.6 14	1.8 16	2.0 18	2.2 19	2.3 21
13.2	1.5 13	1.7 15	1.9 16	2.1 18	2.2 20
13.4	1.4 12	1.6 14	1.8 15	2.0 17	2.1 19

Сухой термометр	Смоченный термометр				
	5.0	5.2	5.4	5.6	5.8

5.0	6.5 100				
5.2	6.4 97	6.6 100			
5.4	6.3 94	6.5 97	6.7 100		
5.6	6.2 91	6.4 94	6.6 97	6.8 100	
5.8	6.1 89	6.3 92	6.5 94	6.7 97	6.9 100
6.0	6.0 86	6.2 89	6.4 92	6.6 94	6.8 97
6.2	5.9 84	6.1 86	6.3 89	6.5 92	6.7 94
6.4	5.8 81	6.0 84	6.2 86	6.4 89	6.6 92
6.6	5.7 79	5.9 81	6.1 84	6.3 87	6.5 89
6.8	5.6 76	5.8 79	6.0 81	6.2 84	6.4 87
7.0	5.5 74	5.7 76	5.9 79	6.1 82	6.3 84
7.2	5.4 71	5.6 74	5.8 76	6.0 79	6.2 82
7.4	5.3 69	5.5 72	5.7 74	5.9 77	6.1 79
7.6	5.2 67	5.4 69	5.6 72	5.8 74	6.0 77
7.8	5.1 65	5.3 67	5.5 70	5.7 72	5.9 75
8.0	5.0 63	5.2 65	5.4 67	5.6 70	5.8 72
8.2	4.9 61	5.1 63	5.3 65	5.5 68	5.7 70
8.4	4.8 59	5.0 61	5.2 63	5.4 66	5.6 68
8.6	4.7 57	4.9 59	5.1 61	5.3 64	5.5 66
8.8	4.6 55	4.8 57	5.0 59	5.2 62	5.4 64
9.0	4.5 53	4.7 55	4.9 57	5.1 60	5.3 62
9.2	4.4 51	4.6 53	4.8 55	5.0 58	5.2 60
9.4	4.3 49	4.5 51	4.7 53	4.9 56	5.1 58
9.6	4.2 47	4.4 49	4.6 52	4.8 54	5.0 56
9.8	4.1 46	4.3 48	4.5 50	4.7 52	4.9 54
10.0	4.0 44	4.2 46	4.4 48	4.6 50	4.8 52
10.2	3.9 42	4.1 44	4.3 46	4.5 48	4.7 51
10.4	3.8 41	4.0 43	4.2 45	4.4 47	4.6 49
10.6	3.7 39	3.9 41	4.1 43	4.3 45	4.5 47
10.8	3.6 38	3.8 39	4.0 41	4.2 43	4.4 45

Сухой термометр	Смоченный термометр				
	5.0	5.2	5.4	5.6	5.8
11.0	3.5 36	3.7 38	3.9 40	4.1 42	4.3 44
11.2	3.4 35	3.6 36	3.8 38	4.0 40	4.2 42
11.4	3.3 33	3.5 35	3.7 37	3.9 39	4.1 41
11.6	3.2 32	3.4 33	3.6 35	3.8 37	4.0 39
11.8	3.1 30	3.3 32	3.5 34	3.7 36	3.9 38
12.0	3.0 29	3.2 31	3.4 33	3.6 34	3.8 36
12.2	2.9 28	3.1 29	3.3 31	3.5 33	3.7 35
12.4	2.8 26	3.0 28	3.2 30	3.4 32	3.6 33
12.6	2.7 25	2.9 27	3.1 29	3.3 30	3.5 32
12.8	2.6 24	2.8 26	3.0 27	3.2 29	3.4 31
13.0	2.5 23	2.7 24	2.9 26	3.1 28	3.3 29
13.2	2.4 21	2.6 23	2.8 25	3.0 27	3.2 28
13.4	2.3 20	2.5 22	2.7 24	2.9 25	3.1 27
13.6	2.2 19	2.4 21	2.6 22	2.8 24	3.0 26
13.8	2.1 18	2.3 20	2.5 21	2.7 23	2.9 25
14.0	2.0 17	2.2 19	2.4 20	2.6 22	2.8 23
14.2	1.9 16	2.1 18	2.3 19	2.5 21	2.7 22
14.4	1.8 15	2.0 16	2.2 18	2.4 20	2.6 21
14.6	1.7 14	1.9 15	2.1 17	2.3 19	2.5 20
14.8	1.6 13	1.8 14	2.0 16	2.2 18	2.4 19
15.0	1.5 12	1.7 14	1.9 15	2.1 17	2.3 18
15.2	1.4 11	1.6 13	1.8 14	2.0 16	2.2 17
15.4	1.3 10	1.5 12	1.7 13	1.9 15	2.1 16
15.6	1.2 9	1.4 11	1.6 12	1.8 14	2.0 15
15.8	1.1 8	1.3 10	1.5 11	1.7 13	1.9 14
16.0	1.0 8	1.2 9	1.4 10	1.6 12	1.8 13
16.2	0.9 7	1.1 8	1.3 10	1.5 11	1.7 12
16.4	0.8 6	1.0 7	1.2 9	1.4 10	1.6 12
16.6	0.7 5	0.9 7	1.1 8	1.3 9	1.5 11
16.8	0.6 4	0.8 6	1.0 7	1.2 9	1.4 10

Сухой термометр	Смоченный термометр									
	5.0		5.2		5.4		5.6		5.8	
17.0	0.5	4	0.7	5	0.9	6	1.1	8	1.3	9
17.2	0.4	3	0.6	4	0.8	6	1.0	7	1.2	8
17.4	0.3	2	0.5	4	0.7	5	0.9	6	1.1	8
17.6	0.2	2	0.4	3	0.6	4	0.8	5	1.0	7
17.8	0.1	1	0.3	2	0.5	3	0.7	5	0.9	6
	6.0		6.2		6.4		6.6		6.8	
6.0	7.0 100									
6.2	6.9	97	7.1 100							
6.4	6.8 95		7.0 97		7.2 100					
6.6	6.7 92		6.9 95		7.1 97		7.3 100			
6.8	6.6 89		6.8 92		7.0 95		7.2 97		7.4 100	
7.0	6.5 87		6.7 89		6.9 92		7.1 95		7.3 97	
7.2	6.4 84		6.6 87		6.8 89		7.0 92		7.2 95	
7.4	6.3 82		6.5 84		6.7 87		6.9 89		7.1 92	
7.6	6.2 79		6.4 83		6.6 84		6.8 87		7.0 90	
7.8	6.1 77		6.3 80		6.5 82		6.7 85		6.9 87	
8.0	6.0 75		6.2 77		6.4 80		6.6 82		6.8 85	
8.2	5.9 73		6.1 75		6.3 77		6.5 80		6.7 82	
8.4	5.8 70		6.0 73		6.2 75		6.4 78		6.6 80	
8.6	5.7 68		5.9 70		6.1 73		6.3 75		6.5 78	
8.8	5.6 66		5.8 68		6.0 73		6.2 73		6.4 75	
9.0	5.5 64		5.7 66		5.9 69		6.1 71		6.3 73	
9.2	5.4 62		5.6 64		5.8 67		6.0 69		6.2 71	
9.4	5.3 60		5.5 62		5.7 65		5.9 67		6.1 69	
9.6	5.2 58		5.4 60		5.6 63		5.8 65		6.0 67	
9.8	5.1 56		5.3 58		5.5 61		5.7 63		5.9 65	
10.0	5.0 54		5.2 57		5.4 59		5.6 61		5.8 63	
10.2	4.9 53		5.1 55		5.3 57		5.5 59		5.7 61	
10.4	4.8 51		5.0 53		5.2 55		5.4 57		5.6 59	
10.6	4.7 49		4.9 51		5.1 53		5.3 55		5.5 57	
10.8	4.6 48		4.8 49		5.0 52		5.2 54		5.4 56	

Сухой термометр	Смоченный термометр				
	6.0	6.2	6.4	6.6	6.8
11.0	4.5 46	4.7 48	4.9 50	5.1 52	5.3 54
11.2	4.4 44	4.6 46	4.8 48	5.0 50	5.2 52
11.4	4.3 43	4.5 45	4.7 47	4.9 49	5.1 51
11.6	4.2 41	4.4 43	4.6 45	4.8 47	5.0 49
11.8	4.1 40	4.3 41	4.5 43	4.7 45	4.9 47
12.0	4.0 38	4.2 40	4.4 42	4.6 44	4.8 46
12.2	3.9 37	4.1 39	4.3 40	4.5 42	4.7 44
12.4	3.8 35	4.0 37	4.2 39	4.4 41	4.6 43
12.6	3.7 34	3.9 36	4.1 38	4.3 39	4.5 41
12.8	3.6 33	3.8 34	4.0 36	4.2 38	4.4 40
13.0	3.5 31	3.7 33	3.9 35	4.1 37	4.3 38
13.2	3.4 30	3.6 32	3.8 33	4.0 35	4.2 37
13.4	3.3 29	3.5 30	3.7 32	3.9 34	4.1 36
13.6	3.2 28	3.4 29	3.6 31	3.8 33	4.0 34
13.8	3.1 26	3.3 28	3.5 30	3.7 31	3.9 33
14.0	3.0 25	3.2 27	3.4 28	3.6 30	3.8 32
14.2	2.9 24	3.1 26	3.3 27	3.5 29	3.7 31
14.4	2.8 23	3.0 24	3.2 26	3.4 28	3.6 29
14.6	2.7 22	2.9 23	3.1 25	3.3 27	3.5 28
14.8	2.6 21	2.8 22	3.0 24	3.2 25	3.4 27
15.0	2.5 20	2.7 21	2.9 23	3.1 24	3.3 26
15.2	2.4 19	2.6 20	2.8 22	3.0 23	3.2 25
15.4	2.3 18	2.5 19	2.7 21	2.9 22	3.1 24
15.6	2.2 17	2.4 18	2.6 20	2.8 21	3.0 23
15.8	2.1 16	2.3 17	2.5 19	2.7 20	2.9 22
16.0	2.0 15	2.2 16	2.4 18	2.6 19	2.8 21
16.2	1.9 14	2.1 15	2.3 17	2.5 18	2.7 20
16.4	1.8 13	2.0 14	2.2 16	2.4 17	2.6 19
16.6	1.7 12	1.9 13	2.1 15	2.3 16	2.5 18
16.8	1.6 11	1.8 13	2.0 14	2.2 15	2.4 17
17.0	1.5 10	1.7 12	1.9 13	2.1 15	2.3 16
17.2	1.4 10	1.6 11	1.8 12	2.0 14	2.2 15
17.4	1.3 9	1.5 10	1.7 11	1.9 13	2.1 14
17.6	1.2 8	1.4 9	1.6 11	1.8 12	2.0 13
17.8	1.1 7	1.3 9	1.5 10	1.7 11	1.9 12

Сухой термометр	Смоченный термометр				
	6.0	6.2	6.4	6.6	6.8
18.0	1.0 7	1.2 8	1.4 9	1.6 10	1.8 12
18.2	0.9 6	1.1 7	1.3 8	1.5 10	1.7 11
18.4	0.8 5	1.0 6	1.2 8	1.4 9	1.6 10
18.6	0.7 4	0.9 6	1.1 7	1.3 8	1.5 9
18.8	0.6 4	0.8 5	1.0 6	1.2 7	1.4 9
19.0	0.5 3	0.7 4	0.9 6	1.1 7	1.3 8
19.2	0.4 2	0.6 4	0.8 5	1.0 6	1.2 7
19.4	0.3 2	0.5 3	0.7 4	0.9 5	1.1 7
19.6	0.2 1	0.4 2	0.6 4	0.8 5	1.0 6
19.8	0.1 1	0.3 2	0.5 3	0.7 4	0.9 5
	7.0	7.2	7.4	7.6	7.8
7.0	7.5 100				
7.2	7.4 97	7.6 100			
7.4	7.3 95	7.5 97	7.7 100		
7.6	7.2 92	7.4 95	7.6 97	7.8 100	
7.8	7.1 90	7.3 92	7.5 95	7.7 97	7.9 100
8.0	7.0 87	7.2 90	7.4 92	7.6 95	7.8 97
8.2	6.9 85	7.1 87	7.3 90	7.5 92	7.7 95
8.4	6.8 82	7.0 85	7.2 87	7.4 90	7.6 92
8.6	6.7 80	6.9 83	7.1 85	7.3 87	7.5 90
8.8	6.6 78	6.8 80	7.0 83	7.2 85	7.4 87
9.0	6.5 76	6.7 78	6.9 80	7.1 83	7.3 85
9.2	6.4 73	6.6 76	6.8 78	7.0 81	7.2 83
9.4	6.3 71	6.5 74	6.7 76	6.9 78	7.1 81
9.6	6.2 69	6.4 72	6.6 74	6.8 76	7.0 78
9.8	6.1 67	6.3 70	6.5 72	6.7 74	6.9 76
10.0	6.0 65	6.2 68	6.4 70	6.6 72	6.8 74
10.2	5.9 63	6.1 66	6.3 68	6.5 70	6.4 72
10.4	5.8 61	6.0 64	6.2 66	6.4 68	6.6 70
10.6	5.7 60	5.9 62	6.1 64	6.3 66	6.5 68
10.8	5.6 58	5.8 60	6.0 62	6.2 64	6.4 66



Сухой термометр	Смоченный термометр				
	7.0	7.2	7.4	7.6	7.8
11.0	5.5 56	5.7 58	5.9 60	6.1 62	6.3 64
11.2	5.4 54	5.6 56	5.8 58	6.0 60	6.2 62
11.4	5.3 53	5.5 55	5.7 57	5.9 49	6.1 61
11.6	5.2 51	5.4 53	5.6 55	5.8 47	6.0 59
11.8	5.1 49	5.3 51	5.5 53	5.7 55	5.9 57
12.0	5.0 48	5.2 50	5.4 52	5.6 54	5.8 55
12.2	4.9 46	5.1 48	5.3 50	5.5 52	5.7 54
12.4	4.8 45	5.0 46	5.2 48	5.4 50	5.6 52
12.6	4.7 43	4.9 45	5.1 47	5.3 49	5.5 51
12.8	4.6 42	4.8 43	5.0 45	5.2 47	5.4 49
13.0	4.5 40	4.7 42	4.9 44	5.1 46	5.3 47
13.2	4.4 39	4.6 41	4.8 42	5.0 44	5.2 46
13.4	4.3 37	4.5 39	4.7 41	4.9 43	5.1 45
13.6	4.2 36	4.4 38	4.6 40	4.8 41	5.0 43
13.8	4.1 35	4.3 37	4.5 38	4.7 40	4.9 42
14.0	4.0 33	4.2 35	4.4 37	4.6 39	4.8 40
14.2	3.9 32	4.1 34	4.3 36	4.5 37	4.7 39
14.4	3.8 31	4.0 33	4.2 34	4.4 36	4.6 38
14.6	3.7 30	3.9 31	4.1 33	4.3 35	4.5 36
14.8	3.6 29	3.8 30	4.0 32	4.2 33	4.4 35
15.0	3.5 27	3.7 29	3.9 31	4.1 32	4.3 34
15.2	3.4 26	3.6 28	3.8 29	4.0 31	4.2 33
15.4	3.3 25	3.5 27	3.7 28	3.9 30	4.1 31
15.6	3.2 24	3.4 26	3.6 27	3.8 29	4.0 30
15.8	3.1 23	3.3 25	3.5 26	3.7 28	3.9 29
16.0	3.0 22	3.2 24	3.4 25	3.6 27	3.8 28
16.2	2.9 21	3.1 23	3.3 24	3.5 26	3.7 27
16.4	2.8 20	3.0 22	3.2 23	3.4 25	3.6 26
16.6	2.7 19	2.9 21	3.1 22	3.3 23	3.5 25
16.8	2.6 18	2.8 20	3.0 21	3.2 22	3.4 24
17.0	2.5 17	2.7 19	2.9 20	3.1 22	3.3 23
17.2	2.4 16	2.6 18	2.8 19	3.0 21	3.2 22
17.4	2.3 15	2.5 17	2.7 18	2.9 20	3.1 21
17.6	2.2 15	2.4 16	2.6 17	2.8 19	3.0 20
17.8	2.1 14	2.3 15	2.5 16	2.7 18	2.9 19

Сухой термометр	Смоченный термометр				
	7.0	7.2	7.4	7.6	7.8

18.0	2.0 13	2.2 14	2.4 16	2.6 17	2.8 19
18.2	1.9 12	2.1 13	2.3 15	2.5 16	2.7 17
18.4	1.8 11	2.0 13	2.2 14	2.4 15	2.6 17
18.6	1.7 11	1.9 12	2.1 13	2.3 14	2.5 16
18.8	1.6 10	1.8 11	2.0 12	2.2 14	2.4 15
19.0	1.5 9	1.7 10	1.9 12	2.1 13	2.3 14
19.2	1.4 8	1.6 10	1.8 11	2.0 12	2.2 13
19.4	1.3 8	1.5 9	1.7 10	1.9 11	2.1 13
19.6	1.2 7	1.4 8	1.6 9	1.8 11	2.0 12
19.8	1.1 6	1.3 8	1.5 9	1.7 10	1.9 11
20.0	1.0 6	1.2 7	1.4 8	1.6 9	1.8 10
20.2	0.9 5	1.1 6	1.3 7	1.5 9	1.7 10
20.4	0.8 5	1.0 6	1.2 7	1.4 8	1.6 9
20.6	0.7 4	0.9 5	1.1 6	1.3 7	1.5 8
20.8	0.6 3	0.8 4	1.0 6	1.2 7	1.4 8
21.0	0.5 3	0.7 4	0.9 5	1.1 6	1.3 7
21.2	0.4 2	0.6 3	0.8 4	1.0 5	1.2 7
21.4	0.3 2	0.5 3	0.7 4	0.9 5	1.1 6
21.6	0.2 1	0.4 2	0.6 3	0.8 4	1.0 5
21.8	0.1 1	0.3 2	0.5 3	0.7 4	0.9 5

8.0	8.2	8.4	8.6	8.8
-----	-----	-----	-----	-----

8.0	8.0 100			
8.2	7.9 97	8.2 100		
8.4	7.8 95	8.1 97	8.3 100	
8.6	7.7 92	8.0 95	8.2 97	8.4 100
8.8	7.6 90	7.9 92	8.1 95	8.3 98
9.0	7.5 88	7.8 90	8.0 93	8.2 95
9.2	7.4 85	7.7 88	7.9 90	8.1 93
9.4	7.3 83	7.6 85	7.8 88	8.0 90
9.6	7.2 81	7.5 83	7.7 85	7.9 88
9.8	7.1 79	7.4 81	7.6 83	7.8 86
				8.0 88

Сухой термометр	Смоченный термометр				
	8.0	8.2	8.4	8.6	8.8
10.0	7.0 76	7.3 79	7.5 81	7.7 83	7.9 86
10.2	6.9 74	7.2 77	7.4 79	7.6 81	7.8 84
10.4	6.8 72	7.1 75	7.3 77	7.5 79	7.7 81
10.6	6.7 70	7.0 73	7.2 75	7.4 77	7.6 79
10.8	6.6 68	6.9 71	7.1 73	7.3 75	7.5 77
11.0	6.5 66	6.8 69	7.0 71	7.2 73	7.4 75
11.2	6.4 65	6.7 67	6.9 69	7.1 71	7.3 73
11.4	6.3 63	6.6 65	6.8 67	7.0 69	7.2 71
11.6	6.2 61	6.5 63	6.7 65	6.9 69	7.1 69
11.8	6.1 59	6.4 61	6.6 63	6.8 65	7.0 67
12.0	6.0 57	6.3 59	6.5 61	6.7 64	6.9 66
12.2	5.9 56	6.2 58	6.4 60	6.6 62	6.8 64
12.4	5.8 54	6.1 56	6.3 58	6.5 60	6.7 62
12.6	5.7 52	6.0 54	6.2 56	6.4 58	6.6 60
12.8	5.6 51	5.9 53	6.1 55	6.3 57	6.5 59
13.0	5.5 49	5.8 51	6.0 53	6.2 55	6.4 57
13.2	5.4 48	5.7 50	5.9 52	6.1 53	6.3 55
13.4	5.3 46	5.6 48	5.8 50	6.0 52	6.2 54
13.6	5.2 45	5.5 47	5.7 48	5.9 50	6.1 52
13.8	5.1 43	5.4 45	5.6 47	5.8 49	6.0 51
14.0	5.0 42	5.3 44	5.5 46	5.7 47	5.9 49
14.2	4.9 41	5.2 42	5.4 44	5.6 46	5.8 48
14.4	4.8 39	5.1 41	5.3 43	5.5 45	5.7 46
14.6	4.7 38	5.0 40	5.2 41	5.4 43	5.6 45
14.8	4.6 37	4.9 38	5.1 40	5.3 42	5.5 44
15.0	4.5 36	4.8 37	5.0 39	5.2 41	5.4 42
15.2	4.4 34	4.7 36	4.9 38	5.1 39	5.3 41
15.4	4.3 33	4.6 35	4.8 36	5.0 38	5.2 40
15.6	4.2 32	4.5 34	4.7 35	4.9 37	5.1 38
15.8	4.1 31	4.4 32	4.6 34	4.8 36	5.0 37
16.0	4.0 30	4.3 31	4.5 33	4.7 34	4.9 36
16.2	3.9 29	4.2 30	4.4 32	4.6 33	4.8 35
16.4	3.8 27	4.1 29	4.3 30	4.5 32	4.7 34
16.6	3.7 26	4.0 28	4.2 29	4.4 31	4.6 32
16.8	3.6 25	3.9 27	4.1 28	4.3 30	4.5 31

Сухой термометр	Смоченный термометр				
	8.0	8.2	8.4	8.6	8.8
17.0	3.5 24	3.8 26	4.0 27	4.2 29	4.4 30
17.2	3.4 23	3.7 25	3.9 26	4.1 28	4.3 29
17.4	3.3 22	3.6 24	3.8 25	4.0 27	4.2 28
17.6	3.2 21	3.5 23	3.7 24	3.9 26	4.1 27
17.8	3.1 21	3.4 22	3.6 23	3.8 25	4.0 26
18.0	3.0 20	3.3 21	3.5 22	3.7 24	3.9 25
18.2	2.9 19	3.2 20	3.4 21	3.6 23	3.8 24
18.4	2.8 18	3.1 19	3.3 21	3.5 22	3.7 23
18.6	2.7 17	3.0 18	3.2 20	3.4 21	3.6 22
18.8	2.6 16	2.9 18	3.1 19	3.3 20	3.5 21
19.0	2.5 15	2.8 17	3.0 18	3.2 19	3.4 21
19.2	2.4 15	2.7 16	2.9 17	3.1 18	3.3 20
19.4	2.3 14	2.6 15	2.8 16	3.0 18	3.2 19
19.6	2.2 13	2.5 14	2.7 16	2.9 17	3.1 18
19.8	2.1 12	2.4 14	2.6 15	2.8 16	3.0 17
20.0	2.0 12	2.3 13	2.5 14	2.7 15	2.9 16
20.2	1.9 11	2.2 12	2.4 13	2.6 15	2.8 16
20.4	1.8 10	2.1 11	2.3 13	2.5 14	2.7 15
20.6	1.7 10	2.0 11	2.2 12	2.4 13	2.6 14
20.8	1.6 9	1.9 10	2.1 11	2.3 12	2.5 14
21.0	1.5 8	1.8 9	2.0 11	2.2 12	2.4 14
21.2	1.4 8	1.7 9	1.9 10	2.1 11	2.3 12
21.4	1.3 7	1.6 8	1.8 9	2.0 10	2.2 11
21.6	1.2 6	1.5 8	1.7 9	1.9 10	2.1 11
21.8	1.1 6	1.4 7	1.6 8	1.8 9	2.0 10
22.0	1.0 5	1.3 6	1.5 7	1.7 8	1.9 10
22.2	0.9 5	1.2 6	1.4 7	1.6 8	1.6 9
22.4	0.8 4	1.1 5	1.3 6	1.5 7	1.7 8
22.6	0.7 4	1.0 5	1.2 6	1.4 7	1.6 8
22.8	0.6 3	0.9 4	1.1 5	1.3 6	1.5 7
23.0	0.5 3	0.8 4	1.0 5	1.2 6	1.4 7
23.2	0.4 2	0.7 3	0.9 4	1.1 5	1.3 6
23.4	0.3 2	0.6 3	0.8 4	1.0 5	1.2 6
23.6	0.2 1	0.5 2	0.7 3	0.9 4	1.1 5
23.8	0.1 1	0.4 2	0.6 3	0.8 4	1.0 4

Сухой термометр	Смоченный термометр				
	9.0	9.2	9.4	9.6	9.8
9.0	8.6 100				
9.2	8.5 97	8.7 100			
9.4	8.4 95	8.6 98	8.8 100		
9.6	8.3 93	8.5 95	8.7 98	9.0 100	
9.8	8.2 90	8.4 93	8.6 95	8.9 98	9.1 100
10.0	8.1 88	8.3 90	8.5 93	8.8 95	9.0 98
10.2	8.0 86	8.2 88	8.4 91	8.7 93	8.9 95
10.4	7.9 84	8.1 86	8.3 88	8.6 91	8.8 93
10.6	7.8 81	8.0 84	8.2 86	8.5 88	8.7 91
10.8	7.7 79	7.9 82	8.1 84	8.4 86	8.6 88
11.0	7.6 77	7.8 80	8.0 82	8.3 84	8.5 86
11.2	7.5 75	7.7 77	7.9 80	8.2 82	8.4 84
11.4	7.4 73	7.6 75	7.8 78	8.1 80	8.3 82
11.6	7.3 71	7.5 73	7.7 76	8.0 78	8.2 80
11.8	7.2 69	7.4 72	7.6 74	7.9 76	8.1 78
12.0	7.1 68	7.3 70	7.5 72	7.8 74	8.0 76
12.2	7.0 66	7.2 68	7.4 70	7.7 72	7.9 74
12.4	6.9 64	7.1 66	7.3 68	7.6 70	7.8 72
12.6	6.8 62	7.0 64	7.2 66	7.5 68	7.7 70
12.8	6.7 61	6.9 62	7.1 64	7.4 66	7.6 68
13.0	6.6 59	6.8 61	7.0 63	7.3 65	7.5 67
13.2	6.5 57	6.7 59	6.9 61	7.2 63	7.4 65
13.4	6.4 56	6.6 57	6.8 59	7.1 61	7.3 63
13.6	6.3 54	6.5 56	6.7 58	7.0 60	7.2 62
13.8	6.2 52	6.4 54	6.6 56	6.9 58	7.1 60
14.0	6.1 51	6.3 53	6.5 55	6.8 56	7.0 58
14.2	6.0 49	6.2 51	6.4 53	6.7 55	6.9 57
14.4	5.9 48	6.1 49	6.3 52	6.6 53	6.8 55
14.6	5.8 47	6.0 48	6.2 50	6.5 52	6.7 54
14.8	5.7 45	5.9 47	6.1 49	6.4 50	6.6 52
15.0	5.6 44	5.8 46	6.0 47	6.3 49	6.5 51
15.2	5.5 43	5.7 44	5.9 46	6.2 48	6.4 49
15.4	5.4 41	5.6 43	5.8 45	6.1 46	6.3 48
15.6	5.3 40	5.5 42	5.7 43	6.0 45	6.2 47
15.8	5.2 39	5.4 40	5.6 42	5.9 44	6.1 45

Сухой термометр	Смоченный термометр				
	9.0	9.2	9.4	9.6	9.8
16.0	5.1 37	5.3 39	5.5 41	5.8 42	6.0 44
16.2	5.0 36	5.2 38	5.4 39	5.7 41	5.9 43
16.4	4.9 35	5.1 37	5.3 38	5.6 40	5.8 41
16.6	4.8 34	5.0 35	5.2 37	5.5 39	5.7 40
16.8	4.7 33	4.9 34	5.1 36	5.4 37	5.6 39
17.0	4.6 32	4.8 33	5.0 35	5.3 36	5.5 38
17.2	4.5 31	4.7 32	4.9 34	5.2 35	5.4 37
17.4	4.4 30	4.6 31	4.8 33	5.1 34	5.3 35
17.6	4.3 29	4.5 30	4.7 31	5.0 33	5.2 34
17.8	4.2 28	4.4 29	4.6 30	4.9 32	5.1 33
18.0	4.1 27	4.3 28	4.5 29	4.8 31	5.0 32
18.2	4.0 26	4.2 27	4.4 28	4.7 30	4.9 31
18.4	3.9 25	4.1 26	4.3 27	4.6 29	4.8 30
18.6	3.8 24	4.0 25	4.2 26	4.5 28	4.7 29
18.8	3.7 23	3.9 24	4.1 25	4.4 27	4.6 28
19.0	3.6 22	3.8 23	4.0 25	4.3 26	4.5 27
19.2	3.5 21	3.7 22	3.9 24	4.2 25	4.4 26
19.4	3.4 20	3.6 21	3.8 23	4.1 24	4.3 25
19.6	3.3 19	3.5 21	3.7 21	4.0 23	4.2 24
19.8	3.2 18	3.4 20	3.6 21	3.9 22	4.1 24
20.0	3.1 18	3.3 19	3.5 20	3.8 21	4.0 23
20.2	3.0 17	3.2 18	3.4 19	3.7 21	3.9 22
20.4	2.9 16	3.1 17	3.3 19	3.6 20	3.8 21
20.6	2.8 15	3.0 17	3.2 18	3.5 19	3.7 20
20.8	2.7 15	2.9 16	3.1 17	3.4 18	3.6 20
21.0	2.6 14	2.8 15	3.0 16	3.3 18	3.5 19
21.2	2.5 13	2.7 14	2.9 16	3.2 17	3.4 18
21.4	2.4 13	2.6 14	2.8 15	3.1 16	3.3 17
21.6	2.3 12	2.5 13	2.7 14	3.0 15	3.2 16
21.8	2.2 11	2.4 12	2.6 14	2.9 15	3.1 16
22.0	2.1 11	2.3 12	2.5 13	2.8 14	3.0 15
22.2	2.0 10	2.2 11	2.4 12	2.7 13	2.9 14
22.4	1.9 9	2.1 10	2.3 12	2.6 13	2.8 14
22.6	1.8 9	2.0 10	2.2 11	2.5 12	2.7 13
22.8	1.7 8	1.9 9	2.1 10	2.4 11	2.6 12

Сухой термометр	Смоченный термометр				
	9.0	9.2	9.4	9.6	9.8
23.0	1.6 8	1.8 9	2.0 10	2.3 11	2.5 12
23.2	1.5 7	1.7 8	1.9 9	2.2 10	2.4 11
23.4	1.4 7	1.6 8	1.8 8	2.1 10	2.3 11
23.6	1.3 6	1.5 7	1.7 8	2.0 9	2.2 11
23.8	1.2 5	1.4 6	1.6 7	1.9 8	2.1 10
24.0	1.1 5	1.3 6	1.5 7	1.8 8	2.0 11
24.2	1.0 4	1.2 5	1.4 6	1.7 7	1.9 10
24.4	0.9 4	1.1 5	1.3 6	1.6 7	1.8 9
24.6	0.8 3	1.0 4	1.2 5	1.5 6	1.7 8
24.8	0.7 3	0.9 4	1.1 5	1.4 6	1.6 7
25.0	0.6 3	0.8 3	1.0 4	1.3 5	1.5 7
25.2	0.5 2	0.7 3	0.9 4	1.2 5	1.4 6
25.4	0.4 2	0.6 3	0.8 3	1.1 4	1.3 5
25.6	0.3 1	0.5 2	0.7 3	1.0 4	1.2 5
25.8	0.2 1	0.4 2	0.6 3	0.9 3	1.1 4
	10.0	10.2	10.4	10.6	10.8
10.0	9.2 100				
10.2	9.1 98	9.3 100			
10.4	9.0 95	9.2 92	9.5 100		
10.6	8.9 93	9.1 95	9.4 98	9.6 100	
10.8	8.8 91	9.0 93	9.3 95	9.5 98	9.7 100
11.0	8.7 88	8.9 91	9.2 93	9.4 95	9.6 98
11.2	8.6 85	8.8 89	9.1 91	9.3 93	9.5 95
11.4	8.5 84	8.7 86	9.0 89	9.2 91	9.4 93
11.6	8.4 82	8.6 84	8.9 86	9.1 89	9.3 91
11.8	8.3 80	8.5 82	8.8 84	9.0 87	9.2 89
12.0	8.2 78	8.4 80	8.7 82	8.9 84	9.1 87
12.2	8.1 76	8.3 78	8.6 80	8.8 82	9.0 85
12.4	8.0 74	8.2 76	8.5 78	8.7 80	8.9 83
12.6	7.9 72	8.1 74	8.4 76	8.6 78	8.8 81
12.8	7.8 70	8.0 72	8.3 75	8.5 77	8.7 79

## Смоченный термометр

Сухой  
термометр

10.0 10.2 10.4 10.6 10.8

13.0	7.7 69	7.9 71	8.2 73	8.4 75	8.6 77
13.2	7.6 67	7.8 69	8.1 71	8.3 73	8.5 75
13.4	7.5 65	7.7 67	8.0 69	8.2 71	8.4 73
13.6	7.4 63	7.6 65	7.9 67	8.1 69	8.3 71
13.8	7.3 62	7.5 64	7.8 66	8.0 68	8.2 69
14.0	7.2 60	7.4 62	7.7 64	7.9 66	8.1 68
14.2	7.1 59	7.3 60	7.6 62	7.8 64	8.0 66
14.4	7.0 57	7.2 59	7.5 61	7.7 62	7.9 64
14.6	6.9 55	7.1 57	7.4 59	7.6 61	7.8 63
14.8	6.8 54	7.0 56	7.3 58	7.5 59	7.7 61
15.0	6.7 52	6.9 54	7.2 56	7.4 58	7.6 60
15.2	6.6 51	6.8 53	7.1 55	7.3 56	7.5 58
15.4	6.5 50	6.7 51	7.0 53	7.2 55	7.4 56
15.6	6.4 48	6.6 50	6.9 52	7.1 53	7.3 55
15.8	6.3 47	6.5 49	6.8 50	7.0 52	7.2 54
16.0	6.2 46	6.4 47	6.7 49	6.9 51	7.1 52
16.2	6.1 44	6.3 46	6.6 48	6.8 49	7.0 51
16.4	6.0 43	6.2 45	6.5 46	6.7 48	6.9 49
16.6	5.9 42	6.1 43	6.4 45	6.6 46	6.8 48
16.8	5.8 40	6.0 42	6.3 44	6.5 45	6.7 47
17.0	5.7 39	5.9 41	6.2 42	6.4 44	6.6 46
17.2	5.6 38	5.8 40	6.1 41	6.3 43	6.5 44
17.4	5.5 37	5.7 38	6.0 40	6.2 41	6.4 43
17.6	5.4 36	5.6 37	5.9 39	6.1 40	6.3 42
17.8	5.3 35	5.5 36	5.8 38	6.0 39	6.2 41
18.0	5.2 34	5.4 35	5.7 37	5.9 38	6.1 40
18.2	5.1 33	5.3 34	5.6 35	5.8 37	6.0 38
18.4	5.0 32	5.2 33	5.5 34	5.7 36	5.9 37
18.6	4.9 31	5.1 32	5.4 33	5.6 35	5.8 36
18.8	4.8 30	5.0 31	5.3 32	5.5 34	5.7 35
19.0	4.7 29	4.9 30	5.2 31	5.4 33	5.6 34
19.2	4.6 28	4.8 29	5.1 30	5.3 32	5.5 33
19.4	4.5 27	4.7 28	5.0 29	5.2 31	5.4 32
19.6	4.4 26	4.6 27	4.9 28	5.1 30	5.3 31
19.8	4.3 25	4.5 26	4.8 28	5.0 29	5.2 30



Сухой термометр.	Смоченный термометр				
	10.0	10.2	10.4	10.6	10.8
20.0	4.2 24	4.4 25	4.7 27	4.9 28	5.1 29
20.2	4.1 23	4.3 24	4.6 26	4.8 27	5.0 28
20.4	4.0 22	4.2 24	4.5 25	4.7 26	4.9 27
20.6	3.9 21	4.1 23	4.4 24	4.6 25	4.8 26
20.8	3.8 21	4.0 22	4.3 23	4.5 24	4.7 26
21.0	3.7 20	3.9 21	4.2 22	4.4 24	4.6 25
21.2	3.6 19	3.8 20	4.1 22	4.3 23	4.5 24
21.4	3.5 18	3.7 20	4.0 21	4.2 22	4.4 23
21.6	3.4 18	3.6 19	3.9 20	4.1 21	4.3 22
21.8	3.3 17	3.5 18	3.8 19	4.0 20	4.2 22
22.0	3.2 16	3.4 17	3.7 18	3.9 20	4.1 21
22.2	3.1 15	3.3 17	3.6 18	3.8 19	4.0 20
22.4	3.0 15	3.2 16	3.5 17	3.7 18	3.9 19
22.6	2.9 14	3.1 15	3.4 16	3.6 17	3.8 19
22.8	2.8 13	3.0 15	3.3 16	3.5 17	3.7 18
23.0	2.7 13	2.9 14	3.2 15	3.4 16	3.6 17
23.2	2.6 14	2.8 13	3.1 14	3.3 15	3.5 16
23.4	2.5 12	2.7 13	3.0 14	3.2 15	3.4 16
23.6	2.4 12	2.6 12	3.0 13	3.1 14	3.3 15
23.8	2.3 11	2.5 11	3.8 12	3.0 14	3.2 15
24.0	2.2 10	2.4 11	2.7 12	2.9 13	3.1 14
24.2	2.1 9	2.3 10	2.6 11	2.8 12	3.0 13
24.4	2.0 9	2.2 10	2.5 11	2.7 12	2.9 13
24.6	1.9 8	2.1 9	2.4 10	2.6 11	2.8 12
24.8	1.8 8	2.0 9	2.3 10	2.5 11	2.7 12
25.0	1.7 7	1.9 8	2.2 9	2.4 10	2.6 11
25.2	1.6 7	1.8 8	2.1 9	2.3 10	2.5 10
25.4	1.5 6	1.7 7	2.0 8	2.2 9	2.4 10
25.6	1.4 6	1.6 7	1.9 8	2.1 8	2.3 9
25.8	1.3 5	1.5 6	1.8 7	2.0 8	2.2 9
26.0	1.2 5	1.4 6	1.7 7	1.9 7	2.1 8
26.2	1.1 4	1.3 5	1.6 6	1.8 7	2.0 8
26.4	1.0 4	1.2 5	1.5 6	1.7 7	1.9 7
26.6	0.9 3	1.1 4	1.4 5	1.6 6	1.8 7
26.8	0.8 3	1.0 4	1.3 5	1.5 6	1.7 6

Сухой термометр	Смоченный термометр				
	10.0	10.2	10.4	10.6	10.8
27.0	0.7 3	0.9 3	1.2 4	1.4 5	1.6 6
27.2	0.6 2	0.8 3	1.1 4	1.3 5	1.5 6
27.4	0.5 2	0.7 3	1.0 4	1.2 4	1.4 5
27.6	0.4 1	0.6 2	0.9 3	1.1 4	1.3 5
27.8	0.3 1	0.5 2	0.8 3	1.0 4	1.2 4
28.0	0.2 1	0.4 2	0.7 2	0.9 3	1.1 4
28.2	0.1 0	0.3 1	0.6 2	0.8 3	1.0 4
28.4	0.0 0	0.2 1	0.5 2	0.7 2	0.9 3
	11.0	11.2	11.4	11.6	11.8
11.0	9.8 100				
11.2	9.7 98	10.0 100			
11.4	9.6 95	9.9 98	10.1 100		
11.6	9.5 93	9.8 95	10.0 98	10.2 100	
11.8	9.4 91	9.7 93	9.9 95	10.1 98	10.4 100
12.0	9.3 89	9.6 91	9.8 93	10.0 96	10.3 98
12.2	9.2 87	9.5 89	9.7 91	9.9 93	10.2 95
12.4	9.1 85	9.4 87	9.6 89	9.8 91	10.1 93
12.6	9.0 83	9.3 85	9.5 87	9.7 89	10.0 91
12.8	8.9 81	9.2 83	9.4 85	9.6 87	9.9 89
13.0	8.8 79	9.1 81	9.3 83	9.5 85	9.8 87
13.2	8.7 77	9.0 79	9.2 81	9.4 83	9.7 85
13.4	8.6 75	8.9 77	9.1 79	9.3 81	9.6 83
13.6	8.5 73	8.8 75	9.0 77	9.2 79	9.5 82
13.8	8.4 71	8.7 73	8.9 75	9.1 77	9.4 79
14.0	8.3 70	8.6 72	8.8 73	9.0 75	9.3 77
14.2	8.2 68	8.5 70	8.7 72	8.9 74	9.2 76
14.4	8.1 66	8.4 68	8.6 70	8.8 72	9.1 74
14.6	8.0 65	8.3 66	8.5 68	8.7 70	9.0 72
14.8	7.9 63	8.2 65	8.4 67	8.6 68	8.9 70

Сухой термометр	Смоченный термометр				
	11.0	11.2	11.4	11.6	11.8
15.0	7.8 61	8.1 63	8.3 65	8.5 67	8.8 69
15.2	7.7 60	8.0 62	8.2 63	8.4 65	8.7 67
15.4	7.6 58	7.9 60	8.1 62	8.3 64	8.6 65
15.6	7.5 57	7.8 59	8.0 60	8.2 62	8.5 64
15.8	7.4 55	7.7 57	7.9 59	8.1 61	8.4 62
16.0	7.3 54	7.6 56	7.8 57	8.0 59	8.3 61
16.2	7.2 52	7.5 54	7.7 56	7.9 58	8.2 59
16.4	7.1 51	7.4 53	7.6 54	7.8 56	8.1 58
16.6	7.0 50	7.3 51	7.5 53	7.7 55	8.0 56
16.8	6.9 48	7.2 50	7.4 52	7.6 53	7.9 55
17.0	6.8 47	7.1 49	7.3 50	7.5 52	7.8 54
17.2	6.7 46	7.0 47	7.2 49	7.4 51	7.7 52
17.4	6.6 45	6.9 46	7.1 48	7.3 49	7.6 51
17.6	6.5 43	6.8 45	7.0 46	7.2 48	7.5 50
17.8	6.4 42	6.7 44	6.9 45	7.1 47	7.4 48
18.0	6.3 41	6.6 43	6.8 44	7.0 46	7.3 47
18.2	6.2 40	6.5 41	6.7 43	6.9 44	7.2 46
18.4	6.1 39	6.4 40	6.6 42	6.8 43	7.1 45
18.6	6.0 38	6.3 39	6.5 41	6.7 42	7.0 43
18.8	5.9 37	6.2 38	6.4 39	6.6 41	6.9 42
19.0	5.8 36	6.1 37	6.3 38	6.5 40	6.8 41
19.2	5.7 34	6.0 36	6.2 37	6.4 39	6.7 40
19.4	5.6 33	5.9 35	6.1 36	6.3 38	6.6 39
19.6	5.5 32	5.8 34	6.0 35	6.2 37	6.5 38
19.8	5.4 31	5.7 33	5.9 34	6.1 36	6.4 37
20.0	5.3 30	5.6 32	5.8 33	6.0 35	6.3 36
20.2	5.2 30	5.5 31	5.7 32	5.9 34	6.2 35
20.4	5.1 29	5.4 30	5.6 31	5.8 33	6.1 34
20.6	5.0 28	5.3 29	5.5 30	5.7 32	6.0 33
20.8	4.9 27	5.2 28	5.4 29	5.6 31	5.9 32
21.0	4.8 26	5.1 27	5.3 28	5.5 30	5.8 31
21.2	4.7 25	5.0 26	5.2 28	5.4 29	5.7 30
21.4	4.6 24	4.9 26	5.1 27	5.3 28	5.6 29
21.6	4.5 24	4.8 25	5.0 26	5.2 27	5.5 28
21.8	4.4 23	4.7 24	4.9 25	5.1 26	5.4 28

Сухой термометр	Смоченный термометр				
	11.0	11.2	11.4	11.6	11.8
22.0	4.3 22	4.6 23	4.8 24	5.0 25	5.3 27
22.2	4.2 21	4.5 22	4.7 23	4.9 25	5.2 26
22.4	4.1 20	4.4 22	4.6 23	4.8 24	5.1 25
22.6	4.0 20	4.3 21	4.5 22	4.7 23	5.0 24
22.8	3.9 19	4.2 20	4.4 21	4.6 22	4.9 23
23.0	3.8 18	4.1 19	4.3 20	4.5 22	4.8 23
23.2	3.7 18	4.0 19	4.2 20	4.4 21	4.7 22
23.4	3.6 17	3.9 18	4.1 19	4.3 20	4.6 21
23.6	3.5 16	3.8 17	4.0 18	4.2 19	4.5 21
23.8	3.4 16	3.7 17	3.9 18	4.1 19	4.4 20
24.0	3.3 15	3.6 16	3.8 17	4.0 18	4.3 19
24.2	3.2 14	3.5 15	3.7 16	3.9 17	4.2 18
24.4	3.1 14	3.4 15	3.6 16	3.8 17	4.1 18
24.6	3.0 13	3.3 14	3.5 15	3.7 16	4.0 17
24.8	2.9 13	3.2 13	3.4 14	3.6 16	3.9 17
25.0	2.8 12	3.1 13	3.3 14	3.5 15	3.8 16
25.2	2.7 11	3.0 12	3.2 13	3.4 14	3.7 15
25.4	2.6 11	2.9 12	3.1 13	3.3 14	3.6 15
25.6	2.5 10	2.8 11	3.0 12	3.2 13	3.5 14
25.8	2.4 10	2.7 11	2.9 12	3.1 13	3.4 14
26.0	2.3 9	2.6 10	2.8 11	3.0 12	3.3 13
26.2	2.2 9	2.5 10	2.7 11	2.9 12	3.2 12
26.4	2.1 8	2.4 9	2.6 10	2.8 11	3.2 12
26.6	2.0 8	2.3 9	2.5 10	2.7 10	3.0 11
26.8	1.9 7	2.2 8	2.4 9	2.6 10	2.9 11
27.0	1.8 7	2.1 8	2.3 9	2.5 9	2.8 10
27.2	1.7 6	2.0 7	2.2 8	2.4 9	2.7 10
27.4	1.6 6	1.9 7	2.1 8	2.3 9	2.6 9
27.6	1.5 6	1.8 6	2.0 7	2.2 8	2.5 9
27.8	1.4 5	1.7 6	1.9 7	2.1 8	2.4 8
28.0	1.3 5	1.6 6	1.8 6	2.0 7	2.3 8
28.2	1.2 4	1.5 5	1.7 6	1.9 7	2.2 8
28.4	1.1 4	1.4 5	1.6 6	1.8 6	2.1 7
28.6	1.0 4	1.3 4	1.5 5	1.7 6	2.0 7
28.8	0.9 3	1.2 4	1.4 5	1.6 6	1.9 6

Сухой термометр	Смоченный термометр										
	11.0		11.2		11.4		11.6		11.8		
29.0	0.8	3	1.1	4	1.3	4	1.5	5	1.8	6	
29.2	0.7	2	1.0	3	1.2	4	1.4	5	1.7	6	
29.4	0.6	2	0.9	3	1.1	4	1.3	4	1.6	5	
29.6	0.5	2	0.8	2	1.0	3	1.2	4	1.5	5	
29.8	0.4	1	0.7	2	0.9	3	1.1	4	1.4	4	
30.0	0.3	1	0.6	2	0.8	3	1.0	3	1.3	4	
30.2	0.2	1	0.5	1	0.7	2	0.9	3	1.2	4	
30.4	0.1	0	0.4	1	0.6	2	0.8	3	1.1	3	
			12.0		12.2		12.4		12.6		12.8
12.0	10.5	100									
12.2	10.4	98	10.7	100							
12.4	10.3	96	10.6	98	10.8	100					
12.6	10.2	93	10.5	96	10.7	98	10.9	100			
12.8	10.1	91	10.4	93	10.6	96	10.8	98	11.1	100	
13.0	10.0	89	10.3	91	10.5	94	10.7	96	11.0	98	
13.2	9.9	87	10.2	89	10.4	91	10.6	94	10.9	96	
13.4	9.8	85	10.1	87	10.3	89	10.5	91	10.8	94	
13.6	9.7	83	10.0	85	10.2	87	10.4	89	10.7	92	
13.8	9.6	81	9.9	83	10.1	85	10.3	87	10.6	89	
14.0	9.5	79	9.8	81	10.0	83	10.2	85	10.5	87	
14.2	9.4	78	9.7	80	9.9	82	10.1	84	10.4	86	
14.4	9.3	76	9.6	78	9.8	80	10.0	82	10.3	84	
14.6	9.2	74	9.5	76	9.7	78	9.9	80	10.2	82	
14.8	9.1	72	9.4	74	9.6	76	9.8	79	10.1	80	
15.0	9.0	71	9.3	72	9.5	74	9.7	76	10.0	78	
15.2	8.9	69	9.2	71	9.4	73	9.6	74	9.9	76	
15.4	8.8	67	9.1	69	9.3	71	9.5	73	9.8	75	
15.6	8.7	66	9.0	67	9.2	69	9.4	71	9.7	73	
15.8	8.6	64	8.9	66	9.1	68	9.3	69	9.6	71	

Сухой термометр	Смоченный термометр				
	12.0	12.2	12.4	12.6	12.8
16.0	8.5 63	8.8 64	9.0 66	9.2 68	9.5 70
16.2	8.4 61	8.7 63	8.9 64	9.1 66	9.4 68
16.4	8.3 60	8.6 61	8.8 63	9.0 65	9.3 66
16.6	8.2 58	8.5 60	8.7 61	8.9 63	9.2 65
16.8	8.1 57	8.4 58	8.6 60	8.8 62	9.1 63
17.0	8.0 55	8.3 57	8.5 59	8.7 60	9.0 62
17.2	7.9 54	8.2 55	8.4 57	8.6 59	8.9 60
17.4	7.8 52	8.1 54	8.3 56	8.5 57	8.8 59
17.6	7.7 51	8.0 53	8.2 54	8.4 56	8.7 58
17.8	7.6 50	7.9 51	8.1 53	8.3 55	8.6 56
18.0	7.5 49	7.8 50	8.0 52	8.2 53	8.5 55
18.2	7.4 47	7.7 49	7.9 50	8.1 52	8.4 54
18.4	7.3 46	7.6 48	7.8 49	8.0 51	8.3 52
18.6	7.2 45	7.5 46	7.7 48	7.9 49	8.2 51
18.8	7.1 44	7.4 45	7.6 47	7.8 48	8.1 50
19.0	7.0 43	7.3 44	7.5 46	7.7 47	8.0 48
19.2	6.9 42	7.2 43	7.4 44	7.6 46	7.9 47
19.4	6.8 40	7.1 42	7.3 43	7.5 45	7.8 46
19.6	6.7 39	7.0 41	7.2 42	7.4 44	7.7 45
19.8	6.6 38	6.9 40	7.1 41	7.3 42	7.6 44
20.0	6.5 37	6.8 39	7.0 40	7.2 41	7.5 43
20.2	6.4 36	6.7 38	6.9 39	7.1 40	7.4 42
20.4	6.3 35	6.6 37	6.8 38	7.0 39	7.3 41
20.6	6.2 34	6.5 36	6.7 37	6.9 38	7.2 40
20.8	6.1 33	6.4 35	6.6 36	6.8 37	7.1 39
21.0	6.0 32	6.3 34	6.5 35	6.7 36	7.0 38
21.2	5.9 31	6.2 33	6.4 34	6.6 35	6.9 37
21.4	5.8 30	6.1 32	6.3 33	6.5 34	6.8 36
21.6	5.7 30	6.0 31	6.2 32	6.4 33	6.7 35
21.8	5.6 29	5.9 30	6.1 31	6.3 32	6.6 34
22.0	5.5 28	5.8 29	6.0 30	6.2 32	6.5 33
22.2	5.4 27	5.7 28	5.9 29	6.1 31	6.4 32
22.4	5.3 26	5.6 27	5.8 29	6.0 30	6.3 31
22.6	5.2 25	5.5 27	5.7 28	5.9 29	6.2 30
22.8	5.1 25	5.5 26	5.6 27	5.8 28	6.1 29

Сухой термометр	Смоченный термометр				
	12.0	12.2	12.4	12.6	12.8
23.0	5.0 24	5.3 25	5.5 26	5.7 27	6.0 28
23.2	4.9 23	5.2 24	5.4 25	5.6 26	5.9 28
23.4	4.8 22	5.1 23	5.3 25	5.5 26	5.8 27
23.6	4.7 22	5.0 23	5.2 24	5.4 25	5.7 26
23.8	4.6 21	4.9 22	5.1 23	5.3 24	5.6 25
24.0	4.5 20	4.8 21	5.0 22	5.2 23	5.5 25
24.2	4.4 20	4.7 21	4.9 22	5.1 23	5.4 24
24.4	4.3 19	4.6 20	4.8 21	5.0 22	5.3 23
24.6	4.2 18	4.5 19	4.7 20	4.9 21	5.2 22
24.8	4.1 18	4.4 19	4.6 20	4.8 21	5.1 22
25.0	4.0 17	4.3 18	4.5 19	4.7 20	5.0 21
25.2	3.9 16	4.2 17	4.4 18	4.6 19	4.9 20
25.4	3.8 16	4.1 17	4.3 18	4.5 19	4.8 20
25.6	3.7 15	4.0 16	4.2 17	4.4 18	4.7 19
25.8	3.6 14	3.9 15	4.1 16	4.3 17	4.6 18
26.0	3.5 14	3.8 15	4.0 16	4.2 17	4.5 18
26.2	3.4 13	3.7 14	3.9 15	4.1 16	4.4 17
26.4	3.3 13	3.6 14	3.8 15	4.0 16	4.3 17
26.6	3.2 12	3.5 13	3.7 14	3.9 15	4.2 16
26.8	3.1 12	3.4 13	3.6 14	3.8 15	4.1 15
27.0	3.0 11	3.3 12	3.5 13	3.7 14	4.0 15
27.2	2.9 11	3.2 12	3.4 13	3.6 13	3.9 14
27.4	2.8 10	3.1 11	3.3 12	3.5 13	3.8 14
27.6	2.7 10	3.0 11	3.2 12	3.4 12	3.7 13
27.8	2.6 9	2.9 10	3.1 11	3.3 12	3.6 13
28.0	2.5 9	2.8 10	3.0 11	3.2 11	3.5 12
28.2	2.4 8	2.7 9	2.9 10	3.1 11	3.4 12
28.4	2.3 8	2.6 9	2.8 10	3.0 10	3.3 11
28.6	2.2 8	2.5 8	2.7 9	2.9 10	3.2 11
28.8	2.1 7	2.4 8	2.6 9	2.8 10	3.1 10
29.0	2.0 7	2.3 8	2.5 8	2.7 9	3.0 10
29.2	1.9 6	2.2 7	2.4 8	2.6 9	2.9 10
29.4	1.8 6	2.1 7	2.3 7	2.5 8	2.8 9
29.6	1.7 6	2.0 6	2.2 7	2.4 8	2.7 9
29.8	1.6 5	1.9 6	2.1 7	2.3 7	2.6 8

Сухой термометр	Смоченный термометр									
	12.0		12.2		12.4		12.6		12.8	
30.0	1.5	5	1.8	6	2.0	6	2.2	7	2.5	8
30.2	1.4	4	1.7	5	1.9	6	2.1	7	2.4	7
30.4	1.3	4	1.6	5	1.8	6	2.0	6	2.3	7
30.6	1.2	4	1.5	4	1.7	5	1.9	6	2.2	7
30.8	1.1	3	1.4	4	1.6	5	1.8	6	2.1	6
31.0	1.0	3	1.3	4	1.5	4	1.7	5	2.0	6
31.2	0.9	3	1.2	3	1.4	4	1.6	5	1.9	6
31.4	0.8	2	1.1	3	1.3	4	1.5	4	1.8	5
31.6	0.7	2	1.0	3	1.2	3	1.4	4	1.7	5
31.8	0.6	2	0.9	2	1.1	3	1.3	4	1.6	5
	13.0		13.2		13.4		13.6		13.8	
13.0	11.2 100									
13.2	11.1	98	11.4 100							
13.4	11.0	96	11.3	98	11.5 100					
13.6	10.9	94	11.2	96	11.4	98	11.7 100			
13.8	10.8	92	11.1	92	11.3	96	11.6	98	11.8 100	
14.0	10.7	90	11.0	92	11.2	94	11.5	96	11.7 98	
14.2	10.6	88	10.9	90	11.1	92	11.4	94	11.6 96	
14.4	10.5	86	10.8	88	11.0	90	11.3	92	11.5 94	
14.6	10.4	84	10.7	86	10.9	88	11.2	90	11.4 92	
14.8	10.3	82	10.6	84	10.8	86	11.1	88	11.3 90	
15.0	10.2	80	10.5	82	10.7	84	11.0	86	11.2 88	
15.2	10.1	78	10.4	80	10.6	82	10.9	84	11.1 86	
15.4	10.0	76	10.3	78	10.5	80	10.8	82	11.0 84	
15.6	9.9	75	10.2	77	10.4	79	10.7	80	10.9 82	
15.8	9.8	73	10.1	75	10.3	77	10.6	79	10.8 81	



Сухой термометр	Смоченный термометр				
	13.0	13.2	13.4	13.6	13.8
16.0	9.7 71	10.0 73	10.2 75	10.5 77	10.7 79
16.2	9.6 70	9.9 72	10.1 73	10.4 75	10.6 77
16.4	9.5 68	9.8 70	10.0 72	10.3 74	10.5 75
16.6	9.4 67	9.7 68	9.9 70	10.2 72	10.4 74
16.8	9.3 65	9.6 67	9.8 68	10.1 70	10.3 72
17.0	9.2 64	9.5 65	9.7 67	10.0 69	10.2 70
17.2	9.1 62	9.4 64	9.6 65	9.9 67	10.1 69
17.4	9.0 61	9.3 62	9.5 64	9.8 66	10.0 67
17.6	8.9 59	9.2 61	9.4 63	9.7 64	9.9 66
17.8	8.8 58	9.1 59	9.3 61	9.6 63	9.8 64
18.0	8.7 56	9.0 58	9.2 60	9.5 61	9.7 63
18.2	8.6 55	8.9 57	9.1 58	9.4 60	9.6 61
18.4	8.5 54	8.8 55	9.0 57	9.3 59	9.5 60
18.6	8.4 53	8.7 54	8.9 56	9.2 57	9.4 59
18.8	8.3 51	8.6 53	8.8 54	9.1 56	9.3 57
19.0	8.2 50	8.5 51	8.7 53	9.0 55	9.2 56
19.2	8.1 49	8.4 50	8.6 52	8.9 53	9.1 55
19.4	8.0 48	8.3 49	8.5 51	8.8 52	9.0 54
19.6	7.9 46	8.2 48	8.4 49	8.7 51	8.9 52
19.8	7.8 45	8.1 47	8.3 48	8.6 50	8.8 51
20.0	7.7 44	8.0 46	8.2 47	8.5 48	8.7 50
20.2	7.6 43	7.9 44	8.1 46	8.4 47	8.6 49
20.4	7.5 42	7.8 43	8.0 45	8.3 46	8.5 48
20.6	7.4 41	7.7 42	7.9 44	8.2 45	8.4 46
20.8	7.3 40	7.6 41	7.8 43	8.1 44	8.3 45
21.0	7.2 39	7.5 40	7.7 40	8.0 43	8.2 44
21.2	7.1 38	7.4 39	7.6 40	7.9 42	8.1 43
21.4	7.0 37	7.3 38	7.5 39	7.8 41	8.0 42
21.6	6.9 36	7.2 37	7.4 38	7.7 40	7.9 41
21.8	6.8 35	7.1 36	7.3 37	7.6 39	7.8 40

Сухой термометр	Смоченный термометр				
	13.0	13.2	13.4	13.6	13.8
22.0	6.7 34	7.0 35	7.2 37	7.5 38	7.7 39
22.2	6.6 33	6.9 34	7.1 36	7.4 37	7.6 38
22.4	6.5 32	6.8 33	7.0 35	7.3 36	7.5 37
22.6	6.4 31	6.7 33	6.9 34	7.2 35	7.4 36
22.8	6.3 30	6.6 32	6.8 33	7.1 34	7.3 35
23.0	6.2 30	6.5 31	6.7 32	7.0 33	7.2 34
23.2	6.1 29	6.4 30	6.6 31	6.9 32	7.1 33
23.4	6.0 28	6.3 29	6.5 30	6.8 31	7.0 33
23.6	5.9 27	6.2 28	6.4 29	6.7 31	6.9 32
23.8	5.8 26	6.1 28	6.3 29	6.6 30	6.8 31
24.0	5.7 26	6.0 27	6.2 28	6.5 29	6.7 30
24.2	5.6 25	5.9 26	6.1 27	6.4 28	6.6 29
24.4	5.5 24	5.8 25	6.0 26	6.3 27	6.5 29
24.6	5.4 23	5.7 24	5.9 26	6.2 27	6.4 28
24.8	5.3 23	5.6 24	5.8 25	6.1 26	6.3 27
25.0	5.2 22	5.5 23	5.7 25	6.0 25	6.2 26
25.2	5.1 21	5.4 22	5.6 23	5.9 24	6.1 26
25.4	5.0 21	5.3 22	5.5 23	5.8 24	6.0 25
25.6	4.9 20	5.2 21	5.4 22	5.7 23	5.9 24
25.8	4.8 19	5.1 20	5.3 21	5.6 22	5.8 23
26.0	4.7 19	5.0 20	5.2 21	5.5 22	5.7 23
26.2	4.6 18	4.9 19	5.1 20	5.4 21	5.6 22
26.4	4.5 18	4.8 18	5.0 19	5.3 20	5.5 21
26.6	4.4 17	4.7 18	4.9 19	5.2 20	5.4 21
26.8	4.3 16	4.6 17	4.8 18	5.1 19	5.3 20
27.0	4.2 16	4.5 17	4.7 18	5.0 19	5.2 20
27.2	4.1 15	4.4 16	4.6 17	4.9 18	5.1 19
27.4	4.0 15	4.3 16	4.5 17	4.8 17	5.0 18
27.6	3.9 14	4.2 15	4.4 16	4.7 17	4.9 18
27.8	3.8 14	4.1 15	4.3 15	4.6 16	4.8 17

Сухой термометр	Смоченный термометр				
	13.0	13.2	13.4	13.6	13.8
28.0	3.7 13	4.0 14	4.2 15	4.5 16	4.7 17
28.2	3.6 13	3.9 14	4.1 14	4.4 15	4.6 16
28.4	3.5 12	3.8 13	4.0 14	4.3 15	4.5 16
28.6	3.4 12	3.7 13	3.9 13	4.2 14	4.4 15
28.8	3.3 11	3.6 12	3.8 13	4.1 14	4.3 15
29.0	3.2 11	3.5 12	3.7 12	4.0 13	4.2 14
29.2	3.1 10	3.4 11	3.6 12	3.9 13	4.1 14
29.4	3.0 10	3.3 11	3.5 11	3.8 12	4.0 13
29.6	2.9 9	3.2 10	3.4 11	3.7 12	3.9 13
29.8	2.8 9	3.1 10	3.3 11	3.6 11	3.8 12
30.0	2.7 9	3.0 9	3.2 10	3.5 11	3.7 12
30.2	2.6 8	2.9 9	3.1 10	3.4 10	3.6 11
30.4	2.5 8	2.8 9	3.0 9	3.3 10	3.5 11
30.6	2.4 7	2.7 8	2.9 9	3.2 10	3.4 10
30.8	2.3 7	2.6 8	2.8 8	3.1 9	3.3 10
31.0	2.2 7	2.5 7	2.7 8	3.0 9	3.2 10
31.2	2.1 6	2.4 7	2.6 8	2.9 8	3.1 9
31.4	2.0 6	2.3 7	2.5 7	2.8 8	3.0 9
31.6	1.9 6	2.2 6	2.4 7	2.7 8	2.9 8
31.8	1.8 5	2.1 6	2.3 7	2.6 7	2.8 8
32.0	1.7 5	2.0 6	2.2 6	2.5 7	2.7 8
32.2	1.6 5	1.9 5	2.1 6	2.4 7	2.6 7
32.4	1.5 4	1.8 5	2.0 6	2.3 6	2.5 7
32.6	1.4 4	1.7 5	1.9 5	2.2 6	2.4 7
32.8	1.3 4	1.6 4	1.8 5	2.1 6	2.3 6
	14.0	14.2	14.4	14.6	14.8
14.0	12.0 100				
14.2	11.9 98	12.1 100			
14.4	11.8 96	12.0 98	12.3 100		
14.6	11.7 94	11.9 96	12.2 98	12.5 100	
14.8	11.6 92	11.8 94	12.1 96	12.4 96	12.6 100

Сухой термометр	Смоченный термометр				
	14.0	14.2	14.4	14.6	14.8
15.0	11.5 90	11.7 92	12.0 94	12.3 96	12.5 98
15.2	11.4 88	11.6 90	11.9 92	12.2 94	12.4 96
15.4	11.3 86	11.5 88	11.8 90	12.1 92	12.3 94
15.6	11.2 84	11.4 86	11.7 88	12.0 90	12.2 92
15.8	11.1 92	11.3 84	11.6 86	11.9 88	12.1 90
16.0	11.0 81	11.2 83	11.5 84	11.8 86	12.0 88
16.2	10.9 79	11.1 81	11.4 83	11.7 84	11.9 86
16.4	10.8 77	11.0 79	11.3 81	11.6 83	11.8 85
16.6	10.7 76	10.9 77	11.2 79	11.5 81	11.7 83
16.8	10.6 74	10.8 76	11.1 77	11.4 79	11.6 81
17.0	10.5 72	10.7 74	11.0 76	11.3 78	11.5 79
17.2	10.4 71	10.6 72	10.9 74	11.2 76	11.4 78
17.4	10.3 69	10.5 71	10.8 73	11.1 74	11.3 76
17.6	10.2 68	10.4 69	10.7 71	11.0 73	11.2 74
17.8	10.1 66	10.3 68	10.6 69	10.9 71	11.1 73
18.0	10.0 65	10.2 66	10.5 68	10.8 70	11.0 71
18.2	9.9 63	10.1 65	10.4 66	10.7 68	10.9 70
18.4	9.8 62	10.0 63	10.3 65	10.6 67	10.8 68
18.6	9.7 60	9.9 62	10.2 64	10.5 66	10.7 67
18.8	9.6 59	9.8 61	10.1 62	10.4 64	10.6 65
19.0	9.5 58	9.7 59	10.0 61	10.3 62	10.5 64
19.2	9.4 56	9.6 58	9.9 59	10.2 61	10.4 63
19.4	9.3 55	9.5 57	9.8 58	10.1 60	10.3 61
19.6	9.2 54	9.4 55	9.7 57	10.0 58	10.2 60
19.8	9.1 53	9.3 54	9.6 56	9.9 57	10.1 59
20.0	9.0 51	9.2 53	9.5 54	9.8 56	10.0 57
20.2	8.9 50	9.1 52	9.4 53	9.7 55	9.9 56
20.4	8.8 49	9.0 50	9.3 52	9.6 53	9.8 55
20.6	8.7 48	8.9 49	9.2 51	9.5 52	9.7 54
20.8	8.6 47	8.8 48	9.1 50	9.4 51	9.6 52
21.0	8.5 46	8.7 47	9.0 48	9.3 50	9.5 51
21.2	8.4 45	8.6 46	8.9 47	9.2 42	9.4 50
21.4	8.3 43	8.5 45	8.8 46	9.1 48	9.3 49
21.6	8.2 42	8.4 44	8.7 45	9.0 46	9.2 48
21.8	8.1 41	8.3 43	8.6 44	8.9 45	9.1 47

Сухой термометр	Смоченный термометр				
	14.0	14.2	14.4	14.6	14.8
22.0	8.0 40	8.2 42	8.5 43	8.8 44	9.0 46
22.2	7.9 39	8.1 41	8.4 42	8.7 43	8.9 45
22.4	7.8 38	8.0 40	8.3 41	8.6 42	8.8 44
22.6	7.7 37	7.9 39	8.2 40	8.5 41	8.7 43
22.8	7.6 37	7.8 38	8.1 39	8.4 40	8.6 42
23.0	7.5 36	7.7 37	8.0 38	8.3 39	8.5 41
23.2	7.4 35	7.6 36	7.9 37	8.2 38	8.4 40
23.4	7.3 34	7.5 35	7.8 36	8.1 37	8.3 39
23.6	7.2 33	7.4 34	7.7 35	8.0 37	8.2 38
23.8	7.1 32	7.3 33	7.6 34	7.9 36	8.1 37
24.0	7.0 31	7.2 32	7.5 34	7.8 35	8.0 36
24.2	6.9 30	7.1 32	7.4 33	7.7 34	7.9 35
24.4	6.8 30	7.0 31	7.3 32	7.6 33	7.8 34
24.6	6.7 29	6.9 30	7.2 31	7.5 32	7.7 33
24.8	6.6 28	6.8 29	7.1 30	7.4 31	7.6 33
25.0	6.5 27	6.7 28	7.0 30	7.3 31	7.5 32
25.2	6.4 27	6.6 28	6.9 29	7.2 30	7.4 31
25.4	6.3 26	6.5 27	6.8 28	7.1 29	7.3 30
25.6	6.2 25	6.4 26	6.7 27	7.0 28	7.2 29
25.8	6.1 24	6.3 25	6.6 27	6.9 28	7.1 29
26.0	6.0 24	6.2 25	6.5 26	6.8 27	7.0 28
26.2	5.9 23	6.1 24	6.4 25	6.7 26	6.9 27
26.4	5.8 22	6.0 23	6.3 24	6.6 25	6.8 26
26.6	5.7 22	5.9 23	6.2 24	6.5 25	6.7 26
26.8	5.6 21	5.8 22	6.1 23	6.4 24	6.6 25
27.0	5.5 21	5.7 21	6.0 22	6.3 23	6.5 24
27.2	5.4 20	5.6 21	5.9 22	6.2 23	6.4 24
27.4	5.3 19	5.5 20	5.8 21	6.1 22	6.3 23
27.6	5.2 19	5.4 20	5.7 21	6.0 22	6.2 22
27.8	5.1 18	5.3 19	5.6 20	5.9 21	6.1 22
28.0	5.0 18	5.2 18	5.5 19	5.8 20	6.0 2
28.2	4.9 17	5.1 18	5.4 19	5.7 20	5.9 2
28.4	4.8 16	5.0 17	5.3 18	5.6 19	5.8 2
28.6	4.7 16	4.9 17	5.2 18	5.5 19	5.7 1
28.8	4.6 15	4.8 16	5.1 17	5.4 18	5.6 1

Сухой термометр	Смоченный термометр				
	14.0	14.2	14.4	14.6	14.8
29.0	4.5 15	4.7 16	5.0 17	5.3 17	5.5 18
29.2	4.4 14	4.6 15	4.9 16	5.2 17	5.4 18
29.4	4.3 14	4.5 15	4.8 16	5.1 16	5.3 17
29.6	4.2 13	4.4 14	4.7 15	5.0 16	5.2 17
29.8	4.1 13	4.3 14	4.6 15	4.9 15	5.1 16
30.0	4.0 13	4.2 13	4.5 14	4.8 15	5.0 16
30.2	3.9 12	4.1 13	4.4 14	4.7 14	4.9 15
30.4	3.8 12	4.0 12	4.3 13	4.6 14	4.8 15
30.6	3.7 11	3.9 12	4.2 13	4.5 14	4.7 14
30.8	3.6 11	3.8 12	4.1 12	4.4 13	4.6 14
31.0	3.5 10	3.7 11	4.0 12	4.3 13	4.5 13
31.2	3.4 10	3.6 11	3.9 11	4.2 12	4.4 13
31.4	3.3 10	3.5 10	3.8 11	4.1 12	4.3 13
31.6	3.2 9	3.4 10	3.7 11	4.0 11	4.2 12
31.8	3.1 9	3.3 9	3.6 10	3.9 11	4.1 12
32.0	3.0 8	3.2 9	3.5 10	3.8 11	4.0 11
32.2	2.9 8	3.1 9	3.4 9	3.7 10	3.9 11
32.4	2.8 8	3.0 8	3.3 9	3.6 10	3.8 10
32.6	2.7 7	2.9 8	3.2 9	3.5 9	3.7 10
32.8	2.6 7	2.8 8	3.1 8	3.4 9	3.6 10
33.0	2.5 7	2.7 7	3.0 8	3.3 9	3.5 9
33.2	2.4 6	2.6 7	2.9 8	3.2 8	3.4 9
33.4	2.3 6	2.5 7	2.8 7	3.1 8	3.3 9
33.6	2.2 6	2.4 6	2.7 7	3.0 8	3.2 8
33.8	2.1 5	2.3 6	2.6 7	2.9 7	3.1 8
34.0	2.0 5	2.2 6	2.5 6	2.8 7	3.0 8
34.2	1.9 5	2.1 5	2.4 6	2.7 7	2.9 7
34.4	1.8 4	2.0 5	2.3 6	2.6 6	2.8 7
24.6	1.7 4	1.9 5	2.2 5	2.5 6	2.7 7
34.8	1.6 4	1.8 4	2.1 5	2.4 6	2.6 6

## Смоченный термометр

	15.0	15.2	15.4	15.6	15.8	
12.8	100					
12.7	98	13.0	100			
12.6	96	12.9	98	13.1	100	
12.5	94	12.8	96	13.0	98	
12.4	92	12.7	94	12.9	96	
				13.3	100	
				13.2	98	
					13.5	100
12.3	90	12.6	92	12.8	94	
12.2	88	12.5	90	12.7	92	
12.1	86	12.4	88	12.6	90	
12.0	85	12.3	87	12.5	88	
11.9	83	12.2	85	12.4	87	
				12.8	90	
				12.7	88	
11.8	81	12.1	83	12.3	85	
11.7	79	12.0	81	12.2	83	
11.6	78	11.9	80	12.1	81	
11.5	76	11.8	78	12.0	80	
11.4	75	11.7	76	11.9	78	
				12.6	87	
				12.5	85	
				12.4	83	
				12.3	81	
				12.2	80	
11.3	73	11.6	75	11.8	76	
11.2	71	11.5	73	11.7	75	
11.1	70	11.4	72	11.6	73	
11.0	68	11.3	70	11.5	72	
10.9	67	11.2	69	11.4	70	
				11.8	73	
				11.7	72	
10.8	66	11.1	67	11.3	69	
10.7	64	11.0	66	11.2	67	
10.6	63	10.9	64	11.1	66	
10.5	61	10.8	63	11.0	65	
10.4	60	10.7	62	10.9	63	
				11.6	70	
				11.5	69	
				11.4	67	
				11.3	66	
				11.2	65	
10.3	59	10.6	60	10.8	62	
10.2	52	10.5	59	10.7	60	
10.1	56	10.4	58	10.6	59	
10.0	55	10.3	56	10.5	58	
9.9	54	10.2	55	10.4	57	
				10.8	59	
				10.7	58	
9.8	53	10.1	54	10.3	55	
9.7	51	10.0	53	10.2	54	
9.6	50	9.9	52	10.1	53	
9.5	49	9.8	50	10.0	52	
9.4	48	9.7	49	9.9	51	
				10.6	57	
				10.5	56	
				10.4	54	
				10.3	53	
				10.2	52	
					10.6	55
					10.5	54

Сухой термометр	Смоченный термометр				
	15.0	15.2	15.4	15.6	15.8
22.0	9.3 47	9.6 48	9.9 50	10.1 51	10.4 52
22.2	9.2 46	9.5 47	9.7 49	10.0 50	10.3 51
22.4	9.1 45	9.4 46	9.6 47	9.9 49	10.2 50
22.6	9.0 44	9.3 45	9.5 46	9.8 48	10.1 49
22.8	8.9 43	9.2 44	9.4 45	9.7 47	10.0 48
23.0	8.8 42	9.1 43	9.3 44	9.6 46	9.9 47
23.2	8.7 41	9.0 42	9.2 43	9.5 45	9.8 46
23.4	8.6 40	8.9 41	9.1 42	9.4 44	9.7 45
23.6	8.5 39	8.8 40	9.0 41	9.3 43	9.6 44
23.8	8.4 38	8.7 39	8.9 40	9.2 42	9.5 43
24.0	8.3 37	8.6 38	8.8 39	9.1 41	9.4 42
24.2	8.2 36	8.5 37	8.7 39	9.0 40	9.3 41
24.4	8.1 35	8.4 36	8.6 38	8.9 39	9.2 40
24.6	8.0 34	8.3 36	8.5 37	8.8 38	9.1 39
24.8	7.9 34	8.2 35	8.4 36	8.7 37	9.0 38
25.0	7.8 33	8.1 34	8.3 35	8.6 36	8.9 37
25.2	7.7 32	8.0 33	8.2 34	8.5 35	8.8 36
25.4	7.6 31	7.9 32	8.1 33	8.4 35	8.7 36
25.6	7.5 30	7.8 32	8.0 33	8.3 34	8.6 35
25.8	7.4 30	7.7 31	7.9 32	8.2 33	8.5 34
26.0	7.3 29	7.6 30	7.8 31	8.1 32	8.4 33
26.2	7.2 28	7.5 29	7.7 30	8.0 31	8.3 32
26.4	7.1 27	7.4 28	7.6 30	7.9 31	8.2 32
26.6	7.0 27	7.3 28	7.5 29	7.8 30	8.1 31
26.8	6.9 26	7.2 27	7.4 28	7.7 29	8.0 30
27.0	6.8 25	7.1 26	7.3 27	7.6 28	7.9 29
27.2	6.7 25	7.0 26	7.2 27	7.5 28	7.8 29
27.4	6.6 24	6.9 25	7.1 26	7.4 27	7.7 28
27.6	6.5 23	6.8 24	7.0 25	7.3 26	7.6 27
27.8	6.4 23	6.7 24	6.9 25	7.2 26	7.5 27
28.0	6.3 22	6.6 23	6.8 24	7.1 25	7.4 26
28.2	6.2 22	6.5 22	6.7 23	7.0 24	7.3 25
28.4	6.1 21	6.4 24	6.6 23	6.9 24	7.2 25
28.6	6.0 20	6.3 21	6.5 22	6.8 23	7.1 24
28.8	5.9 20	6.2 21	6.4 22	6.7 22	7.0 23



Сухой термометр	Смоченный термометр				
	15.0	15.2	15.4	15.6	15.8
29.0	5.8 19	6.1 20	6.3 21	6.6 22	6.9 23
29.2	5.7 19	6.0 20	6.2 20	6.5 21	6.8 22
29.4	5.6 18	5.9 19	6.1 20	6.4 21	6.7 22
29.6	5.5 18	5.8 18	6.0 19	6.3 20	6.6 21
29.8	5.4 17	5.7 18	5.9 19	6.2 20	6.5 20
30.0	5.3 17	5.6 17	5.8 18	6.1 19	6.4 20
30.2	5.2 16	5.5 17	5.7 18	6.0 19	6.3 19
30.4	5.1 16	5.4 16	5.6 17	5.9 18	6.2 19
30.6	5.0 15	5.3 16	5.5 17	5.8 18	6.1 18
30.8	4.9 15	5.2 15	5.4 16	5.7 17	6.0 18
31.0	4.8 14	5.1 15	5.3 16	5.6 17	5.9 17
31.2	4.7 14	5.0 14	5.2 15	5.5 16	5.8 17
31.4	4.6 13	4.9 14	5.1 15	5.4 16	5.7 16
31.6	4.5 13	4.8 14	5.0 14	5.3 15	5.6 16
31.8	4.4 12	4.7 13	4.9 14	5.2 15	5.5 15
32.0	4.3 12	4.6 13	4.8 14	5.1 14	5.4 15
32.2	4.2 12	4.5 12	4.7 13	5.0 14	5.3 15
32.4	4.1 11	4.4 12	4.6 13	4.9 13	5.2 14
32.6	4.0 11	4.3 12	4.5 12	4.8 13	5.1 14
32.8	3.9 10	4.2 11	4.4 12	4.7 13	5.0 13
33.0	3.8 10	4.1 11	4.3 11	4.6 12	4.9 13
33.2	3.7 10	4.0 10	4.2 11	4.5 12	4.8 12
33.4	3.6 9	3.9 10	4.1 11	4.4 11	4.7 12
33.6	3.5 9	3.8 10	4.0 10	4.3 11	4.6 12
33.8	3.4 9	3.7 9	3.9 10	4.2 11	4.5 11
34.0	3.3 8	3.6 9	3.8 10	4.1 10	4.4 11
34.2	3.2 8	3.5 9	3.7 9	4.0 10	4.3 11
34.3	3.1 8	3.4 8	3.6 9	3.9 10	4.2 10
34.4	3.0 7	3.3 8	3.5 9	3.8 9	4.1 10
34.8	2.9 7	3.2 8	3.4 8	3.7 9	4.0 10
35.0	2.8 7	3.1 7	3.3 8	3.6 9	3.9 9
35.2	2.7 6	3.0 7	3.2 8	3.3 8	3.8 9
35.4	2.6 6	2.9 7	3.1 7	3.4 8	3.7 8
35.6	2.5 6	2.8 6	3.0 7	3.3 8	3.6
35.8	2.4 6	2.7 6	2.9 7	3.2 7	3.5



Сухой термометр	Смоченный термометр				
	16.0	16.2	16.4	16.6	16.8
20.0	11.6 66	11.9 68	12.2 70	12.5 71	12.7 73
20.2	11.5 65	11.8 67	12.1 68	12.4 70	12.6 71
20.4	11.4 64	11.7 65	12.0 67	12.3 68	12.5 70
20.6	11.3 62	11.6 64	11.9 65	12.2 67	12.4 68
20.8	11.2 61	11.5 63	11.8 64	12.1 66	12.3 67
21.0	11.1 60	11.4 61	11.7 63	12.0 64	12.2 66
21.2	11.0 59	11.3 60	11.6 61	11.9 63	12.1 64
21.4	10.9 57	11.2 59	11.5 60	11.8 62	12.0 63
21.6	10.8 56	11.1 58	11.4 59	11.7 60	11.9 62
21.8	10.7 55	11.0 56	11.3 58	11.6 59	11.8 61
22.0	10.6 54	10.9 55	11.2 57	11.5 58	11.7 59
22.2	10.5 53	10.8 54	11.1 55	11.4 57	11.6 58
22.4	10.4 51	10.7 53	11.0 54	11.3 56	11.5 57
22.6	10.3 50	10.6 52	10.9 53	11.2 54	11.4 56
22.8	10.2 49	10.5 51	10.8 52	11.1 53	11.3 55
23.0	10.1 48	10.4 50	10.7 51	11.0 52	11.2 53
23.2	10.0 47	10.3 48	10.6 50	10.9 51	11.1 52
23.4	9.9 46	10.2 47	10.5 49	10.8 50	11.0 51
23.6	9.8 45	10.1 46	10.4 48	10.7 49	10.9 50
23.8	9.7 44	10.0 45	10.3 47	10.6 48	10.8 49
24.0	9.6 43	9.9 44	10.2 46	10.5 47	10.7 48
24.2	9.5 42	9.8 43	10.1 45	10.4 46	10.6 47
24.4	9.4 41	9.7 42	10.0 44	10.3 45	10.5 46
24.6	9.3 40	9.6 41	9.9 43	10.2 44	10.4 45
24.8	9.2 39	9.5 41	9.8 42	10.1 43	10.3 44
25.0	9.1 38	9.4 40	9.7 41	10.0 42	10.2 43
25.2	9.0 38	9.3 39	9.6 40	9.9 41	10.1 42
25.4	8.9 37	9.2 38	9.5 39	9.8 40	10.0 41
25.6	8.8 36	9.1 37	9.4 38	9.7 39	9.9 40
25.8	8.7 35	9.0 36	9.3 37	9.6 38	9.8 40
26.0	8.6 34	8.9 35	9.2 36	9.5 38	9.7 39
26.2	8.5 33	8.8 35	9.1 36	9.4 37	9.6 38
26.4	8.4 33	8.7 34	9.0 35	9.3 36	9.5 37
26.6	8.3 32	8.6 33	8.9 34	9.2 35	9.4 36
26.8	8.2 31	8.5 32	8.8 33	9.1 34	9.3 35

Сухой термометр	Смоченный термометр				
	16.0	16.2	16.4	16.6	16.8
27.0	8.1 30	8.4 31	8.7 32	9.0 34	9.2 35
27.2	8.0 30	8.3 31	8.6 32	8.9 33	9.1 34
27.4	7.9 29	8.2 30	8.5 31	8.8 32	9.0 33
27.6	7.8 28	8.1 29	8.4 30	8.7 31	8.9 32
27.8	7.7 28	8.0 29	8.3 30	8.6 31	8.8 32
28.0	7.6 27	7.9 28	8.2 29	8.5 30	8.7 31
28.2	7.5 26	7.8 27	8.1 28	8.4 29	8.6 30
28.4	7.4 26	7.7 27	8.0 27	8.3 28	8.5 29
28.6	7.3 25	7.6 26	7.9 27	8.2 28	8.4 29
28.8	7.2 24	7.5 25	7.8 26	8.1 27	8.3 28
29.0	7.1 24	7.4 25	7.7 26	8.0 26	8.2 27
29.2	7.0 23	7.3 24	7.6 25	7.9 26	8.1 27
29.4	6.9 23	7.2 23	7.5 24	7.8 25	8.0 26
29.6	6.8 22	7.1 23	7.4 24	7.7 25	7.9 26
29.8	6.7 21	7.0 22	7.3 23	7.6 24	7.8 25
30.0	6.6 21	6.9 22	7.2 23	7.5 23	7.7 24
30.2	6.5 20	6.8 21	7.1 22	7.4 23	7.6 24
30.4	6.4 20	6.7 21	7.0 21	7.3 22	7.5 23
30.6	6.3 19	6.6 20	6.9 21	7.2 22	7.4 23
30.8	6.2 19	6.5 19	6.8 20	7.1 21	7.3 22
31.0	6.1 18	6.4 19	6.7 20	7.0 21	7.2 21
31.2	6.0 18	6.3 18	6.6 19	6.9 20	7.1 21
31.4	5.9 17	6.2 18	6.5 19	6.8 20	7.0 20
31.6	5.8 17	6.1 17	6.4 18	6.7 19	6.9 20
31.8	5.7 16	6.0 17	6.3 18	6.6 19	6.8 19
32.0	5.6 16	5.9 17	6.2 17	6.5 18	6.7 19
32.2	5.5 15	5.8 16	6.1 17	6.4 18	6.6 18
32.4	5.4 15	5.7 16	6.0 16	6.3 17	6.5 18
32.6	5.3 14	5.6 15	5.9 16	6.2 17	6.4 17
32.8	5.2 14	5.5 15	5.8 15	6.1 16	6.3 17
33.0	5.1 14	5.4 14	5.7 15	6.0 16	6.2 17
33.2	5.0 13	5.3 14	5.6 15	5.9 15	6.1 16
33.4	4.9 13	5.2 13	5.5 14	5.8 15	6.0 16
33.6	4.8 12	5.1 13	5.4 14	5.7 15	5.9 15
33.8	4.7 12	5.0 13	5.3 13	5.6 14	5.8 15

Сухой термометр	Смоченный термометр				
	16.0	16.2	16.4	16.6	16.8
34.0	4.6 12	4.9 12	5.2 13	5.5 14	5.7 14
34.2	4.5 11	4.8 12	5.1 13	5.4 13	5.6 14
34.4	4.4 11	4.7 12	5.0 12	5.3 13	5.5 14
34.6	4.3 11	4.6 11	4.9 12	5.2 13	5.4 13
34.8	4.2 10	4.5 11	4.8 11	5.1 12	5.3 13
	17.0	17.2	17.4	17.6	17.8
17.0	14.5 100				
17.2	14.4 98	14.7 100			
17.4	14.3 96	14.6 98			
17.6	14.2 94	14.5 96	14.8 98	15.1 100	
17.8	14.1 92	14.4 94	14.7 96	15.0 98	15.3 100
18.0	14.0 91	14.3 93	14.6 94	14.9 96	
18.2	13.9 89	14.2 91	14.5 93	14.8 94	15.1 96
18.4	13.8 87	14.1 89	14.4 91	14.7 93	15.0 94
18.6	13.7 85	14.0 87	14.3 89	14.6 91	14.9 93
18.8	13.6 84	13.9 86	14.2 87	14.5 89	14.8 91
19.0	13.5 82	13.8 84	14.1 86	14.4 87	14.7 89
19.2	13.4 81	13.7 82	14.0 84	14.3 86	14.6 87
19.4	13.3 79	13.6 81	13.9 82	14.2 84	14.5 86
19.6	13.2 77	13.5 79	13.8 81	14.1 82	14.4 84
19.8	13.1 76	13.4 78	13.7 79	14.0 81	14.3 83
20.0	13.0 74	13.3 76	13.6 78	13.9 79	14.2 81
20.2	12.9 73	13.2 75	13.5 76	13.8 78	14.1 79
20.4	12.8 71	13.1 73	13.4 75	13.7 76	14.0 78
20.6	12.7 70	13.0 72	13.3 73	13.6 75	13.9 76
20.8	12.6 69	12.9 70	13.2 72	13.5 73	13.8 75
21.0	12.5 67	12.8 69	13.1 70	13.4 72	13.7 73
21.2	12.4 66	12.7 67	13.0 69	13.3 70	13.6 72
21.4	12.3 65	12.6 66	12.9 68	13.2 69	13.5 71
21.6	12.2 63	12.5 65	12.8 66	13.1 68	13.4 69
21.8	12.1 62	12.4 63	12.7 65	13.0 66	13.3 68

Сухой термометр	Смоченный термометр				
	17.0	17.2	17.4	17.6	17.8
22.0	12.0 61	12.3 62	12.6 64	12.9 65	13.2 67
22.2	11.9 60	12.2 61	12.5 62	12.8 64	13.1 65
22.4	11.8 58	12.1 60	12.4 61	12.7 63	13.0 64
22.6	11.7 57	12.0 59	12.3 60	12.6 61	12.9 63
22.8	11.6 56	11.9 57	12.2 59	12.5 60	12.8 62
23.0	11.5 55	11.8 56	12.1 58	12.4 59	12.7 60
23.2	11.4 54	11.7 55	12.0 56	12.3 58	12.6 59
23.4	11.3 53	11.6 54	11.9 55	12.2 57	12.5 58
23.6	11.2 52	11.5 53	11.8 54	12.1 55	12.4 57
23.8	11.1 50	11.4 52	11.7 53	12.0 54	12.3 56
24.0	11.0 49	11.3 51	11.6 52	11.9 53	12.2 55
24.2	10.9 48	11.2 50	11.5 51	11.8 52	12.1 53
24.4	10.8 47	11.1 49	11.4 50	11.7 51	12.0 52
24.6	10.7 46	11.0 48	11.3 49	11.6 50	11.9 51
24.8	10.6 45	10.9 47	11.2 48	11.5 49	11.8 50
25.0	10.5 44	10.8 46	11.1 47	11.4 48	11.7 49
25.2	10.4 43	10.7 45	11.0 46	11.3 47	11.6 48
25.4	10.3 43	10.6 44	10.9 45	11.2 46	11.5 47
25.6	10.2 42	10.5 43	10.8 44	11.1 45	11.4 46
25.8	10.1 41	10.4 42	10.4 43	11.0 44	11.3 45
26.0	10.0 40	10.3 41	10.6 42	10.9 43	11.2 44
26.2	9.9 39	10.2 40	10.5 41	10.8 42	11.1 43
26.4	9.8 38	10.1 39	10.4 40	10.7 41	11.0 43
26.6	9.7 37	10.0 38	10.3 39	10.6 41	10.9 42
26.8	9.6 36	9.9 38	10.2 39	10.5 40	10.8 41
27.0	9.5 36	9.8 37	10.1 38	10.4 39	10.7 40
27.2	9.4 35	9.7 36	10.0 37	10.3 38	10.6 39
27.4	9.3 39	9.6 35	9.9 36	10.2 37	10.5 38
27.6	9.2 33	9.5 34	9.8 35	10.1 36	10.4 37
27.8	9.1 33	9.4 34	9.7 35	10.0 36	10.3 37
28.0	9.0 32	9.3 33	9.6 34	9.9 35	10.2 36
28.2	8.9 31	9.2 32	9.5 33	9.8 34	10.1 35
28.4	8.8 30	9.1 33	9.4 32	9.7 33	10.0 34
28.6	8.7 30	9.0 31	9.3 32	9.6 33	9.9 34
28.8	8.6 29	8.9 30	9.2 31	9.5 32	9.8 33

Сухой термометр	Смоченный термометр.				
	17.0	17.2	17.4	17.6	17.8
29.0	8.5 28	8.8 29	9.1 30	9.4 31	9.7 32
29.2	8.4 28	8.7 29	9.0 30	9.3 31	9.6 31
29.4	8.3 27	8.6 28	8.9 29	9.2 30	9.5 31
29.6	8.2 26	8.5 27	8.8 28	9.1 29	9.4 30
29.8	8.1 26	8.4 27	8.7 28	9.0 29	9.3 29
30.0	8.0 25	8.3 26	8.6 27	8.9 28	9.2 29
30.2	7.9 25	8.2 25	8.5 26	8.8 27	9.1 28
30.4	7.8 24	8.1 25	8.4 26	8.7 27	9.0 28
30.6	7.7 23	8.0 24	8.3 25	8.6 26	8.9 27
30.8	7.6 23	7.9 24	8.2 25	8.5 25	8.8 26
31.0	7.5 22	7.8 28	8.1 24	8.4 25	8.7 26
31.2	7.4 22	7.7 23	8.0 23	8.3 24	8.6 25
31.4	7.3 22	7.6 22	7.9 23	8.2 24	8.5 25
31.6	7.2 21	7.5 21	7.8 22	8.1 23	8.4 24
31.8	7.1 20	7.4 21	7.7 22	8.0 23	8.3 23
32.0	7.0 20	7.3 20	7.6 21	7.9 22	8.2 23
32.2	6.9 19	7.2 20	7.5 21	7.8 22	8.1 22
32.4	6.8 19	7.1 19	7.4 20	7.7 21	8.0 22
32.6	6.7 18	7.0 19	7.3 20	7.6 20	7.9 21
32.8	6.6 18	6.9 18	7.2 19	7.5 20	7.8 21
33.0	6.5 17	6.8 18	7.1 19	7.4 20	7.7 20
33.2	6.4 17	6.7 18	7.0 18	7.3 19	7.6 20
33.4	6.3 16	6.6 17	6.9 18	7.2 19	7.5 19
33.6	6.2 16	6.5 17	6.8 17	7.1 18	7.4 19
33.8	6.1 15	6.4 16	6.7 17	7.0 18	7.3 18
34.0	6.0 15	6.3 16	6.6 16	6.9 17	7.2 18
34.2	5.9 15	6.2 15	6.5 16	6.8 17	7.1 17
34.4	5.8 14	6.1 15	6.4 16	6.7 16	7.0 17
34.6	5.7 14	6.0 14	6.3 15	6.6 16	6.9 17
34.8	5.6 13	5.9 14	6.2 15	6.5 15	6.8 16

Сухой термометр	Смоченный термометр									
	18.0	18.2	18.4	18.6	18.8					
18.0	15.5	100								
18.2	15.4	98	15.7	100						
18.4	15.3	96	15.6	98	15.9	100				
18.6	15.2	94	15.5	96	15.8	98	16.1	100		
18.8	15.1	93	15.4	94	15.7	96	16.0	98	16.3	100
19.0	15.0	91	15.3	93	15.6	95	15.9	96	16.2	98
19.2	14.9	89	15.2	91	15.5	93	15.8	95	16.1	96
19.4	14.8	87	15.1	89	15.4	91	15.7	93	16.0	95
19.6	14.7	86	15.0	88	15.3	89	15.6	91	15.9	93
19.8	14.6	84	14.9	86	15.2	88	15.5	89	15.8	91
20.0	14.5	83	14.8	84	15.1	86	15.4	88	15.7	89
20.2	14.4	81	14.7	83	15.0	84	15.3	86	15.6	88
20.4	14.3	79	14.6	81	14.9	83	15.2	84	15.5	86
20.6	14.2	78	14.5	80	14.8	81	15.1	83	15.4	85
20.8	14.1	76	14.4	78	14.7	80	15.0	81	15.3	83
21.0	14.0	75	14.3	77	14.6	78	14.9	80	15.2	81
21.2	13.9	74	14.2	75	14.5	77	14.8	78	15.1	80
21.4	13.8	72	14.1	74	14.4	75	14.7	77	15.0	78
21.6	13.7	71	14.0	72	14.3	74	14.6	75	14.9	77
21.8	13.6	69	13.9	71	14.2	72	14.5	74	14.8	76
22.0	13.5	68	13.8	70	14.1	71	14.4	73	14.7	74
22.2	13.4	67	13.7	68	14.0	70	14.3	71	14.6	73
22.4	13.3	65	13.6	67	13.9	68	14.2	70	14.5	71
22.6	13.2	64	13.5	66	13.8	68	14.1	69	14.4	70
22.8	13.1	63	13.4	64	13.7	66	14.0	67	14.3	69
23.0	13.0	62	13.3	63	13.6	65	13.9	66	14.2	67
23.2	12.9	60	13.2	62	13.5	63	13.8	65	14.1	66
23.4	12.8	59	13.1	61	13.4	62	13.7	63	14.0	65
23.6	12.7	58	13.0	59	13.3	61	13.6	62	13.9	64
23.8	12.6	57	12.9	58	13.2	60	13.5	61	13.8	62
24.0	12.5	56	12.8	57	13.1	58	13.4	60	13.7	
24.2	12.4	55	12.7	56	13.0	57	13.3	59	13.6	
24.4	12.3	54	12.6	55	12.9	56	13.2	58	13.5	
24.6	12.2	53	12.5	54	12.8	55	13.1	56	13.4	
24.8	12.1	51	12.4	53	12.7	54	13.0	55	13.3	



Сухой термометр	Смоченный термометр				
	18.0	18.2	18.4	18.6	18.8
25.0	12.0 50	12.3 52	12.6 53	12.9 54	13.2 55
25.2	11.9 49	12.2 51	12.5 52	12.8 53	13.1 54
25.4	11.8 48	12.1 50	12.4 51	12.7 52	13.0 53
25.6	11.7 47	12.0 49	12.3 50	12.6 51	12.9 52
25.8	11.6 46	11.9 48	12.2 49	12.5 50	12.8 51
26.0	11.5 46	11.8 47	12.1 48	12.4 49	12.7 50
26.2	11.4 45	11.7 46	12.0 47	12.3 48	12.6 49
26.4	11.3 44	11.6 45	11.9 46	12.2 47	12.5 48
26.6	11.2 43	11.5 44	11.8 45	12.1 46	12.4 47
26.8	11.1 42	11.4 43	11.7 44	12.0 45	12.3 46
27.0	11.0 41	11.3 42	11.6 43	11.9 44	12.2 46
27.2	10.9 40	11.2 41	11.5 42	11.8 44	12.1 45
27.4	10.8 39	11.1 40	11.4 42	11.7 43	12.0 44
27.6	10.7 39	11.0 40	11.3 41	11.6 42	11.9 43
27.8	10.6 38	10.9 39	11.2 40	11.5 41	11.8 42
28.0	10.5 37	10.8 38	11.1 39	11.4 40	11.7 41
28.2	10.4 36	10.7 37	11.0 38	11.3 39	11.6 40
28.4	10.3 35	10.6 36	10.9 37	11.2 38	11.5 40
28.6	10.2 35	10.5 36	10.8 37	11.1 38	11.4 39
28.8	10.1 34	10.4 35	10.7 36	11.0 37	11.3 38
29.0	10.0 33	10.3 34	10.6 35	10.9 36	11.2 37
29.2	9.9 32	10.2 33	10.5 34	10.8 35	11.1 36
29.4	9.8 32	10.1 33	10.4 34	10.7 35	11.0 36
29.6	9.7 31	10.0 32	10.3 33	10.6 34	10.9 35
29.8	9.6 30	9.9 31	10.2 32	10.5 33	10.8 34
30.0	9.5 30	9.8 31	10.1 32	10.4 33	10.7 33
30.2	9.4 29	9.7 30	10.0 31	10.3 32	10.6 33
30.4	9.3 28	9.6 29	9.9 30	10.2 31	10.5 31
30.6	9.2 28	9.5 29	9.8 30	10.1 31	10.4 31
30.8	9.1 27	9.4 28	9.7 29	10.0 30	10.3 31
31.0	9.0 27	9.3 27	9.6 28	9.9 29	10.2 30
31.2	8.9 26	9.2 27	9.5 28	9.8 28	10.1 29
31.4	8.8 25	9.1 26	9.4 27	9.7 28	10.0 29
31.6	8.7 25	9.0 26	9.3 27	9.6 27	9.9 28
31.8	8.6 24	8.9 25	9.2 26	9.5 27	9.8 28

Сухой термометр	Смоченный термометр				
	18.0	18.2	18.4	18.6	18.8
32.0	8.5 24	8.8 25	9.1 25	9.4 26	9.7 27
32.2	8.4 23	8.7 24	9.0 25	9.3 26	9.6 26
32.4	8.3 23	8.6 23	8.9 24	9.2 25	9.5 26
32.6	8.2 22	8.5 23	8.8 24	9.1 25	9.4 25
32.8	8.1 22	8.4 22	8.7 23	9.0 24	9.3 25
33.0	8.0 21	8.3 22	8.6 23	8.9 23	9.2 24
33.2	7.9 21	8.2 21	8.5 22	8.8 23	9.1 24
33.4	7.8 20	8.1 21	8.4 22	8.7 22	9.0 23
33.6	7.7 20	8.0 20	8.3 21	8.6 22	8.9 23
33.8	7.6 19	7.9 20	8.2 21	8.5 21	8.8 22
34.0	7.5 19	7.8 19	8.1 20	8.4 22	8.7 22
34.2	7.4 18	7.7 19	8.0 20	8.3 20	8.6 21
34.4	7.3 18	7.6 18	7.9 19	8.2 20	8.5 21
34.6	7.2 17	7.5 18	7.8 19	8.1 19	8.4 20
34.8	7.1 17	7.4 28	7.7 18	8.0 19	8.3 20

19.0	19.2	19.4	19.6	19.8
------	------	------	------	------

19.0	16.5 100				
19.2	16.4 98	16.7 100			
19.4	16.3 96	16.6 98	16.9 100		
19.6	16.2 95	16.5 96	16.8 98	17.1 100	
19.8	16.1 93	16.4 95	16.7 96	17.0 98	17.3 100
20.0	16.0 91	16.3 93	16.6 95	16.9 96	17.2 98
20.2	15.9 90	16.2 91	16.5 93	16.8 95	17.1 96
20.4	15.8 88	16.1 90	16.4 91	16.7 93	17.0 95
20.6	15.7 86	16.0 88	16.3 90	16.6 91	16.9 93
20.8	15.6 85	15.9 86	16.2 88	16.5 90	16.8 91
21.0	15.5 83	15.8 85	16.1 86	16.4 88	16.7 90
21.2	15.4 82	15.7 83	16.0 85	16.3 86	16.6 88
21.4	15.3 80	15.6 82	15.9 83	16.2 85	16.5 86
21.6	15.2 79	15.5 80	15.8 82	16.1 83	16.4 85
21.8	15.1 77	15.4 79	15.7 80	16.0 82	16.3 83

Сухой термометр	Смоченный термометр				
	19.0	19.2	19.4	19.6	19.8
22.0	15.0 76	15.3 77	15.6 79	15.9 80	16.2 82
22.2	14.9 74	15.2 76	15.5 77	15.8 79	16.1 80
22.4	14.8 73	15.1 74	15.4 76	15.7 77	16.0 79
22.6	14.7 71	15.0 73	15.3 74	15.6 76	15.9 77
22.8	14.6 70	14.9 72	15.2 73	15.5 75	15.8 76
23.0	14.5 69	14.8 70	15.1 72	15.4 73	15.7 75
23.2	14.4 68	14.7 69	15.0 70	15.3 72	15.6 73
23.4	14.3 66	14.6 68	14.9 69	15.2 71	15.5 72
23.6	14.2 65	14.5 66	14.8 68	15.1 69	15.4 71
23.8	14.1 64	14.4 65	14.7 67	15.0 68	15.3 69
24.0	14.0 63	14.3 64	14.6 65	14.9 67	15.2 68
24.2	13.9 61	14.2 63	14.5 64	14.8 65	15.1 67
24.4	13.8 60	14.1 61	14.4 63	14.7 64	15.0 66
24.6	13.7 59	14.0 60	14.3 62	14.6 63	14.9 64
24.8	13.6 58	13.9 59	14.2 61	14.5 62	14.8 63
25.0	13.5 57	13.8 58	14.1 59	14.4 61	14.7 62
25.2	13.4 56	13.7 57	14.0 58	14.3 60	14.6 61
25.4	13.3 55	13.6 56	13.9 57	14.2 58	14.5 60
25.6	13.2 54	13.5 55	13.8 56	14.1 57	14.4 59
25.8	13.1 53	13.4 54	13.7 55	14.0 56	14.3 57
26.0	13.0 52	13.3 53	13.6 54	13.9 55	14.2 56
26.2	12.9 51	13.2 52	13.5 53	13.8 54	14.1 55
26.4	12.8 50	13.1 51	13.4 52	13.7 53	14.0 54
26.6	12.7 49	13.0 50	13.3 51	13.6 52	13.9 53
26.8	12.6 48	12.9 49	13.2 50	13.5 51	13.8 52
27.0	12.5 47	12.8 48	13.1 49	13.4 50	13.7 51
27.2	12.4 46	12.7 47	13.0 48	13.3 49	13.6 50
27.4	12.3 45	12.6 46	12.9 47	13.2 48	13.5 49
27.6	12.2 44	12.5 45	12.8 46	13.1 47	13.4 48
27.8	12.1 43	12.4 44	12.7 45	13.0 46	13.3 47
28.0	12.0 42	12.3 43	12.6 44	12.9 45	13.2 47
28.2	11.9 41	12.2 42	12.5 44	12.8 45	13.1 46
28.4	11.8 41	12.1 42	12.4 43	12.7 44	13.0 45
28.6	11.7 40	12.0 41	12.3 42	12.6 43	12.9 44
28.8	11.6 39	11.9 40	12.2 41	12.5 52	12.8 43

Сухой термометр	Смоченный термометр				
	19.0	19.2	19.4	19.6	19.8
29.0	11.5 38	11.8 39	12.1 40	12.4 41	12.7 42
29.2	11.4 37	11.7 38	12.0 39	12.3 40	12.6 41
29.4	11.3 37	11.6 38	11.9 39	12.2 40	12.5 41
29.6	11.2 36	11.5 37	11.8 38	12.1 39	12.4 40
29.8	11.1 35	11.4 36	11.7 37	12.0 38	12.3 39
30.0	11.0 34	11.3 35	11.6 36	11.9 37	12.2 38
30.2	10.9 34	11.2 35	11.5 36	11.8 37	12.1 38
30.4	10.8 33	11.1 34	11.4 35	11.7 36	12.0 37
30.6	10.7 32	11.0 33	11.3 34	11.6 35	11.9 36
30.8	10.6 32	10.9 33	11.2 34	11.5 34	11.8 36
31.0	10.5 31	10.8 32	11.1 33	11.4 34	11.7 35
31.2	10.4 30	10.7 31	11.0 32	11.3 33	11.6 34
31.4	10.3 30	10.6 31	10.9 32	11.2 32	11.5 33
31.6	10.2 29	10.5 30	10.8 31	11.1 32	11.4 33
31.8	10.1 29	10.4 29	10.7 30	11.0 31	11.3 32
32.0	10.0 28	10.3 29	10.6 30	10.9 30	11.2 31
32.2	9.9 27	10.2 28	10.5 29	10.8 30	11.1 31
32.4	9.8 27	10.1 28	10.4 28	10.7 29	11.0 30
32.6	9.7 26	10.0 27	10.3 28	10.6 29	10.9 29
32.8	9.6 26	9.9 27	10.2 27	10.5 28	10.8 29
33.0	9.5 25	9.8 26	10.1 27	10.4 27	10.7 28
33.2	9.4 24	9.7 25	10.0 26	10.3 27	10.6 28
33.4	9.3 24	9.6 25	9.9 26	10.2 26	10.5 27
33.6	9.2 23	9.5 24	9.8 25	10.1 26	10.4 27
33.8	9.1 23	9.4 24	9.7 24	10.0 25	10.3 26
34.0	9.0 22	9.3 23	9.6 24	9.9 25	10.2 25
34.2	8.9 22	9.2 23	9.5 23	9.8 24	10.1 25
34.4	8.8 21	9.1 22	9.4 23	9.7 24	10.0 24
34.6	8.7 21	9.0 22	9.3 22	9.6 23	9.9 24
34.8	8.6 20	8.9 21	9.2 22	9.5 23	9.8 23

Сухой термометр	Смоченный термометр				
	20.0	20.2	20.4	20.6	20.8
20.0	17.5 100				
20.2	17.4 93	17.8 100			
20.4	17.3 97	17.7 98	18.0 100		
20.6	17.2 95	17.6 96	17.9 98	18.2 100	
20.8	17.1 93	17.5 95	17.8 96	18.1 98	
21.0	17.0 91	17.4 93	17.7 95	18.0 97	18.3 98
21.0	16.9 90	17.3 92	17.6 93	17.9 95	18.2 97
21.4	16.8 88	17.2 90	17.5 91	17.8 93	18.1 95
21.6	16.7 86	17.1 88	17.4 90	17.7 92	18.0 94
21.8	16.6 85	17.0 87	17.3 88	17.6 90	17.9 92
22.0	16.5 84	16.9 85	17.2 87	17.5 88	17.8 90
22.2	16.4 82	16.8 83	17.1 85	17.4 87	17.7 88
22.4	16.3 80	16.7 82	17.0 84	17.3 86	17.6 87
22.6	16.2 79	16.6 80	16.9 82	17.2 84	17.5 85
22.8	16.1 78	16.5 79	16.8 81	17.1 82	17.4 84
23.0	16.0 76	16.4 78	16.7 79	17.0 81	17.3 82
23.2	15.9 74	16.3 76	16.6 78	16.9 79	17.2 80
23.4	15.8 73	16.2 75	16.5 76	16.8 78	17.1 79
23.6	15.7 72	16.1 74	16.4 75	16.7 76	17.0 78
23.8	15.6 71	16.0 72	16.3 74	16.6 75	16.9 77
24.0	15.5 70	15.9 71	16.2 72	16.5 74	16.8 75
24.2	15.4 68	15.8 70	16.1 71	16.4 73	16.7 74
24.4	15.3 67	15.7 68	16.0 69	16.3 71	16.6 73
24.6	15.2 66	15.6 67	15.9 68	16.2 70	16.5 71
24.8	15.1 64	15.5 66	15.8 67	16.1 68	16.4 70
25.0	15.0 63	15.4 64	15.7 66	16.0 67	16.3 69
25.2	14.9 62	15.3 63	15.6 65	15.9 66	16.2 68
25.4	14.8 61	15.2 62	15.5 63	15.8 65	16.1 66
25.6	14.7 60	15.1 61	15.4 62	15.7 64	16.0 65
25.8	14.6 59	15.0 60	15.3 61	15.6 63	15.9 64
26.0	14.5 58	14.9 59	15.2 60	15.5 62	15.8 63
26.2	14.4 57	14.8 58	15.1 59	15.4 60	15.7 62
26.4	14.3 56	14.7 57	15.0 58	15.3 59	15.6 61
26.6	14.2 54	14.6 56	14.9 57	15.2 58	15.5 59
26.8	14.1 53	14.5 55	14.8 56	15.1 57	15.4 58

Сухой  
термометр

Смоченный термометр

20.0      20.2      20.4      20.6      20.8

27.0	14.0 52	14.4 54	14.7 55	15.0 56	15.3 57
27.2	13.9 51	14.3 53	11.6 54	14.9 55	15.2 56
27.4	13.8 51	14.2 52	14.5 53	14.8 54	15.1 55
27.6	13.7 50	14.1 51	14.4 52	14.7 53	15.0 54
27.8	13.6 49	14.0 50	14.3 51	14.6 52	14.9 53
28.0	13.5 48	13.9 49	14.2 50	14.5 51	14.8 52
28.2	13.4 47	13.8 48	14.1 49	14.4 50	14.7 51
28.4	13.3 46	13.7 47	14.0 48	14.3 49	14.6 50
28.6	13.2 45	13.6 46	13.9 47	14.2 48	14.5 49
28.8	13.1 44	13.5 45	13.8 46	14.1 47	14.4 48
29.0	13.0 43	13.4 44	13.7 45	14.0 47	14.3 48
29.2	12.9 42	13.3 43	13.6 44	13.9 46	14.2 47
29.4	12.8 42	13.2 43	13.5 44	13.8 45	14.1 46
29.6	12.7 41	13.1 42	13.4 43	13.7 44	14.0 45
29.8	12.6 40	13.0 41	13.3 42	13.6 43	13.9 44
30.0	12.5 39	12.9 40	13.2 41	13.5 42	13.8 43
30.2	12.4 39	12.8 39	13.1 40	13.4 41	13.7 43
30.4	12.3 38	12.7 38	13.0 39	13.3 40	13.6 41
30.6	12.2 38	12.6 38	12.9 39	13.2 40	13.5 41
30.8	12.1 38	12.5 37	12.8 38	13.1 39	13.4 40
31.0	12.0 36	12.4 37	12.7 37	13.0 39	13.3 40
31.2	11.9 35	12.3 36	12.6 36	12.9 38	13.2 39
31.4	11.8 34	12.2 35	12.5 36	12.8 37	13.1 38
31.6	11.7 34	12.1 35	12.4 35	12.7 37	13.0 38
31.8	11.6 33	12.0 34	12.3 35	12.6 36	12.9 37
32.0	11.5 32	11.9 33	12.2 34	12.5 35	12.8 36
32.2	11.4 32	11.8 33	12.1 33	12.4 34	12.7 35
32.4	11.3 31	11.7 32	12.0 32	12.3 33	12.6 34
32.6	11.2 31	11.6 32	11.9 32	12.2 33	12.5 34
32.8	11.1 30	11.5 31	11.8 31	12.1 32	12.4 33
33.0	11.0 20	11.4 30	11.7 31	12.0 32	12.3 33
33.2	10.9 29	11.3 30	11.9 30	11.9 31	12.2 32
33.4	10.8 28	11.2 29	11.5 29	11.8 30	12.1 31
33.6	10.7 27	11.1 29	11.4 29	11.7 30	12.0 31
33.8	10.6 27	11.0 28	11.3 28	11.6 29	11.9 30

Сухой термометр	Смоченный термометр				
	20.0	20.2	20.4	20.6	20.8
34.0	10.5 26	10.9 27	11.2 28	11.5 29	11.8 30
34.2	10.4 26	10.8 27	11.1 28	11.4 28	11.7 29
34.4	10.3 25	10.7 26	10.0 27	11.3 27	11.6 28
34.6	10.2 25	10.6 26	10.9 27	11.2 27	11.5 28
34.8	10.1 24	10.5 25	10.8 26	11.1 26	11.4 27
	21.0	21.2	21.4	21.6	21.8
21.0	18.7 100				
21.2	18.6 98	18.9 100			
21.4	18.5 97	18.8 98	19.1 100		
21.6	18.4 95	18.7 97	19.0 98	19.4 100	
21.8	18.3 93	18.6 95	18.9 97	19.3 98	19.6 100
22.0	18.2 92	18.5 93	18.8 95	19.2 97	19.5 98
22.2	18.1 90	18.4 92	18.7 93	19.1 95	19.4 97
22.4	18.0 88	18.3 90	18.6 92	19.0 93	19.3 95
22.6	17.9 87	18.2 88	18.5 90	18.9 92	19.2 93
22.8	17.8 85	18.1 87	18.4 88	18.8 90	19.1 92
23.0	17.7 84	18.0 85	18.3 87	18.7 88	19.0 90
23.2	17.6 83	17.9 84	18.2 85	18.6 87	18.9 89
23.4	17.5 81	17.8 82	18.1 84	18.5 85	18.8 87
23.6	17.4 79	17.7 81	18.0 82	18.4 84	18.7 86
23.6	17.3 78	17.6 80	17.9 81	18.3 83	18.6 84
24.0	17.2 77	17.5 78	17.8 80	18.2 81	18.5 83
24.2	17.1 75	17.4 77	17.7 78	18.1 80	18.4 81
24.4	17.0 74	17.3 75	17.6 77	18.0 78	18.3 80
24.6	16.9 73	17.2 74	17.5 75	17.9 77	18.2 78
24.8	16.8 71	17.1 73	17.4 74	17.8 76	18.1 77
25.0	16.7 70	17.0 71	17.3 73	17.7 74	18.0 76
25.2	16.6 69	16.9 70	17.2 72	17.6 73	17.9 74
25.4	16.5 68	16.8 69	17.1 70	17.5 72	17.8 73
25.6	16.4 66	16.7 68	17.0 69	17.4 70	17.7 72
25.8	16.3 65	16.6 66	16.9 68	17.3 69	17.6 70

## Смоченный термометр

Сухой  
термометр

21.0      21.2      21.4      21.6      21.8

26.0	16.2 64	16.5 65	16.8 67	17.2 68	17.5 69
26.2	16.1 63	16.4 64	16.7 65	17.1 67	17.4 68
26.4	16.0 62	16.3 63	16.6 64	17.0 66	17.3 67
26.6	15.9 61	16.2 62	16.5 63	16.9 64	17.2 66
26.8	15.8 60	16.1 61	16.4 62	16.8 63	17.1 65
27.0	15.7 58	16.0 60	16.3 61	16.7 62	17.0 63
27.2	15.6 57	15.9 59	16.2 60	16.6 61	16.9 62
27.4	15.5 56	15.8 58	16.1 59	16.5 60	16.8 61
27.6	15.4 55	15.7 57	16.0 58	16.4 59	16.7 60
27.8	15.3 54	15.6 56	15.9 57	16.3 58	16.6 59
28.0	15.2 53	15.5 55	15.8 56	16.2 57	16.5 58
28.2	15.1 52	15.4 54	15.7 55	16.1 56	16.4 57
28.4	15.0 51	15.3 53	15.6 54	16.0 55	16.3 56
28.6	14.0 50	15.2 52	15.5 53	15.9 54	16.2 55
28.8	14.8 50	15.1 51	15.4 52	15.8 53	16.1 54
29.0	14.7 49	15.0 50	15.3 51	15.7 52	16.0 53
29.2	14.6 48	14.9 49	15.2 50	15.6 51	15.9 52
29.4	14.5 47	14.8 48	15.1 49	15.5 50	15.8 51
29.6	14.4 46	14.7 47	15.0 48	15.4 49	15.7 50
29.8	14.3 45	14.6 46	14.9 47	15.3 48	15.6 49
30.0	14.2 44	14.5 45	14.8 46	15.2 47	15.5 49
30.2	14.1 44	14.4 45	14.7 46	15.1 47	15.4 48
30.4	14.0 43	14.3 44	14.6 45	15.0 46	15.3 47
30.6	13.9 42	14.2 43	14.5 44	14.9 45	15.2 46
30.8	13.8 41	14.1 42	14.4 43	14.8 44	15.1 45
31.0	13.7 40	14.0 41	14.3 42	14.7 43	15.0 44
31.2	13.6 40	13.9 41	14.2 42	14.6 43	14.9 43
31.4	13.5 39	13.8 40	14.1 41	14.5 42	14.8 43
31.6	13.4 38	13.7 39	14.0 40	14.4 41	14.7 42
31.8	13.3 37	13.6 38	13.9 39	14.3 40	14.6 41
32.0	13.2 37	13.5 38	13.8 39	14.2 40	14.5 40
32.2	13.1 36	13.4 37	13.7 38	14.1 39	14.4 40
32.4	13.0 35	13.3 36	13.6 37	14.0 38	14.3 39
32.6	12.9 35	13.2 36	13.5 37	13.9 37	14.2 38
32.8	12.8 34	13.1 35	13.4 36	13.8 37	14.1 38



Сухой термометр	Смоченный термометр				
	21.0	21.2	21.4	21.6	21.8
33.0	12.7 33	13.0 34	13.3 35	13.7 36	14.0 37
33.2	12.6 33	12.9 34	13.2 35	13.6 35	13.9 36
33.4	12.5 32	12.8 33	13.1 34	13.5 35	13.8 36
33.6	12.4 31	12.7 32	13.0 33	13.4 34	13.7 35
33.8	12.3 31	12.6 32	12.9 33	13.3 33	13.6 34
34.0	12.2 30	12.5 31	12.8 32	13.2 33	13.5 34
34.2	12.1 30	12.4 30	12.7 31	13.1 32	13.4 33
34.4	12.0 29	12.3 30	12.6 31	13.0 32	13.3 32
34.6	11.9 29	12.2 29	12.5 30	12.9 31	13.2 32
34.8	11.8 28	12.1 29	12.4 30	12.8 30	13.1 31
	22.0	22.2	22.4	22.6	22.8
22.0	19.8 100				
22.2	19.7 98	20.1 100			
22.4	19.6 98	20.0 98	20.3 100		
22.6	19.5 95	19.9 97	20.2 98	20.6 100	
22.8	19.4 93	19.8 95	20.1 97	20.5 98	20.8 100
23.0	19.3 92	19.7 93	20.0 95	20.4 97	20.7 98
23.2	19.2 90	19.6 92	19.9 93	20.3 95	20.6 97
23.4	19.1 89	19.5 90	19.8 92	20.2 93	20.5 95
23.6	19.0 87	19.4 89	19.7 90	20.1 92	20.4 93
23.8	18.9 86	19.3 87	19.6 89	20.0 90	20.3 92
24.0	18.8 84	19.2 86	19.5 87	19.9 89	20.2 90
24.2	18.7 84	19.1 84	19.4 86	19.8 87	20.1 89
24.4	18.6 81	19.0 83	19.3 84	19.7 86	20.0 87
24.6	18.5 80	18.9 81	19.2 83	19.6 84	19.9 86
24.8	18.4 78	18.8 80	19.1 81	19.5 83	19.8 84
25.0	18.3 77	18.7 79	19.0 80	19.4 82	19.7 83
25.2	18.2 76	18.6 77	18.9 79	19.3 80	19.6 82
25.4	18.1 74	18.5 76	18.8 77	19.2 79	19.5 80
25.6	18.0 73	18.4 75	18.7 76	19.1 77	19.4 79
25.8	17.9 72	18.3 73	18.6 75	19.0 76	19.3 77

Сухой термометр	Смоченный термометр				
	22.0	22.2	22.4	22.6	22.8
26.0	17.8 71	18.2 72	18.5 73	18.9 75	19.2 77
26.2	17.7 69	18.1 71	18.4 72	18.8 74	19.1 75
26.4	17.6 68	18.0 70	18.3 71	18.7 72	19.0 74
26.6	17.5 67	17.9 68	18.2 70	18.6 71	18.9 72
26.8	17.4 66	17.8 67	18.1 69	18.5 70	18.8 71
27.0	17.3 65	17.7 66	18.0 67	18.4 69	18.7 70
27.2	17.2 64	17.6 65	17.9 66	18.3 67	18.6 69
27.4	17.1 63	17.5 64	17.8 65	18.2 66	18.5 68
27.6	17.0 81	17.4 63	17.7 64	18.1 65	18.4 66
27.8	16.9 60	17.3 62	17.6 63	18.0 64	18.3 65
28.0	16.8 59	17.2 60	17.5 62	17.9 63	18.2 64
28.2	16.7 58	17.1 59	17.4 61	17.8 62	18.1 63
28.4	16.6 57	17.0 58	17.3 60	17.7 61	18.0 62
28.6	16.5 56	16.9 57	17.2 59	17.6 60	17.9 61
28.8	16.4 55	16.8 56	17.1 58	17.5 59	17.8 60
29.0	16.3 54	16.7 55	17.0 57	17.4 58	17.7 59
29.2	16.2 53	16.6 54	16.9 56	17.3 57	17.6 58
29.4	16.1 52	16.5 53	16.8 55	17.2 56	17.5 57
29.6	16.0 51	16.4 52	16.7 54	17.1 55	17.4 56
29.8	15.9 50	16.3 52	16.6 53	17.0 54	17.3 55
30.0	15.8 50	16.2 51	16.5 52	16.9 53	17.2 54
30.2	15.7 49	16.1 50	16.4 51	16.8 59	17.1 53
30.4	15.6 48	16.0 49	16.3 50	16.7 51	17.0 52
30.6	15.5 47	15.9 48	16.2 49	16.6 50	16.9 51
30.8	15.4 46	15.8 47	16.1 48	16.5 49	16.8 50
31.0	15.3 45	15.7 46	16.0 47	16.4 48	16.7 49
31.2	15.2 45	15.6 46	15.9 47	16.3 48	16.6 49
31.4	15.1 44	15.5 45	15.8 46	16.2 47	16.5 48
31.6	15.0 43	15.4 44	15.7 45	16.1 46	16.4 47
31.8	14.9 42	15.3 43	15.6 44	16.0 45	16.3 46
32.0	14.8 41	15.2 45	15.5 43	15.9 44	16.2 45
32.2	14.7 41	15.1 42	15.4 43	15.8 44	16.1 44
32.4	14.6 40	15.0 41	15.3 42	15.7 43	16.0 44
32.6	14.5 39	14.9 40	15.2 41	15.6 42	15.9 43
32.8	14.4 38	14.8 39	15.1 40	15.5 41	15.8 42

Сухой термометр	Смоченный термометр				
	22.0	22.2	22.4	22.6	22.8
33.0	14.3 38	14.7 39	15.0 40	15.4 41	15.7 41
33.2	14.2 37	14.6 38	14.9 39	15.3 40	15.6 41
33.4	14.1 36	14.5 37	14.8 38	15.2 39	15.5 40
33.6	14.0 36	14.4 37	14.7 38	15.1 38	15.4 39
33.8	13.9 35	14.3 36	14.6 37	15.0 38	15.3 39
34.0	13.8 34	14.2 35	14.5 36	14.9 37	15.2 38
34.2	13.7 34	14.1 35	14.4 36	14.8 36	15.1 35
34.4	13.6 33	14.0 34	14.3 35	14.7 36	15.0 37
34.6	13.5 33	13.9 33	14.2 34	14.6 35	14.9 36
34.8	13.4 32	13.8 33	14.1 34	14.5 34	14.8 35
	23.0	23.2	23.4	23.6	23.8
23.0	21.1 100				
23.2	21.0 98	21.3 100			
23.4	20.9 97	21.2 98	21.6 100		
23.6	20.8 95	21.1 97	21.5 98	21.8 100	
23.8	20.7 93	21.0 95	21.4 97	21.7 98	22.1 100
24.0	20.6 92	20.9 93	21.3 95	21.6 97	22.0 98
24.2	20.5 90	20.8 92	21.2 93	21.5 95	21.9 97
24.4	20.4 89	20.7 90	21.1 92	21.4 94	21.8 95
24.6	20.3 87	20.6 89	21.0 90	21.3 92	22.7 93
24.8	20.2 86	20.5 87	20.9 89	21.2 90	21.6 92
25.0	20.1 84	20.4 86	20.8 87	21.1 89	21.5 90
25.2	20.0 83	20.3 84	20.7 86	21.0 87	21.4 89
25.4	19.9 82	20.2 83	20.6 84	20.9 86	21.3 87
25.6	19.8 80	20.1 82	20.5 83	20.8 85	21.2 86
25.8	19.7 79	20.0 80	20.4 82	20.7 83	21.1 85
26.0	19.6 78	19.9 79	20.3 80	20.6 82	21.0 83
26.2	19.5 76	19.8 78	20.2 79	20.5 80	20.9 82
26.4	19.4 75	19.7 76	20.1 78	20.4 79	20.8 81
26.6	19.3 74	19.6 75	20.0 76	20.3 78	20.7 79
26.8	19.2 72	19.5 74	19.9 75	20.2 77	20.6 78

Сухой термометр	Смоченный термометр				
	23.0	23.2	23.4	23.6	23.8
27.0	19.1 71	19.4 73	19.8 74	20.1 75	20.5 77
27.2	19.0 70	19.3 73	19.7 73	20.0 74	20.4 75
27.4	18.9 69	19.2 70	19.6 71	19.9 73	20.3 74
27.6	18.8 68	19.1 69	19.5 70	19.8 72	20.2 73
27.8	18.7 67	19.0 68	19.4 69	19.7 70	20.1 72
28.0	18.6 60	18.9 67	19.3 68	19.6 69	29.0 70
28.2	18.5 64	18.8 65	19.2 67	19.5 68	19.9 69
28.4	18.4 63	18.7 64	19.1 66	19.4 67	19.8 68
28.6	18.3 62	18.6 63	19.0 65	19.3 66	19.7 67
28.8	18.2 61	18.5 62	18.9 63	19.2 65	19.6 66
29.0	18.1 60	18.4 61	18.8 62	19.1 64	19.5 65
29.2	18.0 59	18.3 60	18.7 61	19.0 63	19.4 64
29.4	17.9 58	18.2 59	18.6 60	18.9 61	19.3 63
29.6	17.8 57	18.1 58	18.5 59	18.8 60	19.2 62
29.8	17.7 56	18.0 57	18.4 58	18.7 59	19.1 61
30.0	17.6 55	17.9 56	18.3 57	18.6 58	19.0 60
30.2	17.5 54	17.8 55	18.2 56	18.5 57	18.9 59
30.4	17.4 53	17.7 54	18.1 55	18.4 56	18.8 58
30.6	17.3 52	17.6 53	18.0 54	18.3 55	18.7 57
30.8	17.2 51	17.5 52	17.9 53	18.2 55	18.6 56
31.0	17.1 50	17.4 51	17.8 53	18.1 54	18.5 55
31.2	17.0 50	17.3 51	17.7 52	18.0 53	18.4 54
31.4	16.9 49	17.2 50	17.6 51	17.9 52	18.3 53
31.6	16.8 48	17.1 49	17.5 50	17.8 51	18.2 52
31.8	16.7 47	17.0 48	17.4 49	17.7 50	18.1 51
32.0	16.6 46	16.9 47	17.3 48	17.6 49	18.0 50
32.2	16.5 45	16.8 46	17.2 47	17.5 48	17.9 49
32.4	16.4 45	16.7 46	17.1 47	17.4 48	17.8 49
32.6	16.3 44	16.6 45	17.0 46	17.3 47	17.7 48
32.8	16.2 43	16.5 44	16.9 45	17.2 46	17.6 47
33.0	16.1 42	16.4 43	16.8 44	17.1 45	17.5 46
33.2	16.0 42	16.3 43	16.7 44	17.0 44	17.4 45
33.4	15.9 41	16.2 42	16.6 43	16.9 44	17.3 45
33.6	15.8 40	16.1 41	16.5 42	16.8 43	17.2 44
33.8	15.7 40	16.0 40	16.4 41	16.7 42	17.1 43

Сухой термометр	Смоченный термометр				
	23.0	23.2	23.4	23.6	23.8
34.0	15.6 39	15.9 40	16.3 41	16.6 41	17.0 42
34.2	15.5 38	15.8 39	16.2 40	16.5 41	16.9 42
34.4	15.4 37	15.7 38	16.1 39	16.4 40	16.8 41
34.6	15.3 37	15.6 38	16.0 39	16.3 39	16.7 40
34.8	15.2 36	15.5 37	15.9 38	16.2 39	16.6 40
	24.0	24.2	24.4	24.6	24.8
24.0	22.4 100				
24.2	22.3 98	22.6 100			
24.4	22.2 97	22.5 98	22.9 100		
24.6	22.1 95	22.4 97	22.8 98	23.2 100	
24.8	22.0 94	22.3 95	22.7 97	23.1 98	23.5 100
25.0	21.9 92	22.2 94	22.6 95	23.0 97	23.4 98
25.2	21.8 91	22.1 92	22.5 94	22.9 95	23.3 97
25.4	21.7 89	22.0 91	22.4 92	22.8 94	23.2 95
25.6	21.6 88	21.9 89	22.3 91	22.7 92	23.1 94
25.8	21.5 86	21.8 88	22.2 89	22.6 91	23.0 92
26.0	21.4 85	21.7 86	22.1 88	22.5 89	22.9 91
26.2	21.3 83	21.6 85	22.0 86	22.4 88	22.8 89
26.4	21.2 82	21.5 83	21.9 85	22.3 86	22.7 88
26.6	21.1 81	21.4 82	21.8 83	22.2 85	22.6 86
26.8	21.0 79	21.3 81	21.7 82	22.1 84	22.5 85
27.0	20.9 78	21.2 79	21.6 81	22.0 82	22.4 84
27.2	20.8 77	21.1 78	21.5 79	21.9 81	22.3 82
27.4	20.7 75	21.0 77	21.4 78	21.8 80	22.2 81
27.6	20.6 74	20.9 76	21.3 77	21.7 78	22.1 80
27.8	20.5 73	20.8 74	21.2 76	21.6 77	22.0 78
28.0	20.4 72	20.7 73	21.1 74	21.5 76	21.9 77
28.2	20.3 71	20.6 72	21.0 73	21.4 75	21.8 76
28.4	20.2 69	20.5 71	20.9 72	21.3 73	21.7 75
28.6	20.1 68	20.4 70	20.8 71	21.2 72	21.6 73
28.8	20.0 67	20.3 68	20.7 70	21.1 71	21.5 72

Сухой термометр	Смоченный термометр				
	24.0	24.2	24.4	24.6	24.8
29.0	19.9 66	20.2 67	20.6 69	21.0 70	21.4 71
29.2	19.8 65	20.1 66	20.5 67	20.9 69	21.3 70
29.4	19.7 64	20.0 65	20.4 66	20.8 68	21.2 69
29.6	19.6 63	19.9 64	20.3 65	20.7 66	21.1 68
29.8	19.5 62	19.8 63	20.2 64	20.6 65	21.0 67
30.0	19.4 61	19.7 62	20.1 63	20.5 64	20.9 65
30.2	19.3 60	19.6 61	20.0 62	20.4 63	20.8 64
30.4	19.2 59	19.5 60	19.9 61	20.3 62	20.7 63
30.6	19.1 58	19.4 59	19.8 60	20.2 61	20.6 62
30.8	19.0 57	19.3 58	19.7 59	20.1 60	20.5 61
31.0	18.9 56	19.2 57	19.6 58	20.0 59	20.4 60
31.2	18.8 55	19.1 56	19.5 57	19.9 58	20.3 59
31.4	18.7 54	19.0 55	19.4 56	19.8 57	20.2 58
31.6	18.6 53	18.9 54	19.3 55	19.7 56	20.1 57
31.8	18.5 52	18.8 53	19.2 54	19.6 55	20.0 57
32.0	18.4 51	18.7 52	19.1 53	19.5 54	19.9 56
32.2	18.3 51	18.6 52	19.0 53	19.4 54	19.8 55
32.4	18.2 50	18.5 51	18.9 52	19.3 53	19.7 54
32.6	18.1 49	18.4 50	18.8 51	19.2 52	19.6 53
32.8	18.0 48	18.3 49	18.7 50	19.1 51	19.5 52
33.0	17.9 47	18.2 48	18.6 49	19.0 50	19.4 51
33.2	17.8 46	18.1 47	18.5 48	18.9 49	19.3 50
33.4	17.7 46	18.0 47	18.4 48	18.8 49	19.2 49
33.6	17.6 45	17.9 46	18.3 47	18.7 48	19.1 49
33.8	17.5 44	17.8 45	18.2 46	18.6 47	19.0 48
34.0	17.4 43	17.7 44	18.1 45	18.5 46	18.9 47
34.2	17.3 43	17.6 44	18.0 44	18.4 45	18.8 46
34.4	17.2 42	17.5 43	17.9 44	18.3 45	18.7 46
34.6	17.1 41	17.4 42	17.8 43	18.2 44	18.6 45
34.8	17.0 41	17.3 41	17.7 42	18.1 43	18.5 44

Сухой термометр	Смоченный термометр				
	25.0	25.2	25.4	25.6	25.8
25.0	23.8 100				
25.2	23.7 98	24.0 100			
25.4	23.6 97	23.9 98	24.3 100		
25.6	23.5 95	23.8 97	24.2 98	24.6 100	
25.8	23.4 94	23.7 95	24.1 97	24.5 98	24.9 100
26.0	23.3 92	23.6 94	24.0 95	24.4 97	24.8 98
26.2	23.2 91	23.5 92	23.9 94	24.3 95	24.7 97
26.4	23.1 89	23.4 91	23.8 92	24.2 94	24.6 95
26.6	23.0 88	23.3 89	23.7 91	24.1 92	24.5 94
26.8	22.9 86	23.2 88	23.6 89	24.0 91	24.4 92
27.0	22.8 85	23.1 87	23.5 88	23.9 89	24.3 91
27.2	22.7 84	23.0 85	23.4 87	23.8 88	24.2 90
27.4	22.6 82	22.9 84	23.3 85	23.7 87	24.1 88
27.6	22.5 81	22.8 82	23.2 84	23.6 85	24.0 87
27.8	22.4 80	22.7 81	23.1 83	23.5 84	23.9 85
28.0	22.3 78	22.6 80	23.0 81	23.4 83	23.8 84
28.2	22.2 77	22.5 79	22.9 80	23.3 81	23.7 83
28.4	22.1 76	22.4 77	22.8 79	23.2 80	23.6 81
28.6	22.0 75	22.3 76	22.7 77	23.1 79	23.5 80
28.8	21.9 74	22.2 75	22.6 76	23.0 77	23.4 79
29.0	21.8 72	22.1 74	22.5 75	22.9 76	23.3 78
29.2	21.7 71	22.0 73	22.4 74	22.8 75	23.2 76
29.4	21.6 70	21.9 71	22.3 73	22.7 74	23.1 75
29.6	21.5 69	21.8 70	22.2 71	22.6 73	23.0 74
29.8	21.4 68	21.7 69	22.1 70	22.5 72	22.9 73
30.0	21.3 67	21.6 68	22.0 69	22.4 70	22.8 72
30.2	21.2 66	21.5 67	21.9 68	22.3 69	22.7 71
30.4	21.1 65	21.4 66	21.8 67	22.2 68	22.6 69
30.6	21.0 64	21.3 65	21.7 66	22.1 67	22.5 68
30.8	20.9 63	21.2 64	21.6 65	22.0 66	22.4 67
31.0	20.8 62	21.1 63	21.5 64	21.9 65	22.3 66
31.2	20.7 61	21.0 62	21.4 63	21.8 64	22.2 65
31.4	20.6 60	20.9 61	21.3 62	21.7 63	22.1 64
31.6	20.5 59	20.8 60	21.2 61	21.6 62	22.0 63
31.8	20.4 58	20.7 59	21.1 60	21.5 61	21.9 62

Сухой термометр	Смоченный термометр				
	25.0	25.2	25.4	25.6	25.8
32.0	20.3 57	20.6 58	21.0 59	21.4 60	21.8 61
32.2	20.2 56	20.5 57	20.9 58	21.3 59	21.7 60
32.4	20.1 55	20.4 56	20.8 57	21.2 58	21.6 59
32.6	20.0 54	20.3 55	20.7 56	21.1 57	22.5 58
32.8	19.9 53	20.2 54	20.6 55	21.0 56	21.4 57
33.0	19.8 52	20.1 53	20.5 54	20.9 55	21.3 56
33.2	19.7 52	20.0 53	20.4 54	20.8 55	21.2 56
33.4	19.6 51	19.9 52	20.3 53	20.7 54	21.1 55
33.6	19.5 50	19.8 51	20.2 52	20.6 53	21.0 54
33.8	19.4 49	19.7 50	20.1 51	20.5 52	20.9 53
34.0	19.3 48	19.6 49	20.0 50	20.4 51	20.8 52
34.2	19.2 47	19.5 48	19.9 49	20.3 50	20.7 51
34.4	19.1 47	19.4 48	19.8 49	20.2 50	20.6 51
34.6	19.0 46	19.3 47	19.7 48	20.1 49	20.5 50
34.8	18.9 45	19.2 46	19.6 47	20.0 48	20.4 49
	26.0	26.2	26.4	26.6	26.8
26.0	25.2 100				
26.2	25.1 98	25.5 100			
26.4	25.0 97	25.4 98	25.8 100		
26.6	24.9 95	25.3 97	25.7 98	26.1 100	
26.8	24.8 94	25.2 95	25.6 97	26.0 98	26.4 100
27.0	24.7 92	25.1 94	25.5 95	25.9 97	26.3 98
27.2	24.6 91	25.0 92	25.4 94	25.8 95	26.2 97
27.4	24.5 90	24.9 91	25.3 92	25.7 94	26.1 95
27.6	24.4 88	24.8 90	25.2 91	25.6 93	26.0 94
27.8	24.3 87	24.7 88	25.1 90	25.5 91	25.9 93



Сухой термометр	Смоченный термометр				
	26.0	26.2	26.4	26.6	26.8
28.0	24.2 85	24.6 87	25.0 88	25.4 90	25.9 91
28.2	24.1 84	24.5 85	24.9 87	25.3 88	25.7 90
28.4	24.0 83	24.4 84	24.8 86	25.2 87	25.6 88
28.6	23.9 81	24.3 83	24.7 84	25.1 86	25.5 87
28.8	23.8 80	24.2 82	24.6 83	25.0 84	25.4 86
29.0	23.7 79	24.1 80	24.5 82	24.9 83	25.3 84
29.2	23.6 78	24.0 79	24.4 80	24.8 82	25.2 83
29.4	23.5 76	23.9 78	24.3 79	24.7 80	25.1 82
29.6	23.4 75	23.8 77	24.2 78	24.6 79	25.0 80
29.8	23.3 74	23.7 75	24.1 77	24.5 78	24.9 79
30.0	23.2 73	23.6 74	24.0 75	24.4 77	24.8 78
30.2	23.1 72	23.5 73	23.9 74	24.3 76	24.7 77
30.4	23.0 71	23.4 72	23.8 73	24.2 74	24.6 76
30.6	22.9 70	23.3 71	23.7 72	24.1 73	24.5 74
30.8	22.8 68	23.2 70	23.6 71	24.0 72	24.4 73
31.0	22.7 67	23.1 69	23.5 70	23.9 71	24.3 72
31.2	22.6 66	23.0 68	23.4 69	23.8 70	24.2 71
31.4	22.5 65	22.9 66	23.3 68	23.7 69	24.1 70
31.6	22.4 64	22.8 65	23.2 67	23.6 68	24.0 69
31.8	22.3 63	22.7 64	23.1 66	23.5 67	23.9 68
32.0	22.2 62	22.6 63	23.0 65	23.4 66	23.8 67
32.2	22.1 61	22.5 62	22.9 64	23.3 65	23.7 66
32.4	22.0 60	22.4 61	22.8 63	23.2 64	23.6 65
32.6	21.9 59	22.3 60	22.7 62	23.1 63	23.5 64
32.8	21.8 58	22.2 60	22.6 61	23.0 62	23.4 63
33.0	21.7 58	22.1 59	22.5 60	22.9 61	23.3 62
33.2	21.6 57	22.0 58	22.4 59	22.8 60	23.2 61
33.4	21.5 56	21.9 57	22.3 58	22.7 59	23.1 60
33.6	21.4 55	21.8 56	22.2 57	22.6 58	23.0 59
33.8	21.3 54	21.7 55	22.1 56	22.5 57	22.9 58
34.0	21.2 53	21.6 54	22.0 55	22.4 56	22.8 57
34.2	21.1 52	21.5 53	21.9 54	22.3 55	22.7 56
34.4	21.0 52	21.4 52	21.8 53	22.2 54	22.6 55
34.6	20.9 51	21.3 52	21.7 53	22.1 54	22.5 55
34.8	20.8 50	21.2 51	21.6 52	22.0 53	22.4 54

Смоченный термометр

Сухой  
термометр

27.0      27.2      27.4      27.6      27.8

27.0	26.8 100				
27.2	26.7 98	27.1 100			
27.4	26.6 97	27.0 98	27.4 100		
27.6	26.5 95	26.9 97	27.3 98	27.7 100	
27.8	26.4 94	26.8 95	27.2 97	27.6 98	28.0 100
28.0	26.3 93	26.7 94	27.1 95	27.5 97	27.9 98
28.2	26.2 91	26.6 93	27.0 94	27.4 96	27.8 97
28.4	26.1 90	26.5 91	26.9 93	27.3 94	27.7 96
28.6	26.0 88	26.4 90	26.8 91	27.2 93	27.6 94
28.8	25.9 87	26.3 88	26.7 90	27.1 91	27.5 93
29.0	25.8 86	26.2 87	26.6 88	27.0 90	27.4 91
29.2	25.7 84	26.1 86	26.5 87	26.9 88	27.3 90
29.4	25.6 83	26.0 84	26.4 86	26.8 87	27.2 89
29.6	25.5 82	25.9 83	26.3 84	26.5 86	27.1 87
29.8	25.4 81	25.8 82	26.2 83	26.6 85	27.0 86
30.0	25.3 79	25.7 81	26.1 82	26.5 83	26.9 85
30.2	25.2 78	25.6 79	26.0 81	26.4 82	26.8 83
30.4	25.1 77	25.5 78	25.9 79	26.3 81	26.7 82
30.6	25.0 76	25.4 77	25.8 78	26.2 80	26.6 81
30.8	24.9 75	25.3 76	25.7 77	26.1 78	26.5 80
31.0	24.8 73	25.2 75	25.6 76	26.0 77	26.4 78
31.2	24.7 72	25.1 74	25.5 75	25.9 76	26.3 77
31.4	24.6 71	25.0 72	25.4 74	25.8 75	26.2 76
31.6	24.5 70	24.9 71	25.3 72	25.7 74	26.1 75
31.8	24.4 69	24.8 70	24.2 71	25.6 73	26.0 74
32.0	24.3 68	24.7 69	25.1 70	25.5 72	25.9 73
32.2	24.2 67	24.6 68	25.0 69	25.4 70	25.8 72
32.4	34.1 66	24.5 67	24.9 68	25.3 69	25.7 71
32.6	24.0 65	24.4 66	24.8 67	25.2 68	25.6 69
32.8	23.9 64	24.3 65	24.7 66	25.1 67	25.5 68
33.0	23.8 63	24.2 64	24.6 65	25.0 66	25.4 67
33.2	23.7 62	24.1 63	24.5 64	24.9 65	25.3 66
33.4	23.6 61	24.0 62	24.4 63	24.8 64	25.2 65
33.6	23.5 60	23.9 61	24.3 62	24.7 63	25.1 64
33.8	23.4 59	23.8 60	24.2 61	24.6 62	25.0 63

Сухой термометр	Смоченный термометр				
	27.0	27.2	27.4	27.6	27.8
34.0	23.3 58	23.7 59	24.1 60	24.5 61	24.9 62
34.2	23.2 57	23.6 58	24.0 59	24.4 60	24.8 62
34.4	23.1 56	23.5 57	23.9 59	24.3 60	24.7 61
34.6	23.0 56	23.4 57	23.8 58	24.2 59	24.6 60
34.8	22.9 55	23.3 56	23.7 57	24.1 58	24.5 59
	28.0	28.2	28.4	28.6	28.8
28.0	28.4 100				
28.2	28.3 99	28.7 100			
28.4	28.2 97	28.6 98	29.0 100		
28.6	28.1 96	28.5 97	28.9 99	29.4 100	
28.8	28.0 94	28.4 96	28.8 97	29.3 98	29.7 100
29.0	27.9 93	28.3 94	28.7 96	29.2 97	29.6 99
29.2	27.8 91	28.2 93	28.6 94	29.1 96	29.5 97
29.4	27.7 90	28.1 91	28.5 93	29.0 94	29.4 96
29.6	27.6 89	28.0 90	28.4 91	28.9 93	29.3 94
29.8	27.5 87	27.9 89	28.3 90	28.8 91	29.2 93
30.0	27.4 86	27.8 87	28.2 89	28.7 90	29.1 91
30.2	27.3 85	27.7 86	28.1 87	28.6 89	29.0 90
30.4	27.2 83	27.6 85	28.0 86	28.5 87	28.9 89
30.6	27.1 82	27.5 83	27.9 85	28.4 86	28.8 87
30.8	27.0 81	27.4 82	27.8 84	28.3 85	28.7 86
31.0	26.9 80	27.3 81	27.7 82	28.2 84	28.6 85
31.2	26.8 78	27.2 80	27.6 81	28.1 82	28.5 84
31.4	26.7 77	27.1 79	27.5 80	28.0 81	28.4 82
31.6	26.6 76	27.0 77	27.4 79	27.9 80	28.3 81
31.8	26.5 75	26.9 76	27.3 77	27.8 79	28.2 80

Сухой термометр	Смоченный термометр				
	28.0	28.2	28.4	28.6	28.8
32.0	26.4 74	26.8 75	27.2 76	27.7 78	28.1 79
32.2	26.3 73	26.7 74	27.1 75	27.6 76	28.0 78
32.4	26.2 72	26.6 73	27.0 74	27.5 75	27.9 76
32.6	26.1 71	26.5 72	26.9 73	27.4 74	27.8 75
32.8	26.0 70	26.4 71	26.8 72	27.3 73	27.7 74
33.0	25.9 69	26.3 70	26.7 71	27.2 72	27.6 73
33.2	25.8 67	26.2 69	26.6 70	27.1 71	27.5 72
33.4	25.7 66	26.1 68	26.5 69	27.0 70	27.4 71
33.6	25.6 65	26.0 67	26.4 68	26.9 69	27.3 69
33.8	25.5 65	25.9 66	26.3 67	26.8 68	27.2 70
34.0	25.4 64	25.8 65	26.2 66	26.7 67	27.1 68
34.2	25.3 63	25.7 64	26.1 65	26.6 66	27.0 67
34.4	25.2 62	25.6 63	26.0 64	26.5 65	26.9 66
34.6	25.1 61	25.5 62	25.9 63	26.4 64	26.8 65
34.8	25.0 60	25.4 61	25.8 62	26.3 63	26.7 65

**ПОПРАВКИ АБСОЛЮТНОЙ И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ  
НА ДАВЛЕНИЕ, В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА  
НЕ РАВНО 755 мм**

Если давление воздуха не равно 755 мм, то в найденные из таблиц значения абсолютную и относительную влажности вносятся поправки, находимые по таблице 2: для абсолютной влажности поправка  $\Delta e$  и для относительной — поправка  $\Delta R$ .

$\Delta e$  находится по разности температур между показаниями сухого и смоченного термометра ( $t-t'$ ) и наблюдаемому давлению  $P$ . Поправка  $\Delta e$  в зависимости от ее знака прибавляется или вычитается от величины абсолютной влажности, находимой по таблице 1.

$\Delta R$  находится по поправке  $\Delta e$  и температуре сухого термометра. Эта поправка в зависимости от знака поправки  $\Delta e$  прибавляется или вычитается.

Поправка абсолютной влажности (в мм) на давление —  $\Delta e$

$t-t'$ p	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°
800	-0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3
790	-0.0	-0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2
780	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2
770	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
760	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
450	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0
740	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
730	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
720	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
710	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
700	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4
690	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4
680	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5
670	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6
660	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6
650	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7
640	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8
630	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8
620	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
610	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.7	0.8		1.0
600	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
590	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.0	1.1
580	0.1	0.2	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2
570	0.1	0.2	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	1.0	1.1	1.2
560	0.1	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.0	1.2	1.3

Поправка абсолютной влажности (в мм) на давление — Δe

$t-t'$ p	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°	19°	20°
800	-0.3	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.5	-0.5	-0.5	-0.6	-0.6
790	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.5
780	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3
770	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2
760	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
750	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.1	+0.1	+0.1	+0.1	+0.1
740	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
730	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
720	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
710	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6
700	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7
690	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9
680	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0
670	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	1.0	1.0	1.1	1.1
660	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	1.1	1.1	1.2	1.3
650	0.8	0.8	0.9	1.0	1.0	1.1	1.2	1.2	1.3	1.4
640	0.8	0.9	1.0	1.1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.4	1.5
630	0.9	1.0	1.1	1.2	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.6
620	1.0	1.1	1.2	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8
610	1.0	1.2	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9
600	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	1.8	2.0	2.0
590	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.9	2.0	2.1	2.2
580	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.0	2.1	2.2	2.3
570	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4
560	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.6

Поправка абсолютной влажности (в мм) на давление —  $\Delta R$

$\Delta e$ t	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
-10°	5	9	14	19	23	28	32	37	42	46
- 9	4	9	13	17	21	26	30	34	39	43
- 8	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
- 7	4	7	11	15	18	22	26	29	33	37
- 6	3	7	10	14	17	20	24	27	31	34
- 5	3	6	9	13	16	19	22	25	28	32
- 4	3	6	9	12	15	18	21	23	26	29
- 3	3	5	8	11	14	16	19	22	24	27
- 2	3	5	8	10	13	15	18	20	23	25
- 1	2	5	7	9	12	14	16	19	21	24
0	2	4	7	9	11	13	15	17	20	22
1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
2	2	4	6	8	9	11	13	15	17	19
3	2	4	5	7	9	11	12	14	16	18
4	2	3	5	7	8	10	11	13	15	16
5	2	3	5	6	8	9	11	12	14	15
6	1	3	4	6	7	9	10	11	13	14
7	1	3	4	5	7	8	9	11	12	13
8	1	2	4	5	6	7	9	10	11	12
9	1	2	3	5	6	7	8	9	10	12
10	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11



Поправка относительной влажности (в мм) на давление —  $\Delta R$

$\Delta e$	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0
t										
-10	51	56	60	65	69	74	79	83	88	92
- 9	47	51	56	60	64	68	73	77	81	85
- 8	43	47	52	56	60	63	67	71	75	79
- 7	40	44	48	51	55	59	62	66	70	73
- 6	37	41	44	47	51	54	58	61	65	68
- 5	35	38	41	44	47	50	54	57	60	63
- 4	32	35	38	41	44	47	50	53	56	58
- 3	30	33	35	38	41	43	46	49	52	54
- 2	28	30	33	35	38	40	43	45	48	50
- 1	26	28	31	33	35	38	40	42	45	47
0	24	26	28	31	33	35	37	39	42	44
1	22	24	26	28	30	32	34	37	39	41
2	21	23	24	26	28	30	32	34	36	38
3	19	21	23	25	26	28	30	32	33	35
4	18	20	21	23	25	26	28	30	31	33
5	17	18	20	21	23	24	26	28	29	31
6	16	17	19	20	21	23	24	26	27	29
7	15	16	17	19	20	21	23	24	25	27
8	14	15	16	17	19	20	21	22	24	25
9	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23
10	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22

Поправка относительной влажности (в мм) на давление —  $\Delta R$

t	$\Delta e$									
	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
14	1	2	3	3	4	5	6	7	8	8
15	1	2	2	3	4	5	5	6	7	8
16	1	1	2	3	4	4	5	6	7	7
17	1	1	2	3	3	4	5	6	6	7
18	1	1	2	3	3	4	5	5	6	6
19	1	1	2	2	3	4	4	5	5	6
20	1	1	2	2	3	3	4	5	5	6
21	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
22	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
23	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5
24	0	1	1	2	2	3	3	4	4	4
25	0	1	1	2	2	3	3	3	4	4
26	0	1	1	2	2	2	3	3	4	4
27	0	1	1	1	2	2	3	3	3	4
28	0	1	1	1	2	2	2	3	3	4
29	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3
30	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3
31	0	1	1	1	1	2	2	2	3	3
32	0	1	1	1	1	2	2	2	3	3
33	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3
34	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3

Поправка относительной влажности (в мм) на давление —  $\Delta R$

$\Delta e$	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0
t										
11	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
13	10	11	12	12	13	14	15	16	17	18
14	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17
15	9	9	10	11	12	13	13	14	15	16
16	8	9	10	10	11	12	12	13	14	15
17	8	8	9	10	10	11	12	12	13	14
18	7	8	8	9	10	10	11	12	12	13
19	7	7	8	8	9	10	10	11	12	12
20	6	7	7	8	9	9	10	10	11	11
21	6	6	7	8	8	9	9	10	10	11
22	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10
23	5	6	6	7	7	8	8	9	9	9
24	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9
25	5	5	5	6	6	7	7	8	8	8
26	4	5	5	6	6	6	7	7	8	8
27	4	4	5	5	6	6	6	7	7	7
28	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7
29	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7
30	4	4	4	4	5	5	5	6	6	6
31	3	4	4	4	4	5	5	5	6	6
32	3	3	4	4	4	4	5	5	5	6
33	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5
34	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5

1-206818

Заказ 5482.

1